

**Gutachten-Nr. 88164302**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 14.06.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, In Laisen 59, 72766 Reutlingen

Frau  
M. Schmidt  
Gerichtsvollzieherin  
Birkenweg 2  
72537 Mehrstetten

## **Fahrzeugbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 88164302**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 14.06.2024**

## Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	-
Auftrag vom / durch	16.05.2024 telefonisch Frau M. Schmidt Gerichtsvollzieherin Birkenweg 2 72537 Mehrstetten
Besichtigungsdatum / Ort	05.06.2024 14:00 Polizeipräsidium Reutlingen Bismarckstraße 60 72764 Reutlingen
Anwesend bei Besichtigung	Frau M. Schmidt - Gerichtsvollzieherin

---

### Ergebnis

<b>Zeitwert ohne MwSt.</b>	<b>1.344,54 EUR</b>
<b>19% MwSt. auf den Zeitwert</b>	<b>255,46 EUR</b>
<b>Zeitwert mit 19% MwSt.</b>	<b>1.600,00 EUR</b>

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugidentnummer	WDD2040221F056283
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Limousine 4-türig (AA)
Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER (D) (0999)
Typ	204 (BEA)
Verkaufsbezeichnung	C 320 CDI DPF 7G-TRONIC Avantgarde
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	EURO 4 (0462)
Leistung	165 kW
Hubraum	2987 ccm
Farbe	schwarz metallic
Erstzulassung	10.09.2007
Letzte Zulassung	12.12.2019
Nächste HU	März 2023
Anzahl Vorbesitzer	4, aus Fahrzeugbrief abgelesen
Leermasse	1.700 kg
Nutzlast	485 kg
zulässige Gesamtmasse	2.185 kg
Sitz- / Stehplätze	5/-
Laufleistung	315.751 km abgelesen 315.751 km geschätzt
Bemerkung	Umwelt-/Feinstaubplakette: grün
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	225/45 R17 91H Goodyear Ultra Grip Performance+ Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	225/45 R17 94V Goodyear Ultra Grip 8 Performance Links 8,0 WO Rechts 8,0 WO
	<b>Legende: WO = Winterreifen</b>
Serienausstattung	Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen, LM-Felgen, Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, PRE-SAFE-System, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tempomat, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit

**Gutachten-Nr. 88164302**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 14.06.2024**

Sonderzubehör	Infrarot - / Komfortbedienung. Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Metallic-Lackierung, Parameterlenkung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Reserverad als Notrad, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzheizung vorn, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig, Scheiben hinten abgedunkelt.
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Kopie

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf :**

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Auch unter Zuhilfenahme einer Starthilfe-Powerbank war ein Starten des Motors nicht möglich.

**Allgemeinzustand :**

Der Innenraum war ungepflegt.

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Wertbeeinflussende Faktoren :**

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Vorschäden :**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

**Gutachten-Nr. 88164302**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 14.06.2024**

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Hagelschaden
- Tür vorne rechts unten eingedellt
- Lackabplatzung Tür hinten rechts unten
- Dachzierblende/n Klarlackschaden
- Seitenwand hinten rechts verkratzt
- Stoßfänger hinten verschrammt und gestaucht
- Seitenwand hinten links verkratzt
- Kotflügel vorne links unten eingedellt
- Tür vorne links unten eingedellt
- Leichtmetallräder verschrammt und Korrosionsschäden
- Innenraum / Dachhimmel verschmutzt
- Einstieg hinten rechts verkratzt
- Tür hinten links verschrammt
- Türverkleidung vorne links gerissen
- Sitzfläche Fahrersitz gerissen

**Besonderes / Sonstiges :**

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Eine Übereinstimmung konnte nicht geprüft werden, da eine Neupreisrechnung nicht vorlag.

**Service- und Betriebsmittel :**

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Bordwerkzeug
- Wagenheber
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Reserverad
- Feuerlöscher
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit LM-Felgen

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Kundendienstheft



**Gutachten-Nr. 88164302**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 14.06.2024**


**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Reutlingen, den 14.06.2024

Der Sachverständige



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gutachten-Nr. 88164302

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

Datum: 14.06.2024

## FAHRZEUGBEWERTUNG

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN: -

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ  
 TYP: C-KLASSE  
 AUSFÜHRUNG: C 320 CDI DPF 7G-TRONIC AVANTGARDE  
 FAHRZEUG IDENT NR.: WDD2040221F056283

FARBE: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK  
 TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
 HUBRAUM / LEISTUNG: 2.987 CCM / 165 KW  
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 / EU4

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.09.2007 / 12.12.2019  
 NÄCHSTE HU / AU: 03.2023 /  
 VORBESITZER: 4

GESAMTLAUFLEISTUNG: 315.751 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER  
 V-ACHSE: 225/45 R 17 91H 5.0 5.0  
 H-ACHSE: 225/45 R 17 94V 8.0 8.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	1.344,54
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	255,46
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	1.600,00

REUTLINGEN , DEN 13.06.2024

FORM AUDATEX

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS - ANTI-BLOCKIER-SYSTEM; ADAPTIV BRAKE MIT BERGANFAHRHILFE; AGILITY CONTROL-FAHRWERK MIT SELEKTIVEM DÄMPFUNGSSYSTEM; AGILITY CONTROL-LENKUNG; ABLAGEFACH IN MITTELKONSOLE; ABLAGEFACH MIT Klappe UND STECKDOSE IM DOM; ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND; AIRBAG, SIDEBAG FAHRER/BEIFAHREER, KNEEBAG FAHRER U. WINDOWBAG FAHRER/BEIFAHREER/FONDRAUMPASSAGIERE; ARMAUFLAGE MIT DOPPELCUPHOLDER UND ABLAGEFACH IM FOND; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS BEHEIZT UND ELEKTRISCH EINSTELLBAR; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BLINKER MIT KOMFORT-TIPP-SCHALTUNG; BLINKLEUCHTEN IN DEN AUßENSPIEGELN; BREMS-ASSISTENT-SYSTEM (BAS); CHROMAPPLIKATIONEN; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSEER; DRITTE BREMSLEUCHE IN LED-TECHNIK; ELEKTRONISCHES STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP); FAHRLICHTASSISTENT; FENSTERHEBER ELEKTRISCH 4FACH; FONDBELEUCHTUNG; FUßFESTSTELLBREMSE; GETRIEBE: AUTOMATIK 7-GANG, 7G-TRONIC INKL. TEMPOMAT MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEITSBEG. SPEEDTRONIC; HECKDECKELFERNENTRIEGLUNG; HEIZBARE HECKSCHEIBE; KINDERSICHERUNG MECHANISCH; KLIMA: 2-ZONEN-KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK "THERMATIC"; KOPFSTÜTZEN 5FACH; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: KOMFORT-MULTIFUNKTIONSLENKRAD; LENKRAD: LENKRAD UND SCHALT-/WÄHLHEBEL IN LEDER; LENKSÄULE MECHANISCH LÄNGS- UND HÖHENVERSTELLBAR; LESELEUCHTEN UND MITTELKONSOLAUF LICHT IM INNENSPIEGEL; NEBELSCHEINWERFER; NETZ IM KOFFERRAUM SEITLICH LINKS; PAKET: LICHTPAKET; POLSTER: STOFF/LEDER ARTICO; RADIO: AUDIO 20 CD; REIFENDRUCKVERLUSTWARNUNG; REISERECHNER IN MULTIFUNKTIONSDISPLAY; RÄDER: LEICHTMETALLRÄDER 4FACH 5-DOPPELSPEICHER-DESIGN; RÄDER: REIFENDICHTMITTEL "TIREFIT"; SCHLIEßUNG MIT AUTOMATISCHER VERRIEGELUNG; SICHERHEITSGURTE C-KLASSE; SITZE: ISOFIX KINDERSITZVERANKERUNG IM FOND; SITZE: SITZBELEGUNGSERKENNUNG IM BEIFAHREERSITZ; SITZE: VORDERSITZE M. ELEKTR. HÖHEN-/LEHNENVERSTELLUNG, MECHANISCHER SITZKISSENNEIGUNGSVERSTELLUNG; SONNENBLENDEN MIT BELEUCHTETEM MAKE-UP-SPIEGEL; TEMPOMAT; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETE FAHRZEUGBELEUCHTUNG; WARTUNGSINTERVALLANZEIGE "ASSYST"; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH (ANERKANNT VON AZT UND TÜV); WÄRMEDÄMMENDES GLAS, GRÜN RUNDUM; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT INNENSCHALTER UND CRASH-SENSOR; ZIERBLENDEN IN "ALUMINIUM";

## SONDER - ZUBEHÖR

ASCHER ANSTELLE ABLAGEFACH MIT Klappe UND STECKDOSE; BI-XENONSCHEINWERFER MIT ABBIEGELICHT; DURCHLADEMÖGLICHKEIT; FEUERLÖSCHER; LACKIERUNG: METALLIC; LENKUNG: PARAMETERLENKUNG; PARKTRONIC; RADIO-NAVIGATION: COMAND APS MULTIMEDIA-SYSTEM; RÄDER: NOTLAUFRAD - MINISPRE; SCHEIBEN HINTEN ABGEDUNKELT; SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR; SCHIEBEDACH: SCHIEBE-HEBE-DACH IN GLASAUSFÜHRUNG ELEKTRISCH; SITZHEIZUNG: VORDERSITZE; TELEFON: KOMFORT-TELEFONIE IN DER ARMAUFLAGE MIT UNIVERSELLER SCHNITTSTELLE; WEGFALL TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL;

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

FORM AUDATEX

## SERIEN BEREIFUNG



**Gutachten-Nr. 88164302**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 14.06.2024**

V-ACHSE: 225/45 R 17 W  
H-ACHSE: 225/45 R 17 W

**MONTIERTE BEREIFUNG**

V-ACHSE: 225/45 R 17 91H LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 5.0 mm  
H-ACHSE: 225/45 R 17 94V LI: (WO) 8.0 mm RE: (WO) 8.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

**KORREKTUREN**

ÖRTLICHE MARKTLAGE  
MEHRERE BESITZER  
VORSCHÄDEN

FORM AUDATEX



**Gutachten-Nr. 88164302**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 14.06.2024**

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	1.344,54
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	255,46
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	1.600,00

REUTLINGEN , DEN 13.06.2024

FORM AUDATEX



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 1**

Fahrzeugfront und  
linke Fahrzeugseite



**Bild 2**

Fahrzeugfront und  
rechte  
Fahrzeugseite



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 3**

Fahrzeugheck und  
rechte  
Fahrzeugseite



**Bild 4**

Fahrzeugheck und  
linke Fahrzeugseite



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 5**

Laufleistung  
abgelesen



**Bild 6**

Fahrzeuginnenraum  
vorne (von rechts)



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 7**

Fahrgeninnenraum  
hinten (von rechts)



**Bild 8**

Kofferraum



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 9**

Motorraum



**Bild 10**

Vorderrad links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 11**

FIN am Fahrzeug



**Bild 12**

Navigationssystem /  
Bildschirm



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302**



**Bild 13**

Schweller links



**Bild 14**

Schweller rechts



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 15**

Lenkrad



**Bild 16**

Frontklappe



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 17**

Kotflügel vorne  
rechts




**Bild 18**

Tür vorne rechts



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 19**

Tür hinten rechts  
unten



**Bild 20**

Seitenwand hinten  
rechts



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 21**

Einstieg hinten rechts



**Bild 22**

Seitenwand hinten rechts



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 23**

Seitenwand hinten  
rechts




**Bild 24**

Seitenwand hinten  
rechts / Dachholm  
rechts



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 25**

Heckklappe




**Bild 26**

Dachzierleiste  
rechts




Lichtbilddanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 27**

Dach



**Bild 28**

Dach



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 29**

Stoßfänger hinten  
rechtsseitig



**Bild 30**

Stoßfänger hinten



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 31**

Seitenwand hinten  
links



**Bild 32**

Seitenwand hinten  
links



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 33**

Seitenwand hinten  
links



**Bild 34**

Tür hinten links



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 35**

Tür hinten links




**Bild 36**

Kotflügel vorne links



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 37**

Tür vorne links  
unten



**Bild 38**

Dachhimmel



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302




**Bild 39**

Beifahrersitz



**Bild 40**

Fondsitzebank



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 41**

Fahrsitz



**Bild 42**

Türverkleidung  
vorne links



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 43**

Scheibenrad hinten  
rechts  
(beispielhaft)



**Bild 44**

Bremsscheiben und  
Beläge Hinterachse



---

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 88164302



**Bild 45**

Bremsscheiben und  
Beläge Vorderachse