

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn

Herr
Jürgen Heichele

[REDACTED] en

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Stocker
Tel. direkt 08231 6029-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN JKAEN650ABDA00738

Auftraggeber

Herr Jürgen Heichele, [REDACTED]

Ihr Auftrag vom

04.10.2023, schriftlich durch Herrn Heichele

Besichtigung

04.10.2023 um 12:00

[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.10.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|--------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 5.042,02 EUR | 6.000,00 EUR |

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.10.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Heichele. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.10.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.10.2023 um 12:00 Uhr durch Herrn Andreas Stocker bei [REDACTED], im Beisein von Herrn Fischer (von der Werkstatt).

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

| | |
|--|---------------------------|
| Haltereintrag | [REDACTED] |
| Kennzeichen | [REDACTED] |
| Tag der Erstzulassung | 10.08.2015 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug | 07.09.2021 stillgelegt |

Untersuchungstermine

| | |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 08 / 2023 |
|---------------|-----------|

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fahrzeugart | Motorrad |
| Hersteller | KAWASAKI (J) |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | EN650A / Vulcan S |
| HSN / TSN | 7103 / AEL |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | JKAEN650ABDA00738 |
| Sitzplätze | 2 |
| Farbe | Weiß |
| Polster / Farbe | Leder / Schwarz |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin |
| Motorart / Zylinderanzahl | Boxermotor / 2 |
| Leistung / Hubraum | 35 kW / 649 cm ³ |
| Schadstoffklasse | 2006/72;C;AB 130 KM/H |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 8.119 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|----------|---------------------|---------------------------------------|------|-------------|
| 1 vorne | 120 / 70 ZR 21 59 W | Continental / ContiRoadAttack 2 front | S /O | 3 mm |
| 2 hinten | 160 / 60 ZR 17 59 W | Continental / ContiRoadAttack 2 rear | S /O | 3 mm |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Halogenscheinwerfer, Katalysator, Rad, Guss, Rückspiegel rechts

Sonderausstattung

Seitentaschen Leder

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Auspuffblende angeschrammt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Stocker

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Sonderzubehör Seitentaschen Leder



Bild 5 : Auspuffrohr angeschrammt