

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

WI NE124

FIN

1J4FAN9194P759740

Auftraggeber

Frau Birgit Müller-Weisenberger, Obergerichtsvollzieherin, Im Grund 4, 65329 Hohenstein

Ihr Auftrag vom

27.02.2026, telefonisch durch Frau Müller-Weisenberger

Besichtigung

04.03.2026 um 11:00 Uhr

Auto Witzko Inh. Matthias Witzko, Steinstr. 32, 65307 Bad Schwalbach

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.521,01 EUR	8.950,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Müller-Weisenberger. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.03.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.03.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Heino Schmidt bei **Auto Witzko Inh. Matthias Witzko, Steinstr. 32, 65307 Bad Schwalbach** im Beisein von Herrn **Witzko**.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 280 µm bis 300 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Karosserie außen umlackiert

Bremsanlage:

Der Zustand der Bremsanlage ist bei demontierten Rädern zu prüfen und gegebenenfalls neu zu bewerten. Ein Nachtrag zum Bericht bleibt vorbehalten.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Herr Stephan K. Grauke, Beethovenstr. 21, 65189 Wiesbaden
WI NE 124
14.06.2004
09.02.2024

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER(USA)
Typ / Verkaufsbezeichnung	TJ / Jeep Wrangler Sport
Aufbauart	Personenkraftwagen offen
HSN / TSN	1004 / 545
Fahrzeug-Ident.-Nr.	J4FAN9194P759740
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe / Farbe	Black Clear Coat / Grau
Lackierung	PX8
Polster	Kunstleder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	105 kW / 2429 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	48.726
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 75 R 16 113/116 Q	Sahara / CST A/T	G / O	8 mm
rechts	285 / 75 R 16 113/116 Q	Sahara / CST A/T	G / O	8 mm
2 links	285 / 75 R 16 113/116 Q	Sahara / CST A/T	G / O	8 mm
rechts	285 / 75 R 16 113/116 Q	Sahara / CST A/T	G / O	8 mm
Ersatzrad	235 / 70 R 16	Vredestein / Quatrac 5	A / O	6 mm

G/ Gelände; A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Ablagen, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Allradantrieb Command-Trac, Alufelgen, Außenspiegel manuell verstell- und manuell anklappbar, CD Radio JVC, Colorverglasung, rundum, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Fußmatten vorne, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Gurte: 4 Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Heckklappe, schwenkbar, Kopfstützen vorn, Kotflügelverbreiterung, Kotflügelverbreiterungen, Lenksäule höhenverstellbar, Lenzöffnungen im Fahrzeugboden, Radiovorbereitung, Rücksitzbank umklapp- und herausnehmbar, Servolenkung, Sitzbezüge Kunstleder, Sitze, vorn, mit Tip- u. Slide-Funktion, Steckdose, 12V, vorn, Unterfahrschutz für Getriebe und Tank, Verdeck: Soft-Top, Wegfahrsperre, Öldruckanzeige und Voltmeter, Überrollbügel

1

THESE ARE THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE SAMPLES OF THE
WATER SUPPLY SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK, TAKEN AT
VARIOUS PLACES ALONG THE WATER MAINS, AND AT THE
FALLS OF THE HUDSON RIVER, DURING THE MONTHS OF
JULY, AUGUST, AND SEPTEMBER, 1892.

DATE	PLACE	TEMPERATURE	PHOSPHORUS	AMMONIA	CHLORINE
JULY 1	FALLS OF HUDSON	55.0	0.000	0.000	0.000
JULY 1	WATER MAIN	55.0	0.000	0.000	0.000
JULY 1	WATER MAIN	55.0	0.000	0.000	0.000
JULY 1	WATER MAIN	55.0	0.000	0.000	0.000
JULY 1	WATER MAIN	55.0	0.000	0.000	0.000
JULY 1	WATER MAIN	55.0	0.000	0.000	0.000

THESE ARE THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE SAMPLES OF THE
WATER SUPPLY SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK, TAKEN AT
VARIOUS PLACES ALONG THE WATER MAINS, AND AT THE
FALLS OF THE HUDSON RIVER, DURING THE MONTHS OF
JULY, AUGUST, AND SEPTEMBER, 1892.

THESE ARE THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE SAMPLES OF THE
WATER SUPPLY SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK, TAKEN AT
VARIOUS PLACES ALONG THE WATER MAINS, AND AT THE
FALLS OF THE HUDSON RIVER, DURING THE MONTHS OF
JULY, AUGUST, AND SEPTEMBER, 1892.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Farbtonabechung Türen links und rechts, lackieren; Fahrzeugdach Flecken / Schimmelbildung, reinigen (Bild 13); Innenraum Schimmelbildung, reinigen (Bild 11, 28); Amaturenbrett überlackiert fleckig, erneuern (Bild 12); Hauptuntersuchung überfällig, erneuern; Wartungsarbeiten, erneuern; Gaszug unsachgemäß instandgesetzt, erneuern (Bild 17); Sitzbezüge verschmutzt, reinigen (Bild 27, 29); Minderung umlackierung, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Heino Schmidt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale hinten rechts



Bild 6 : Diagonale vorn links



Bild 7 : Fahrgestellnummer / Typenschild



Bild 8 : Innenraum vorn




Bild 9 : Fahrzeugschlüssel



Bild 10 : Innenraum hinten



Bild 11 : Innenraum Schimmelbildung



Bild 12 : Amaturenbrett überlackiert fleckig



Bild 13 : Fahrzeugdach Flecken / Schimmelbildung



Bild 14 : Farbtonabweichung Türen links und rechts




Bild 15 : Motorraum



Bild 16 : Motorraum mit Sprühnebel




Bild 17 : Gaszug unsachgemäß instandgesetzt




Bild 18 : Fahrzeug umlackiert // Motorraum schwarz




Bild 19 : Unterboden
Nachweis über mögliche Fahrwerksänderung fehlt



Bild 20 : Unterboden




Bild 21 : Unterboden




Bild 22 : Unterboden



Bild 23 : Unterboden



Bild 24 : Unterboden




Bild 25 : Unterboden



Bild 26 : Innenraum vorn




Bild 27 : Sitzbezüge verschmutzt




Bild 28 : Innenraum Schimmelbildung




Bild 29 : Sitzbezüge verschmutzt