

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

Aktenzeichen

[REDACTED] Wertgutachten

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.06.2026, per e-Mail durch [REDACTED]

Besichtigung

09.07.2026 um 09:00 Uhr
Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	210.084,03 EUR	250.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Eine Lackschichtdickenmessung konnte aufgrund des Karosseriematerials (CFK) nicht durchgeführt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.08.2004
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler Chrysler
Marke	-

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Typ / Verkaufsbezeichnung	SLR McLaren / 199
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	0999 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	460 kW / 5439 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	1.099

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Laut den vorgelegten Fahrzeugunterlagen handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, welches ursprünglich für den deutschen Markt zugelassen wurde. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2017 aus den USA nach Dubai verbracht.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
rechts	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
2 links	295 / 30 ZR 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	6 mm
rechts	295 / 30 ZR 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die Reifen weisen ein Herstellungsdatum von

vorne rechts Kalenderwoche 04/2017

vorne links Kalenderwoche 04/2017

hinten rechts Kalenderwoche 11/2017

hinten links Kalenderwoche 11/2017

auf.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türgriff rechts verschrammt, lackieren (Bild 25); Felge vorne rechts verschrammt, lackieren (Bild 24); Schriftzug Motorhaube rechts beschädigt, erneuern (Bild 30); Schutzfolie Stoßfänger vorne löst sich ab, erneuern (Bild 31); Felge hinten rechts verschrammt, lackieren (Bild 29); Wartung überfällig, instandsetzen (Bild 23); Reifen überaltert, erneuern; Tür links nicht korrekt eingepasst, instandsetzen (Bild 28); Türdichtung Einstieg links lose, erneuern (Bild 27); Folie Tür B-Säule links abgelöst, erneuern (Bild 26); Batterie defekt, erneuern; Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale hinten



Bild 6 : Diagonale vorne




Bild 7 : Innenraum




Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Innenraum



Bild 10 : Kofferraum



Bild 11 : Motorraum rechts



Bild 12 : Motorraum links



Bild 13 : Fahrzeugseite rechts



Bild 14 : Fahrzeugseite links



Bild 15 : Fahrzeugheck unten



Bild 16 : Rad vorne rechts



Bild 17 : Rad hinten rechts



Bild 18 : Rad hinten links



Bild 19 : Rad vorne links



Bild 20 : Bordmappe




Bild 21 : Bordmappe



Bild 22 : Bordmappe



Bild 23 : Wartung überfällig



Bild 24 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 25 : Türgriff rechts verschrammt



Bild 26 : Folie Tür B-Säule links abgelöst



Bild 27 : Türdichtung Einstieg links lose



Bild 28 : Tür links nicht korrekt eingepasst



Bild 29 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 30 : Schriftzug Motorhaube rechts beschädigt



Bild 31 : Schutzfolie Stoßfänger vorne löst sich ab