

KFZ-Sachverständigenbüro **Buck**

Gutachter für Kraftfahrzeuge & KFZ-Technik
Inhaber B.Eng. Thomas Buck

27211 Bassum, Tapiauer Str. 13
Tel. 04241/7245 • Fax. 04241/7348
info@kfz.buck.de

KFZ-SV.-Büro Buck Tapiauer Str. 13 27211 Bassum.

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Rosenstr. 13

26122 Oldenburg

Bassum, 13.03.2024

Bei Rückfragen bitte angeben:

0224024705

Betreff

Verkehrswertermittlung
[REDACTED]

Fahrzeug:

MAN TGA 26.410

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeughalter:

Sehr geehrte Frau Beer,

in der oben genannten Angelegenheit übersenden wir Ihnen unser Gutachten/Wertermittlung sowie unsere Gebührenrechnung zur weiteren Verwendung.

Wir dürfen um fristgerechten Ausgleich unsererer Gutachtergebühren auf das in der Rechnung angegebene Konto bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Buck
Bachelor of Engineering

KFZ-Sachverständigenbüro Buck

Gutachter für Kraftfahrzeuge & KFZ-Technik
Inhaber B.Eng. Thomas Buck

27211 Bassum, Taplauer Str. 13
Tel. 04241/7245 • Fax. 04241/7348
info@kfz.buck.de

KFZ-SV-Büro Buck Taplauer Str. 13 27211 Bassum

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Rosenstr. 13
26122 Oldenburg


12.03.2024

Rechnung

Rechnungs-Nr. 2403BA-2729

bei Rückfragen / Zahlung bitte angeben

Betreff **Verkehrswertermittlung
Gutachten-Nr. 0224024705**

Fahrzeughalter 

Fahrzeug / Typ **MAN TGA 26.410**
Amtl. Kennzeichen 
Fahrzeug-Ident-Nr. **WMAH17ZZ95W057489**

Auftrag vom **19.02.2024**
Leistungsdatum **12.03.2024**

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und erlauben uns in obiger Sache zu berechnen.

Honorar pauschal inkl. Fahrtkosten/Auslagen	250,00 €
Rechnungsbetrag netto	250,00 €
zzgl. 19,0% MwSt.	47,50 €
Rechnungsbetrag brutto	297,50 €

Die Rechnung ist zahlbar bis zum **26.03.2024**

Kreissparkasse Syke
Konto 1310004443 BLZ 29151700
IBAN DE04 2915 1700 1310 0044 43 BIC BRLADE21SYK
UStIdNr. DE309729676

KFZ-Sachverständigenbüro Buck

Gutachter für Kraftfahrzeuge & KFZ-Technik
Inhaber B.Eng. Thomas Buck

27211 Bassum, Tapiauer Str. 13
Tel. 04241/7245 • Fax. 04241/7348
info@kfz.buck.de

KFZ-SV-Büro Buck Tapiauer Str. 13 27211 Bassum

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Rosenstr. 13

26122 Oldenburg

29.02.2024

Kurzgutachten

0224024705

Bei Rückfragen bitte angeben

Betreff

Verkehrswertermittlung

Fahrzeughalter



Fahrzeug / Typ
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident-Nr.

MAN TGA 26.410
[Redacted]
WMAH17ZZ95W057489

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum / Ort

19.02.2024 / Staatsanwalt Oldenburg
29.02.2024 / Verden Firma Autohaus Mack GbR

Zusammenfassung:

Verkehrswert (ohne MwSt.)	7.142,86 EUR
19% MwSt.	1.357,14 EUR
Verkehrswert (inkl. MwSt.)	8.500,00 EUR
Restwerthöchstgebot inkl. MwSt. (verbindliches Gebot bis zum 28.03.24 siehe Seite 4)	7.000,00 EUR

Bassum, 29.02.2024



Gutachten 0224024705 vom 29.02.2024

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen	██████████
Fahrzeug-Ident-Nummer	WMAH17ZZ95W057489
KBA-Nr.	7731/581
Fahrzeugart / Aufbau	LKW / Kippmulde, 2-türig
Hersteller / Fahrzeugtyp	MAN / TGA 26.410
Motorart	Diesel
Leistung / Hubraum	301 kw / 11967 ccm
Bereifung	v.l. 11,0 mm 315/80 R 22,5 Pirelli Energy FH01 v.r. 12,0 mm 315/80 R 22,5 Pirelli Energy FH01 m.l.a. 10,0 mm 315/80 R 22,5 Pace PM 201 m.l.i. 10,0 mm 315/80 R 22,5 Pace PM 201 m.r.a. 11,0 mm 315/80 R 22,5 Pace PM 201 m.r.i. 11,0 mm 315/80 R 22,5 Pace PM 201 h.l. 11,0 mm 315/80 R 22,5 Athos HG 2206 h.r. 10,0 mm 315/80 R 22,5 Taurus Roads
Erste Zulassung	29.11.2004
Letzte Zulassung	07.04.2022
Nächste HU / AU	04.2023
Tachostand abgelesen	725266 km
Farbe	Gelb
Zubehör / Ausstattungsvariante	Hubdach mechanisch, Weitwinkelspiegel links und rechts, elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Komfort-Fahrersitz, Leuchtweitenregulierung, Anhängerkupplung, Unterfahrschutz vorn, seitliche Markierungsleuchten, Sonnenblende außen, Aufbau: Abrollkipper.
Allgemeinzustand	Alter und Laufleistung entsprechend.
Reparierte Vorschäden	Bei der Besichtigung waren ohne weitergehende Untersuchungen keine reparierten Vorschäden feststellbar.
Unreparierte Vorschäden	Einstiegskasten vorn rechts im Radlaufbereich gebrochen, verschrammt. Radbolzenabdeckung des vorderen rechten Rades verbogen. Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt. Unterfahrschutz rechts verformt, verschrammt. Kotflügel hinten rechts und links gebrochen, verschrammt und provisorisch instandgesetzt. Radbolzenabdeckung am Rad hinten rechts und

Fahrzeugdaten

links verformt. Rückleuchte hinten rechts provisorisch ausgebessert. Steckdosenhalteplatte hinten links verformt. Kennzeichenverstärkung hinten gebrochen. Abdeckung links gebrochen. Unterfahrschutz links verformt, verschrammt. Batterieabdeckkasten gebrochen. Einstiegskasten vorn links verschrammt. Luftleitblech am Führerhaus vorn rechts provisorisch befestigt. Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen, verschrammt. Innenraum stark verschmutzt. Die gesamte Lackierung des Führerhauses ist verblichen.

Des Weiteren weist das Fahrzeug rundum starke Gebrauchsspuren auf.

Aufgrund der langen Standdauer des Fahrzeuges sind weitere Standschäden nicht auszuschließen.

Der Motorlauf sowie die Fahrzeugelektrik konnte im Rahmen der Besichtigung nicht geprüft werden

Bemerkung

Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor.
Fahrzeug ist fahrfähig, aber nicht verkehrssicher.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde bei der Besichtigung mit den Fahrzeugpapieren abgeglichen und stimmt überein.

Gutachten 0224024705 vom 29.02.2024

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 19.02.2024 wurde das vorstehend bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Ermittlung des gemeinen Wertes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen Herrn Hannes Burmeister bei der Firma Autohaus Mack GbR in D 27283 Verden.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im unzerlegten Zustand.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Zur Beweissicherung wurden **40** Fotos gefertigt, die diesem Gutachten beigelegt sind.

Verkehrswertermittlung

Es wurde eine Ermittlung des Verkehrswertes, also des im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Fahrzeuges bei einer Veräußerung zu erzielenden Preises, durchgeführt.

Im Rahmen der Validierung wurden auf den einschlägigen Onlineplattformen verschiedene Vergleichsfahrzeuge mit ähnlicher Ausstattung, Laufleistung, ähnlichem Fahrzeugalter und ohne Vor- und Altschäden ermittelt. Die Verkaufspreise bewegen sich in der Preisspanne von 12.257,00 EUR bis 14.863,00 EUR.

Unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren und den am Fahrzeug befindlichen Vor- und Altschäden wurde der Verkehrswert sachverständigenseits auf 8.500,00 EUR taxiert.

Zusätzlich wurden konkrete Gebote für das o.g. Fahrzeug von einschlägigen Restwertbörsen und Restwertaukäufern hinzugezogen:

<u>Bieter</u>	<u>Ort</u>	<u>Telefon</u>	<u>Gebot</u>
Autohaus Mack GbR	27283 Verden	04231-96500	7.000,00 EUR
Fine line Stavebni stroje s.r.o.	CZ-13000 Praha 3	089-63020924 (CARTV)	6.001,00 EUR
R.G. Automobile	28217 Bremen	089-63020924 (CARTV)	5.464,00 EUR
FHUP "DOMINEX" Andrzej Gasior	PL-33-163 Rzepiennik Strzyzewski	089-63020924 (CARTV)	4.897,00 EUR
MP-SPED SP. Z O.O.	PL-61-751 Poznan	089-63020924 (CARTV)	3.550,00 EUR
Benjamin W. Nobis	32289 Rödinghausen	07248-931310 (WOM)	2.700,00 EUR

Die Bieter halten sich bis einschließlich 28.03.2024 an ihr Gebot gebunden.

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Bild Nr. 031



Ansicht Unterboden

Bild Nr. 032



Ansicht Unterboden

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034



Bild Nr. 037



Bild Nr. 038



Bild Nr. 035



Bild Nr. 036



Bild Nr. 039



Bild Nr. 040

