

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 06.07.2024

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Ottostr. 6, 27793 WildeshausenStaatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstr. 7
26135 OldenburgDEKRA Automobil GmbH
Station Wildeshausen
Ottostr. 6
27793 Wildeshausen
Telefon 04431 / 9093710
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.comAnsprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstr. 7, 26135 Oldenburg
Ihr Auftrag vom	28.06.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Eingang am	03.07.2024
Besichtigung	03.07.2024 um 09:28 Uhr Koopmann, Ottostraße 6, 27793 Wildeshausen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.436,97 EUR	26.700,00 EUR

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.comSitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 03.07.2024, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024 um 09:28 Uhr durch [REDACTED] bei Koopmann, Ottostraße 6, 27793 Wildeshausen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II: Landkreis Cloppenburg [REDACTED]

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Nr. Zul.-Besch. Teil II (Fz-Brief)
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil I/Fz-Schein vom
Anzahl Haltereinträge

[REDACTED]
[REDACTED]
07.07.2020
[REDACTED]
1

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	R1ES / E 300 d T 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / AEF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	180 kW / 1950 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	79.630

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 95 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	7 mm
	rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O
2 links	275 / 30 R 20 97 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	6 mm
	rechts	275 / 30 R 20 97 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), AdBlue Behälter mit 25 l Volumen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Analoguhr auf der Mittelkonsole, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außenspiegelgehäuse mit integrierter Umfeldbeleuchtung, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fahrzeug Setup, Fahrzeugschlüssel in Schwarz Hochglanz mit Zierrahmen in Mattchrom, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO, Instrumententafel-Oberteil in Ledernachbildung ARTICO, KEYLESS-START, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Schwarz, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Audio 20, Reifendruckkontrolle, Reiserechner und Bordcomputer, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente

Duplikat

Aluminium mit Trapezschliff

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Mercedes-Benz SD Navigation, Navigation: SD-Karten-Navigation, Paket: Ablage, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Spiegelpaket, Park-Assistent aktiv mit PARKTRONIC, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Media-Display 12,3", Radiozubehör: Touchpad, Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design, hochglanzschwarz lackiert, Rückfahrkamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebedach: Schiebedach elektrisch in Glasausführung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Totwinkel-Assistent, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule, Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Zustandsbeschreibung**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Seitenwand und Stoßfängerabdeckung hinten rechts streifend eingedrückt, instandsetzen; Reifen hinten rechts drucklos, erneuern.

Fehlende Teile

Schlüsselsatz nicht vollständig (nur einer vorgelegt)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen**Fotoanlage**

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Ansicht Motorraum

Duplikat



Bild 7 : Ansicht Kofferraum



Bild 8 : Verbandtasche, Bordmittel

Duplikat



Bild 9 : Stoßfängerabdeckung und Seitenwand hinten rechts streifend eingedrückt



Bild 10 : Detailansicht Streifschaden seitlich

Duplikat



Bild 11 : Reifen hinten rechts drucklos



Bild 12 : Warnanzeige Reifendruck