

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

Aktenzeichen

[REDACTED] Wertgutachten

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.06.2026, per e-Mail durch [REDACTED]

Besichtigung

10.07.2026 um 10:00 Uhr

Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.008,40 EUR	25.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.07.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Dem Sachverständigen lagen keinerlei Unterlagen zum Fahrzeug vor. Das Erstzulassungsdatum wurde aufgrund von Indizien, wie der EG-Typgenehmigung oder dem allgemeinen Zustand des Fahrzeuges geschätzt.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Fahrzeug

nicht vorhanden
01.07.2020
stillgelegt

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Starrdeichselanhänger
Hersteller	MOETEFINDT
Typ / Verkaufsbezeichnung	FT / FTP235
Aufbauart	Geschlossener Kasten / Fahrzeugtransporter
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Farbe	Schwarz
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	1

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 12 112 N C	Journey / WR068	A / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 12 112 N C	Journey / WR068	A / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 12 112 N C	Journey / WR068	A / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 12 112 N C	Journey / WR068	A / O	4 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifen weisen Standplatten auf, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht vorne links



Bild 2 : Übersicht hinten rechts



Bild 3 : Übersicht vorne rechts



Bild 4 : Übersicht hinten links



Bild 5 : Übersicht vorne



Bild 6 : Übersicht hinten



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Inneraum




Bild 10 : Innenraum



Bild 11 : Innenraum



Bild 12 : Winde



Bild 13 : Fernbedienung Winde