

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstr. 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Versandblatt



Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA - Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/online Termin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



DEKRA Automobil GmbH
Händewerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLAEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstr. 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tel. direkt 0441 98393-23

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED]

FIN [REDACTED]

Aktenzeichen [REDACTED]
 Auftraggeber Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstr. 7, 26135 Oldenburg
 Ihr Auftrag vom 04.06.2025, telefonisch durch [REDACTED] von Firma Koopmann Kraftfahrzeuge, auf Wunsch des Auftraggebers
 Besichtigung 05.06.2025 um 09:00 Uhr
 Koopmann Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheiderstr. 46b, 27755 Delmenhorst

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.06.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.521,01 EUR	14.900,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.06.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED] von Firma Koopmann Kraftfahrzeuge, auf Wunsch des Auftraggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.06.2025 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei Koopmann Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheiderstr. 46b, 27755 Delmenhorst, im Beisein von [REDACTED]

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Weitergehende Überprüfungen hinsichtlich von Vorschäden, Teilerlegungsarbeiten, wurden allerdings nicht vorgenommen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	15.09.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	29.08.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 04 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Jaguar Land Rover (GB)
Typ / Verkaufsbezeichnung	DC / F-Pace 25d AWD Aut. R-Sport
Aufbauart	Kombi / SUV
HSN / TSN	1590 / AFR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	177 kW / 1999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	149.704

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 19 111 W	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	255 / 55 R 19 111 W	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
2 links	255 / 55 R 19 111 W	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	255 / 55 R 19 111 W	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2021			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole, Airbag: Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag vorn und hinten, Alarmanlage, perimetrisch inkl. Wegfahrsperrung, All Surface Progress Control (ASPC), Allradantrieb (AWD) mit IDD (Intelligent Driveline Dynamics), Ambiente Innenraumbeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Automatische Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Autonomer Notfall-Bremsassistent mit Fußgängerschutz (Autonomous Emergency Braking, AEB), Außenspiegel in Wagenfarbe, elektrisch einstellbar und beheizbar, Begrüßungslicht und Heimleuchten, Beheizbare Heckscheibe, Berganfahrhilfe, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht im "J-Blade"-Design und Scheinwerferreinigungsanlage, Bremsbelagverschleißanzeige, Bremsen: Bremssättel in Grau, Bremsen: Jaguar Bremsanlage mit Bremsscheibendurchmesser vorn 325 mm / hinten 325 mm, Bremsleuchte dritte, Brillenfach in Dachkonsole, Cupholder vorn (2), Dachverkleidung in Morzine in Light Oyster (Hellbeige), Dieselpartikelfilter mit SCR, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC), Edelstahl-Einstiegsleisten mit R-Sport-Emblem vorn, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB), Fensterheber vorne und hinten, elektrisch, Fußmatten, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Jaguar Sequential Shift, Handschuhfach verriegelbar, Innendekor: Paneele in Pianolack Schwarz, Jaguar "Intelligent Stop/Start"-System, Jaguar Smart Key System mit Keyless Start, JaguarDrive Control, JaguarDrive Selector, JaguarSense - Innenraumbeleuchtung, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen), Kombiinstrumente - zwei analoge Rundinstrumente mit 5 TFT Farbdisplay, Kopfstützen vorne und hinten, LED-Heckleuchten, Laderaumschienen, Lenkrad: Lenksäule manuell verstellbar (axial und vertikal), Lenkrad: Multifunktions-Soft-Grain-Sportlederlenkrad mit R-Sport-Emblem, Lenkrad: Schaltwippen in mattem Chrom, Lüftungsdüsen hinten, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, Protect, Radio:

Duplikat

AM/FM-Radio, Radio: Jaguar 80-Watt-Klangsystem, Radio: Touch Infotainment-System mit 8" Touchscreen-Farbdisplay, Regensensor, Räder: Jaguar Tyre Repair System, Räder: Reifenluftdruckkontrolle (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS), Scheibenrahmeneinfassung in glänzend Schwarz, Seitliche Luftauslässe in mattem Chrom mit R-Sport-Emblem, Sensorgesteuertes Fahrlicht, Servolenkung, elektromechanisch (Electric Power Assisted Steering, EPAS), Sitze: ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hinten, Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 getrennt umklappbar, Sitze: Rücksitze mit Mittelarmlehne inklusive zwei Cupholdern, Sitze: Schleudertrauma-Reduktionssystem im Vordersitz, Spurverlassenswarner, Steckdose: 12 V Anschlüsse vorn und hinten und im Kofferraum mit 2x USB hinten, Torque Vectoring, Touchscreen-Einfassung in mattem Chrom, Valet-Modus, Verzurrösen im Gepäckraum, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zierleisten in Schwarz

Sonderausstattung

Anhängerkupplung - elektrisch ein- und ausfahrbar, Außenspiegel, elektrisch einklapp-, einstell- und beheizbar, automatisch abblendend, Beheizbare Frontscheibe mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen, Einparkhilfe vorn, Ganzjahresreifen, Heckklappe elektrisch, Innenrückspiegel automatisch abblendend, Lackierung: Metallic, Leichtmetallfelgen 19" mit 5 Speichen "Style 5037" in glänzend Schwarz, Paket: Black-Pack R-Sport, Rückfahrkamera mit Hilfslinien, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Sportsitze in genarbtm Leder (perforiert), Sonnenschutzverglasung, Spurhalteassistent mit Aufmerksamkeitsassistent, Warnsystem "Toter Winkel" mit Annäherungssensor und seitlicher Rückfahrüberwachung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Vereinzelte alters- und einsatzbedingte Gebrauchsspuren waren erkennbar.
Das Fahrzeug ist bereits seit längerer Zeit abgestellt und weist zum Teil Standschäden auf.
Letzter Ölwechsel gemäß Ölwechselzettel am 05.09.2024 bei 147.823 Km.
Datum und Laufleistung letzte Inspektion nicht bekannt.
Reifendruck vorne rechts zu gering.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Fahrzeug von außen verschmutzt, Aufbereitung; Fahrzeug von innen verschmutzt, Druckstellen Lederpolster, Aufbereitung; Tür hinten links und Seitenwand hinten links lackbeschädigt / verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22); Dämmmatte Stirnwand Motorraum aufgerissen, erneuern (Bild 25); Reifendichtmittel bereits seit 09.2021 abgelaufen, erneuern (Bild 26); Bremsbeläge vorne in Kürze verschlissen, erneuern (Bild 27, 28); Bremsbeläge hinten in Kürze verschlissen, Bremsscheiben hinten beginnende Riefenbildungen, erneuern (Bild 29, 30);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Oberflächliche Steinschlagschaden Frontscheibe (Bild 32, 33).

Duplikat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum

Duplikat



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Innenraum

Duplikat



Bild 9 : Kombiinstrument



Bild 10 : Fahrzeug-Ident.-Nr.

Duplikat



Bild 11 : Typenschild



Bild 12 : Vorgelegter Schlüssel

Duplikat



Bild 13 : Dachbereich



Bild 14 : Unterboden von vorne

Duplikat



Bild 15 : Unterboden von hinten



Bild 16 : Getriebe von unten

Duplikat



Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Kofferraum unter Laderaumabdeckung

Duplikat



Bild 19 : Motorraum



Bild 20 : Ölwechselzettel

Duplikat



Bild 21 : Tür hinten links und Seitenwand hinten links lackbeschädigt / verkratzt



Bild 22 : Tür hinten links und Seitenwand hinten links lackbeschädigt / verkratzt

Duplikat



Bild 23 : Tür hinten links lackbeschädigt / verkratzt



Bild 24 : Tür hinten links lackbeschädigt

Duplikat



Bild 25 : Dämmmatte Stirnwand Motorraum aufgerissen



Bild 26 : Reifendichtmittel bereits seit 09.2021 abgelaufen

Duplikat



Bild 27 : Bremsbeläge vorne in Kürze verschlissen



Bild 28 : Bremsbeläge vorne in Kürze verschlissen

Duplikat



Bild 29 : Bremsbeläge hinten in Kürze verschlissen, Bremsscheiben hinten beginnende Riefenbildungen




Bild 30 : Bremsbeläge hinten in Kürze verschlissen, Bremsscheiben hinten beginnende Riefenbildungen

Duplikat



Bild 31 : Bremscheiben hinten beginnende Riefenbildungen



Bild 32 : Oberflächliche Steinschlagschaden Frontscheibe

Duplikat



Bild 33 : Oberflächliche Steinschlagschaden Frontscheibe




Bild 34 : Druckstellen Lederpolster

Duplikat



Bild 35 : Reifendruck vorne rechts zu gering