

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstraße 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt: [REDACTED]

Datum 03.12.2025

Gutachten

Betreff:

Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

WUA [REDACTED]

Fahrgestellnummer:

14.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt am / wie:

14.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:

[REDACTED]
49565 Bramsche

Besichtigungsort:

26.11.2025

Besichtigungsdatum:

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,
HRB-Nr. 21039
Bankverbindungen:
Commerzbank AG
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600
BW-Bank
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung	6
4	Zusammenfassung	6
5	Schlusswort	7

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 14.11.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Audi Sport, RS6 Avant 4.0 TFSI Quattro Tiptronic, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 26.11.2025 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorgangs standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- ein Auszug aus der Zulassung, zur Verfügung gestellt durch das Zollamt Osnabrück.

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi Sport
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2 / RS6 Avant 4.0 TFSI Quattro Tiptronic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1860 / ABA
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WUA [REDACTED]
Zul. Gesamtmasse (kg)	2.740
Maße über alles (L / B / H) (mm)	4.995 / 1.951 / 1.485

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	
Polster / Farbe	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderzahl	V-Motor / 8
Leistung (kW) Hubraum (cm ³)	441 / 3.996
Schadstoffklasse	Euro 6
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	18.322 (es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 6,0 vorne links 6,0 hinten rechts 7,0 hinten links 7,0
Reifengröße	vorne: 285/30 R 22 101 Y hinten: 285/30 R 22 101 Y
Reifenfabrikat	Pirelli P Zero

Ausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizt und anklappbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen in Aluminium Race anthrazit, Diebstahlwarnanlage, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegs-LED mit Audi Sport Projektion vorn und hinten, Einstiegsleisten, RS, Fahrwerk: RS-adaptive air suspension, Fernlichtassistent, Funkschlüssel, mit Safelock, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-stufig Automatikgetriebe tiptronic, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos, Interierelemente in Kunstleder oben und unten, Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Kofferraumbodenmatte, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Heckleuchten mit

dynamischem Blinklicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, mit Multifunk. plus, Lenkradheizung und Schaltwippen, MMI Navigation plus mit MMI Touch response inkl. Audi virtual cockpit plus, Mild-Hybrid, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Paket Ablage, Paket Ambiente-Lichtpaket plus, Paket: Optikpaket Schwarz, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, RS-Dachkantenspoiler, RS-Stahlbremse vorn und hinten mit Bremssätteln in Schwarz glänzend, Rad: Leichtmetallräder, 10-Speichen-Stern, Rad: Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung, Rad: Reifendruck-Kontrollsysteem, Rad: Reifenreparaturset, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang, Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, Sitze: Sportsitze plus vorn mit Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz, Sitzheizung vorn, Sonnenblende, ausziehbar, Spurverlassenswarnung, Standardabgasanlage, Start-Stop-System, Telefon: Smartphone-Interface, Verglasung: Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung.

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand.

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Entsprechend der elektronischen Serviceanzeige im Fahrzeug war ein Ölservice überfällig.

Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor.

Bei der ober- und unterseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug zudem folgende Beschädigungen festgestellt werden:

- glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt,
- glanzgedrehte Felge hinten rechts zerkratzt,
- glanzgedrehte Felge vorne links zerkratzt.

3 Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, Audi Sport RS6, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 84.500,00

In Worten: Vierundachtzigtausendfünfhundert Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 26.11.2025 bei der Firma [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf

einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 84.500,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 03.12.2025/Pr

Der Sachverständige



Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

 DEKRA

DEKRA-Nr: 0316 / 049767 / 2025 / B077298001202

vom 28.11.2025



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum




Bild 6 : Innenraum hinten



Bild 7 : Kombiinstrument




Bild 8 : Übersicht Motorraum




Bild 9 : Übersicht Unterboden



Bild 10 : Wartungsanzeige
Ölservice überfällig



Bild 11 : Glanzgedrehte Felge vorn rechts zerkratzt



Bild 12 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 13 : Glanzgedrehte Felge vorn links zerkratzt



Bild 14 : Motorkontrolllampe leuchtet