

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Güterstr. 48C, 26389 Wilhelmshaven

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Wilhelmshaven
Güterstr. 48C
26389 Wilhelmshaven
Telefon 04421 / 7570-0
Fax 04421 / 7570-70
E-Mail
wilhelmshaven.automobil@dekra.com



Staatsanwaltschaft Osnabrück [REDACTED]
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED]

FIN WAUZZZ [REDACTED]

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück [REDACTED], Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 15.01.2025, per e-Mail [REDACTED]
Besichtigung 21.01.2025 um 08:00 Uhr
[REDACTED], 26389 Wilhelmshaven

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.01.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		6.262,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.01.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.01.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.01.2025 um 08:00 Uhr durch [REDACTED], 26389 Wilhelmshaven, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. Die Besichtigung verzögerte sich, da diese erst zu dem zwischen Anspruchsteller/Versicherungsnehmer bzw. Fahrzeughalter und der Reparaturfirma vereinbarten Termin erfolgen konnte.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Innenraum- Verkleidungen, Polster, weisen dem Gebrauch übliche Kratzer, Druckstellen und Schrammen auf. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Tag der Ersterzulassung	23.01.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.04.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi

Duplikat

Typ / Verkaufsbezeichnung	A5 Sportback (8T)(05.2009->) / A5 Sportback 2.0 TDI clean diesel
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / AXI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ [REDACTED]
Türen	5
Farbe (Hersteller)	Brillantschwarz
Lackierung	A2, LY9B
Polster / Farbe	Alcantara/Leder-Kombination / schwarz-schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	238.643

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 V	Minerva / Frostrack	W/O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 V	Minerva / Frostrack	W/O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 V	Minerva / Frostrack	W/O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 V	Minerva / Frostrack	W/O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 61 Ah, Brems Scheiben hinten (300 mm x 12 mm), Brems Scheiben vorn (314 mm x 25 mm), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Informationen-System (FIS), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Generator 140 A, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit Funkuhr, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kältemittel R 134 A, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Longlife-Service, Make-up-Spiegel beleuchtet, Modellpflege, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI KAT clean diesel (CSUA), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel, Nebelscheinwerfer integriert, Reifen 225/50 R17 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: S line Selection, Dachhimmel Stoff, schwarz, Einparkhilfe hinten (APS), Komfort-Paket, LM-Felgen 9x19 (5-Arm, Rotor, Titanoptik), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Multi-Media-Interface MMI Navigation, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perl nappa, Sonderlackierung Brilliant-Schwarz, Sportsitze vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Duplikat

Zustandsbeschreibung**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Stoßfänger vorne, Anstoßschaden, instandsetzen; Seitenwand hinten links, zerkratzt, smart repair; Stoßfänger hinten, lackabplatzer, smart repair; Diverse Fehlermeldungen (Schadenerweiterung möglich), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Wartung überfällig, erneuern; Tirefit, Ablaufdatum überschritten, erneuern. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Lackstellen rundum, ; Oberflächenkratzer rundum, ; Heckdeckel, zerkratzt, ; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Hauptschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten links



Bild 4 : Innenraum

Duplikat



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Fahrzeugschlüssel

Duplikat



Bild 7 : Diagonale vorn rechts