



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument




Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Kofferraum




Bild 8 : Nicht reparierter Vorschaden: Stoßfänger vorne Klarlack matt



Bild 9 : Nicht reparierter Vorschaden: Stoßfänger vorne Klarlack matt




Bild 10 : Nicht reparierter Vorschaden: Motorhaube eingeknickt



Bild 11 : Nicht reparierter Vorschaden: Motorhaube eingeknickt



Bild 12 : Nicht reparierter Vorschaden: Scheinwerfer beidseitig blind



Bild 13 : Nicht reparierter Vorschaden: Außenspiegel rechts verschrammt



Bild 14 : Nicht reparierter Vorschaden: Seitenwand rechts verschrammt



Bild 15 : Nicht reparierter Vorschaden: Seitenwand rechts verschrammt



Bild 16 : Nicht reparierter Vorschaden: Seitenwand rechts verschrammt




Bild 17 : Nicht reparierter Vorschaden: Stoßfänger hinten nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 18 : Nicht reparierter Vorschaden: Stoßfänger hinten nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 19 : Nicht reparierter Vorschaden: Stoßfänger hinten nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 20 : Achse 1, Reifen Rechts 1



Bild 21 : Achse 2, Reifen Rechts 1



Bild 22 : Achse 2, Reifen Links 1



Bild 23 : Achse 1, Reifen Links 1