

DEKRA Automobil GmbH

Fachbereich Gutachten

Niederlassung Meppen

Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Tel. 05931/9861-0


DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Meppen

Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück

Kollegienwall 11

49074 Osnabrück



Gutachten

DEKRA-Gutachten-Nr.	2025-317/61176/4323352223 vom 21.11.2025
Aktenzeichen	[REDACTED]
amtliches Kennzeichen	[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH D-49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstraße 11
D-49716 Meppen
Telefon (0 59 31) 98 61-0
Telefax (0 59 31) 98 61-22

Kontakt [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum 21.11.2025

Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen [REDACTED]

amtl. Kennzeichen [REDACTED]

Fahrgestellnummer WBA [REDACTED]

Auftrag erteilt durch Staatsanwaltschaft Osnabrück

Auftrag erteilt am / wie 03.11.2025 / per E-Mail

Besichtigungsdatum 10.11.2025

Besichtigungsort [REDACTED]

[REDACTED], 49744 Geeste

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 21.08.2025, hier eingegangen am 10.10.2025 durch [REDACTED] wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, BMW 420d Gran Coupe, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 10.11.2025 bei der [REDACTED] in 49744 Geeste besichtigt und fotografiert.

Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Es standen keine Fahrzeugpapiere zur Verfügung und das Gutachten wurde anhand der Fahrgestellnummer erstellt.

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung. Die übrigen, technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

amtl. Kennzeichen	[REDACTED]
Fahrzeughalter	unbekannt
Fahrzeug-Art	Pkw
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	F36 / 420d Gran Coupe
Fahrzeug-Ident-Nr.	WBA[REDACTED]
Motor Art	4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor

Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	140 / 1.995
Schadstoffklasse	Euro 6
KM-Stand (Km)	254.197 abgelesen
Bereifung	GoodYear / Vector 4Seasons
Reifengröße	225/50 R 17 98 V
Profiltiefen (mm)	
1. Achse	li. 5,0 / re. 5,0
2. Achse	li. 6,0, re. 6,0

2.2 Fahrzeugausstattung und Sonderzubehör

Neben der serienmäßigen Ausstattung war das Fahrzeug mit folgender Sonderausstattung versehen:

Ablage-Paket, Audio-Navigationssystem Business, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Instrumentenkombination, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Lenkrad BMW Individual, Licht- und Regensor, Licht-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rückfahrkamera, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

2.3 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in einem schlechten Pflege- und Erhaltungszustand. Das Fahrzeug ist seit August 2025 auf dem Sicherstellungsgelände des Abschleppdienstes und jetzigen Standortes abgestellt und wurde seitdem nicht bewegt.

Bei der oberseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Vorschäden festgestellt werden:

- Die Motorhaube zeigt einen erhöhten Lackaufbau und großflächige Lackabplatzungen
- Die rechten Türen zeigen einen erhöhten Lackaufbau
- Das Fahrzeug hat einen Unfallschaden:
der vordere Stoßfänger ist teilweise abgerissen und der Pralldämpfer verformt. Der rechte und linke Kotflügel ist eingedrückt, verformt und verschrammt. Die Radhausverkleidung vorne rechts ist gebrochen. Die rechten Türen sind unterhalb eingedrückt und verformt. Die rechte Schwellerverkleidung ist verschrammt. Die rechte Seitenwand ist im Bereich des Kniestücks eingedrückt und verschrammt. Das Rad vorne rechts zeigt eine Schiefstellung der Achsaufhängung. Die Felgen und Reifen vorne links, vorne rechts und hinten rechts sind verschrammt und zeigen Druckspuren.
- Der Innenraum ist stark verschmutzt und zeigt Spuren der Schimmelbildung

2.4 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Schlüssel standen nicht zur Verfügung. Die Batterie war tiefentladen.

Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen. Ein Wartungshinweis lag nicht vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, BMW 420d Gran Coupe, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbarer Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von:

(incl. MwSt.) € 2.500,00

4 Zusammenfassung

Das hier in Rede stehende Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 10.11.2025 bei der Firma Autohaus Heinz Rakel in 49744 Geeste besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte keine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von:

(incl. MwSt.) € 2.500,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Meppen, 21.11.2025

DEKRA Automobil GmbH
Fachbereich Gutachten
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Tel. 05931/9861-0
E-Mail: meppen.automobil@dekra.com



Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum hinten



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Wartungsnachweis

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

 DEKRA

DEKRA-Nr: 0E74 / 061176 / 2025 / B081849000283

vom 14.11.2025



Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Schadenübersicht vorne links



Bild 9 : Kotflügel links verformt



Bild 10 : Felge vorne links verschrammt; Reifen Druckspuren



Bild 11 : Schadenübersicht vorne rechts




Bild 12 : Stoßfängerverkleidung teilweise abgerissen, Radhausverkleidung gebrochen



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung teilweise abgerissen und verschrammt



Bild 14 : Prallelement rechts aufgeschoben



Bild 15 : Kotflügel rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt




Bild 16 : Kotflügel rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt



Bild 17 : Felge vorne rechts verschrammt, Reifen Druckspuren



Bild 18 : Tür vorne rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt




Bild 19 : Tür vorne rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt



Bild 20 : Tür vorne rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt




Bild 21 : Tür hinten rechts unterhalb eingedrückt und verschrammt
Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 22 : Seitenwand rechts im Bereich Kniestück unterhalb eingedrückt und verschrammt
Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 23 : Seitenwand rechts im Bereich Kniestück unterhalb eingedrückt und verschrammt



Bild 24 : Felge hinten rechts verschrammt, Reifen Druckspuren



Bild 25 : Rad vorne rechts zeigt Schiefstellung



Bild 26 : Rad vorne rechts zeigt Schiefstellung



Bild 27 : Motorhaube lackabplatzter



Bild 28 : Innenraum verschmutzt mit Schimmelbildung



Bild 29 : Innenraum verschmutzt mit Schimmelbildung




Bild 30 : Fahrgestellnummer