

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WBAGT810909D82950**

Aktenzeichen 
Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 14.07.2023, schriftlich durch 
Besichtigung 08.08.2023 um 10:15
Autohaus  49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.08.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	51.092,44 EUR	60.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.07.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.08.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.08.2023 um 10:15 Uhr durch [REDACTED] bei Autohaus [REDACTED] 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	23.09.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	G6X / X6 xDrive30d
Aufbauart	Geländewagen

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAGT810909D82950
Radstand	2975
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / 475
Polster / Farbe	Leder / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	210 kW / 2993 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	17.049

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 50 R 19 110 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL	W / O / F	6 mm
rechts	265 / 50 R 19 110 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL	W / O / F	6 mm
2 links	265 / 50 R 19 110 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL	W / O / F	5 mm
rechts	265 / 50 R 19 110 H	Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL	W / O / F	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchte, dynamisch, abhängig von Bremskraft, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, Exterieurumfänge, Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatik Getriebe Steptronic, Heckklappe elektrisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer adaptiv, Lackierung: Schwarz, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, M Dachhimmel anthrazit, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, 12,3" Touch Display, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Personal Profile, Polster: Sensafin dekorgestept, Radio BMW Professional mit 6 Lautsprechern, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: 19" Leichtmetallräder V-Speiche 734 Reflexsilber, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdosen (12V), Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

BMW Niere 'Iconic Glow', Lackierung: Metallic, M Sportabgasanlage, M Sportbremse, Paket: M Aerodynamikpaket, Panorama Glasdach, elektrisch, Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz, Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugaufbereitung, reinigen (Bild 5, 6); Batterie schwach, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Servicearbeiten fällig, erneuern (Bild 7). Fehlermeldung Parksensordaten, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Heckklappe leicht verkratzt, .

Fehlende Teile

Bordmappe (inkl. Betriebsanleitung usw.)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeugaufbereitung



Bild 6 : Fahrzeugaufbereitung




Bild 7 : Servicearbeiten fällig



Bild 8 : Fehlermeldung Parksensoren