

DEKRA Automobil GmbH
Fachbereich Gutachten
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11, 49716 Meppen
Tel. 05931/9861-0, Fax. 05931/9861-22



DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück



DEKRA-Gutachten-Nr.	2022-317/40207/1829189508 vom 18.11.2022
Aktenzeichen	[REDACTED]
Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH D-49716 Meppen
Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstraße 11
D-49716 Meppen
Telefon (0 59 31) 98 61-0
Telefax (0 59 31) 98 61-22

[REDACTED]
[REDACTED]
Fax direkt (0 59 31) 98 61-22
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum 18.11.2022

Wertgutachten

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftrag erteilt am / wie

03.11.2022 / schriftlich

Auftragseingang am

09.11.2022

Auftrag erteilt durch

[REDACTED]

amtliches Kennzeichen

[REDACTED]

Besichtigungsdatum

11.11.2022

Besichtigungsort

[REDACTED]
[REDACTED]

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 03.11.2022, hier eingegangen am 09.11.2022 durch [REDACTED] wurde ein Wertgutachten erstellt.

Auftragsgemäß erfolgte die Bewertung zum Stichtag 11.11.2022

2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.11.2022 durch [REDACTED] beim [REDACTED] [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Bei der Besichtigung wurden von dem Fahrzeug 21 digitale Lichtbilder angefertigt, die diesem Gutachten als Anlage beigefügt sind.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

- 1 x Hauptschlüssel

3 Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug zur Verfügung.

4 Fahrzeugbeschreibung

4.1 Zulassungsdaten

amtliches Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	28.03.2008

4.2 Untersuchungstermine

Fälligkeit des nächsten §29-StVZO-Termin	12/2023
---	---------

4.3 Technische Daten

Fahrzeugart	Pkw
Fahrzeughersteller	Mercedes Benz
Fahrzeugtyp / Verkaufsbezeichnung	A-Klasse (BM169) / A180 CDI Classic DPF
Aufbauart	Limousine
Fahrzeug-Ident-Nr.	WDD1690071J601516
Anzahl der Sitze	5

Anzahl der Türen	5
Farbe (Hersteller)	Cosmos-schwarz
Lackierung	Zweischicht / 191
Polster / Farbe	Stoff / anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung (kW) / Hubraum (cm ³)	80 / 1.992
Getriebe / Anzahl der Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
KM-Stand (abgelesen)	204.079 (es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen KM-Stand entspricht)

4.4 Räder / Reifen

Reifenhersteller	Hankook
Reifentyp	Kinergy Eco K425
Reifengröße	195 / 55 R16 87V
Reifenart	Sommerreifen
Profiltiefe (mm)	Verschleißgrenze überschritten
Ersatzrad	Notrad

4.5 Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Design- und Ausstattungslinie Classic, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT,

Nebelschlussleuchte, Parameterlenkung, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

4.6 Sonderausstattung

Ascher anstelle Ablagefach, Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur), Licht- und Sicht-Paket, Nebelscheinwerfer, Reserverad als Notrad, Räder: Leichtmetall (4) "DEZENT" 7 J X 16 H2

5 Zustandsbeschreibung

5.1 Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden / Mängeln, weist das Fahrzeug einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Ein Wartungsnachweiß lag nicht vor.

5.2 Ausstehende Reparaturen

Servicearbeiten fällig (Bild 7)	-erneuern-
Fahrzeugaufbereitung innen und außen	-reinigen-
Hauptuntersuchung fällig	-erneuern-
Lenkrad abgerissen (Bild 8)	-erneuern-

Stoßfänger hinten links und mittig verschrammt (Bild 13 u. 14)	-lackieren mit Lackaufbau-
Tür hinten links verkratzt (Bild 11)	-lackieren mit Lackaufbau-
Tür vorne links verkratzt (Bild 12)	-lackieren mit Lackaufbau-
Stoßfänger vorne rechts verschrammt (Bild 16)	-lackieren mit Lackaufbau-
Blinker rechts gebrochen (Bild 15)	-erneuern-
Unterbodenverkleidungen vorne gebrochen (Bild 17 u. 18)	-erneuern-
Hauptschalldämpfer Korrosion (Bild 21)	-erneuern-
Einstieg vorne links verschrammt (Bild 9)	-SmartRepair-
Tür vorne links innen verschrammt (Bild 10)	-SmartRepair-
Motorkontrolllampe leuchtet (Bild 6)	-prüfen und Befund festlegen / Schadenerweiterung möglich-

5.3 Gebrauchsspuren

- Felge vorne rechts verschrammt
- Felge hinten rechts verschrammt
- Felge vorne links verschrammt

5.4 Fehlteile

- Zweitschlüssel

6 Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links ca. 190 µm
- Seitenteil hinten rechts ca. 160 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierung und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

7 Wertermittlung

Für das hier genannte Fahrzeug wurde eine Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich ein Einkaufswert (Restwert) am Markt in Höhe von

(incl. MwSt.) EUR 900,00

Dieser Wert beinhaltet die ggf. vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugunterlagen und Schlüssel



Bild 6 : Motorkontrolllampe leuchtet



Bild 7 : Servicearbeiten fällig



Bild 8 : Lenkrad abgegriffen



Bild 9 : Einstieg vorne links verschrammt



Bild 10 : Tür vorne links innen verschrammt



Bild 11 : Tür hinten links verkratzt



Bild 12 : Tür vorne links verkratzt



Bild 13 : Stoßfänger hinten links und mittig verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten links und mittig verschrammt



Bild 15 : Blinker rechts gebrochen



Bild 16 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt




Bild 17 : Unterbodenverkleidungen vorne gebrochen



Bild 18 : Unterbodenverkleidungen vorne gebrochen




Bild 19 : Reifen vorne verschlissen



Bild 20 : Reifen hinten verschlissen



Bild 21 : Hauptschalldämpfer Korrosion