

DEKRA Automobil GmbH  
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Meppen  
Dieselstr. 11  
49716 Meppen  
Telefon 05931 / 9861-0  
Fax 05931 / 9861-22  
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Staatsanwaltschaft Osnabrück  
Kollegienwall 11  
49074 Osnabrück



## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**



**FIN** WBA3D31050J561660

**Aktenzeichen**



**Auftraggeber**

Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück

**Ihr Auftrag vom**

07.07.2023, schriftlich 

**Besichtigung**

08.08.2023 um 11:00  
Autohaus  49744 Geeste

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.08.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.394,96 EUR	8.800,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.07.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.08.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.08.2023 um 11:00 Uhr durch [REDACTED] bei Autohaus [REDACTED] 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	26.02.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.02.2019

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3L / 320d Aut. Sport Line
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / BKQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA3D31050J561660
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Schwarz
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / 475
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	135 kW / 1995 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	154.506

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Cross Climate+ ZP	A /O /F	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Cross Climate+ ZP	A /O /F	3 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Cross Climate+ ZP	A /O /F	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 W	Michelin / Cross Climate+ ZP	A /O /F	3 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akzentleisten Korallrot matt, Ambiente Beleuchtung und Begrüßungslicht mit Farbwechsel, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Blinkleuchten weiß, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Check-Control, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiter. Funktionen, inkl. Traktionsmodus (DTC), Einstiegsleisten vorn mit Einleger in Aluminium und Schriftzug "BMW Sport", Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Grundausstattung "3er Limousine F30", Heckleuchten mit LED-Lichtleitstäben, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Innenlichtautomatik, Intelligenter Notruf, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kilometertacho, Klimaautomatik 1-Zonig, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kopfstützen vorn und drei hinten, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Nebelscheinwerfer, Paket: Nichtraucher, Paket: Sport Line, Personal Profile, Polster: Stoff Track, Radio: BMW Professional, Radiozubehör: AUX-IN-Anschluss, Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Doppelspeiche 392, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schallpunktanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sperrdifferential, elektronisch, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, Steckdose (12 V), zusätzlich, Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung elektronisch codiert, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit Crash-Sensor

### Sonderausstattung

Active Protection, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Alarmanlage, Armauflage vorn, verschiebbar, Durchladesystem, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Innenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein, Lackierung: Metallic, Modellschriftzug-Entfall, Polster: Stoff-/Lederkombination Breeze, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigenschaften, Scheinwerfer-Waschanlage, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fehlermeldung Reifendruck, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Türverkleidung vorne links gerissen, erneuern (Bild 6); Fahrzeugaufbereitung, reinigen; Reifen (4) Verschleißgrenze erreicht, erneuern (Bild 13); Heckleuchte links verkratzt, erneuern (Bild 7); Griff an Türverkleidung vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 8); Stoßfänger vorne links gebrochen, erneuern (Bild 9, 10); Stoßfänger hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11). Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 12).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe Mikrosteinschläge, .

#### Fehlende Teile

Bordmappe (inkl. Betriebsanleitung usw.)

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fehlermeldung Reifendruck



Bild 6 : Türverkleidung vorne links gerissen



Bild 7 : Heckleuchte links verkratzt




Bild 8 : Griff an Türverkleidung vorne rechts verschrammt



Bild 9 : Stoßfänger vorne links gebrochen




Bild 10 : Stoßfänger vorne links gebrochen



Bild 11 : Stoßfänger hinten links verschrammt



Bild 12 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt



Bild 13 : Reifen (4) Verschleißgrenze erreicht

