

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstrasse 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt:
Mobil:
Fax direkt:
E-Mail:

Datum 19.11.2025

Gutachten

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

Fahrgestellnummer:

WBY

Auftrag erteilt am / wie:

03.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:

Besichtigungsort:

49565 Bramsche

Besichtigungsdatum:

12.11.2025

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,
HRB-Nr. 21039
Bankverbindungen:
Commerzbank AG
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600
BW-Bank
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung	6
4	Zusammenfassung	6
5	Schlusswort	7

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 03.11.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, BMW I3, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 03.11.2025 bei der [REDACTED] [REDACTED] Bramsche besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorgangs standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	I3 / I3 120A
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / BSI
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WBY [REDACTED]

Türen	3
Sitzplätze	4
Farbe	weiß / schwarz
Lackierung	B85
Polster / Farbe	Stoff / braun
Energiequelle	Elektro
Motorart	Elektromotor
Leistung (kW)	75
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	31.359 (es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 4,0 vorne links 4,0 hinten rechts 3,0 hinten links 3,0
Reifengröße	155/70 R 19 88 Q
Reifenfabrikat	Bridgestone Blizzak LM500

Serienausstattung und Sonderausstattung:

AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr.verstellbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Elektromotor 75 kW (cont.), Ersatzteilkatalog Facelift, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 120 Ah, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Heizungs-/Klimaanlage: automatische Temperaturregelung (Wärmepumpe), Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel mit Schukostecker, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Modellpflege, Reifen 155/70 R19 ..Q, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Rücksitzbank klappbar, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: eDrive Services, Servolenkung Servotronic,

Sitzausstattung: 4-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Warndreieck, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Professional, Business-Paket, Comfort-Paket, Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus, Getränkehalter, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Design Loft, Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Edelholz Eukalyptus, matt, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen vorn/hinten: 5x19 / 5,5x19 (Turbinen-Styling 429), Parkassistent-Paket, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Uni-Lackierung Capparis-Weiß, WLAN-Hotspot.

2.2 Fahrzeugzustand

Abgesehen von den beschriebenen Schäden und Mängeln weist das Fahrzeug einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Bei der ober- und unterseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Beschädigungen festgestellt werden:

- die Bremsscheiben vorne sowie die Bremsscheiben hinten waren stark korrodiert,
- laut der Serviceanzeige des Fahrzeuges waren diverse Wartungsarbeiten fällig,
- die Lackierung der Tür hinten rechts war zerkratzt,

- die Lackierung der Seitenwand hinten rechts im Bereich des Kniestück war zerkratzt.

Weiterhin waren am Fahrzeug, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren in Form von kleineren Kratzern und Verschrammungen festzustellen.

Die Reifen der Hinterachse waren nahe der Verschleißgrenze.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen zwei Zündschlüssel vor.

3 Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung

Für den genannten Pkw, BMW I3, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 13.400,00

in Worten: Dreizehntausendvierhundert Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 12.11.2025 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 13.400,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 19.11.2025/Pr

Der Sachverständige

