

DEKRA Automobil GmbH 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Postfach 35 51
49025 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Unfallanalytik
Klößnerstraße 33
D-49090 OSNABRÜCK
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Gutachten

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum 28.02.2023

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen: [REDACTED]

amtliches Kennzeichen: [REDACTED]

Auftrag erteilt am: 15.02.2023

Auftrag erteilt durch: [REDACTED]

Besichtigungsdatum: 22.02.2023 um 14:00 Uhr

Besichtigungsort: [REDACTED]
[REDACTED]
49201 Dissen

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 15.02.2023 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, VW Touran 1.9 TDI DPF United, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 22.02.2023 um 14:00 Uhr bei der [REDACTED] in 49201 Dissen besichtigt und fotografiert.

Da die Batterie tiefentladen war, wurde mittels externer Spannungsversorgung der Motor in Betrieb genommen bzw. die Cockpitanzeige bezüglich des Kilometerstandes aktiviert. Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden. Eine unterseitige Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte mittels Hebebühne.

An Fahrzeugpapieren stand zur Verfügung die Zulassungsbescheinigung Teil I vom 23.05.2019. Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Haltereintrag	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	29.04.2008
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	1T / Touran 1.9 TDI DPF United
HSN / TSN	0603 / ABJ
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WVGZZZ1TZ8W135534
Türen / Sitzplätze	5 / 5
Farbe	deep-black perl-effekt
Energiequelle	Diesell
Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	77 / 1.896
Schadstoffklasse	Euro 4
Laufleistung abgelesen (km)	247.778
Bereifung	195/65 R 15 91 H Uniroyal Rainexpert 3
Profiltiefen (mm)	vorn links 6,0 vorn rechts 6,0 hinten links 6,0 hinten rechts 6,0

Fahrzeugausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem, Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen Edelstahloptik, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Touran United:, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Klimaanlage "Climatic", Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) mit Alu-Dekor, Multifunktionsanzeige "Plus" (MFA), Navigationssystem/Radio "RNS 300", mit MP3-Wiedergabefunktion, 2 x 20 Watt, Netztrennwand, Paket: "Licht und Sicht", Paket: Winterpaket, Polster: Stoff, Radiozubehör: Diversityantenne, Räder: Leichtmetall (4) "Mugello" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf/-manschette aus Leder, Seitenscheiben ab der 2. Sitzreihe und Heckscheibe grau getönt, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte in der 2. Sitzreihe, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Klappische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Staub- und Pollenfilter, Steckdose hinten und im Gepäckraum, Stoßfänger und Schutzleisten in Wagenfarbe, Tankklappe mit Fernentriegelung, Textilfußmatten, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Dachreling, silber eloxiert, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Klimaanlage "Climatronic", Kugelkopf Anhängerkupplung, Kühlergrill ohne Emblem, Lackierung: perleffekt, Paket: Winterpaket plus Stahlräder, Scheiben hinten getönt,

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand. Das Fahrzeug war längere Zeit auf dem Sicherungsgelände abgestellt und wurde seitdem nicht bewegt.

Bei der oberseitig und unterseitig durchgeführten Besichtigung konnten folgende Beschädigungen festgestellt werden:

- Fahrzeug innerlich und äußerlich deutlich verschmutzt,
- Stoßfänger hinten verkratzt,
- Motorhaube verkratzt,

- Seitenteil rechts verkratzt,
- Stoßfänger vorn verkratzt,
- Hauptuntersuchung fällig,
- Inspektion fällig,
- A-Säule rechts erheblich eingedrückt,
- Batterie tiefentladen / defekt,
- Fensterheber hinten rechts defekt / funktionslos,
- Schweller links und rechts eingedrückt,
- Motor ölfleucht,
- der Kugelkopf der Anhängerkupplung fehlte,
- Tür vorne rechts mit erhöhter Lackschichtdicke.

2.3 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Schlüssel standen nicht zur Verfügung.

Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Ein Serviceheft lag nicht vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, VW Touran 1.9 TDI DPF United wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausrüstung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge, ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 2.300,00

In Worten: Zweitausenddreihundert Euro.

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 22.02.2023 bei der Firma Autohaus Schröder GmbH in 49201 Dissen besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 2.300,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird verwiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück

g.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : FIN




Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Kofferraum



Bild 9 : Verkleidungsteile mit deutlichen Gebrauchsspuren




Bild 10 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 11 : Stoßfänger hinten verkratzt




Bild 12 : Seitenteil verkratzt




Bild 13 : A-Säule eingedrückt




Bild 14 : Stoßfänger vorn verkratzt




Bild 15 : Kühlergrill ohne Emblem




Bild 16 : Motorhaube verkratzt




Bild 17 : Stoßfänger hinten verkratzt




Bild 18 : Fensterheber hinten rechts ohne Funktion, Scheibe provisorisch gesperrt



Bild 19 : Schweller rechts eingedrückt




Bild 20 : Schweller links eingedrückt




Bild 21 : Stoßdämpfer hinten ölfleucht




Bild 22 : Motor ölfleucht




Bild 23 : Kugelkopf der Anhängerkupplung fehlt