

DEKRA Automobil GmbH
Im Lipperfeld 20, 46047 Oberhausen

Staatsanwaltschaft
Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Oberhausen
Im Lipperfeld 20
46047 Oberhausen
Telefon 0208 / 82469-0
Fax 0208 / 82469-20
E-Mail
oberhausen.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

KennzeichenMH **NL10****FIN VF37DBHY6JN549933**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Staatsanwaltschaft, Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
02.11.2023, schriftlich durch **Herr Domieden**
22.11.2023 um 10:00
Scheinkaufsstelle Oberhausen GmbH, Feldstr. 46149 Oberhausen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.722,69 EUR	8.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.11.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.11.2023 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED] Oberhausen GmbH, Feldstr. 32, 46149 Oberhausen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug steht seit 01/2023 und wurde weder gestartet noch bewegt, aufgrund der Besichtigungsbedingungen sowie der langen Standzeit können weitere Mängel und Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 144 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Fahrzeug

MH [REDACTED]
28.11.2018
stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	PEUGEOT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	7 / Partner 1.6 BlueHDI 100 L1 Premium
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	3003 / AWE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF37DBHY6JN549933
zul. Gesamtmasse	2195 kg
Maße über alles L / B / H	4380 / 1810 / 1801 (mm)
Radstand	2728
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE STANDARD
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	73 kW / 1560 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;X;PI/CI; N1 II
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Laufleistung geschätzt	78.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15 97 T	Continental / VancoWinter 2	W/O	5 mm
rechts	195 / 70 R 15 97 T	Continental / VancoWinter 2	W/O	5 mm
2 links	195 / 70 R 15 97 T	Continental / VancoWinter 2	W/O	5 mm
rechts	195 / 70 R 15 97 T	Continental / VancoWinter 2	W/O	5 mm
Pannenset				
Pannenset				

W/Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBD, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Bremsassistent, Deckenleuchte, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP inkl ASR, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Kopfstützen (3) höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderraum: Laderraum halbhoch verkleidet, Laderraum: PVC-Belag im Laderraum, Laderraum: Schiebetür rechts, ohne Fenster, Laderauminnenbeleuchtung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radio: Audioanlage CD/MP3, Reifen: 195/65 R 15, Räder: Ersatzrad vollwertig, Räder: Stahlfelgen 15", Schutzleiter hinter dem Fahrer, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank, Sitze: Beifahrersitzlehne umklappbar, Steckdose (12 Volt) im Laderraum, Verzurrösen im Laderraum (6), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusätzliche Blinker in den Kotflügeln

DEKRA-Nr: 0624 / 034869 / 2023 / B061528000832

vom 13.12.2023

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugaufbereitung, reinigen; Fahrzeugbatterie Tiefentladten, erneuern; Servicenachweis fehlt, erneuern;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Gebrauchsspuren, reinigen.

Fehlende Teile

Kopfstütze vorne, 1.Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Oliver Veidt

Von der IfS GmbH

zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum in Übersicht



Bild 4 : Instrumententafel ohne Stromversorgung



Bild 5 : Diagonale vorne rechts




Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Laderaum
Kopfstütze mittig fehlt



Bild 8 : Laderaum im Detail



Bild 9 : Ladraum im Detail



Bild 10 : Ausstattung