



Bild 19 : Einstieg hinten links verkratzt und deformiert



Bild 20 : Reifen vorne links geplatzt und demontiert





Bild 21 : Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 22 : Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert)





Bild 23 : Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert)



Bild 24 : Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert)






Bild 25 : Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert)



Bild 26 : Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert)





Bild 27 : Kotflügel vorne rechts verkratzt



Bild 28 : Vordere Stoßfängerverkleidung verschrammt





Bild 29 : Vordere Stoßfängerverkleidung verschrammt




Bild 30 : Vordere Stoßfängerverkleidung verschrammt





Bild 31 : Beifahrersitzbezug stark verschmutzt




Bild 32 : Abblendlichtscheinwerfer links Ablösung des Kunststoffes






Bild 33 : Abblendlichtscheinwerfer links Ablösung des Kunststoffes



Bild 34 : Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse massive Standkorrosion





Bild 35 : Schweller rechts auf ganzer Bauteillänge eingedrückt



Bild 36 : Motorhaube Verätzung des Lackaufbaus durch Vogelkotspuren





Bild 37 : Reifen vorne rechts rissig