


DuplikatDEKRA Automobil GmbH
Am Großen Silberberg 5, 39130 MagdeburgStaatsanwaltschaft Osnabrück
Postfach 35 51
49025 OsnabrückDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Magdeburg
Am Großen Silberberg 5
39130 Magdeburg
Telefon 0391 / 7260-3
Fax 0391 / 7260-402
E-Mail magdeburg.automobil@dekra.comAnsprechpartner:


Bewertungsgutachten

Kennzeichen



Aktenzeichen

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung


Staatsanwaltschaft Osnabrück, Postfach 35 51, 49025 Osnabrück
27.11.2024, schriftlich03.12.2024 um 10:00 Uhr


39116 Magdeburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	5.000,00 EUR	5.950,00 EUR

Duplikat**Auftrag**

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.11.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.12.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED], 39116 Magdeburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 09.05.2014

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Hersteller	DAF TRUCKS (NL)
Typ / Verkaufsbezeichnung	XF / XF460 FT H4EN3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XLRTEH4300 [REDACTED]
Leergewicht	8200 kg
zul. Gesamtmasse	18000 kg
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Sitzplätze	2
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni

Duplikat

Polster / Farbe
 Motorart / Zylinderanzahl
 Leistung / Hubraum
 Getriebe
 Felgen
 Km-Stand abgelesen

Stoff / Anthrazit
 Reihenmotor / 6
 340 kW / 12902 cm³
 Automatik /
 Stahl ohne Radzierblende
 1.296.368

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Line Energy Z	S / O	5 mm
	156/150 L			
rechts	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Line Energy Z	S / O	5 mm
	156/150 L			
2 links innen	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Multi D	W / S	3 mm
	154/150 L			
links aussen	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Multi D	W / S	3 mm
	154/150 L			
rechts innen	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Multi D	W / S	3 mm
	154/150 L			
rechts aussen	315 / 70 R 22.5	Michelin / X Multi D	W / S	3 mm
	154/150 L			

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /R Runderneuert;

Ausstattung Fahrgestell

"Super Space Cab".

Zustandsbeschreibung
Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen
Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Korrosion, instandsetzen
- Motor Ölverlust, instandsetzen
- Reifen hinten verschlissen, erneuern
- Batterien tiefenentladen, erneuern
- Windleitverkleidung gebrochen, erneuern
- Verschleißschäden, instandsetzen
- Wartung überfällig, erneuern

Duplikat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Markus Roß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Innenraum

Duplikat



Bild 7 : Reifen verschlissen



Bild 8 : Reifen verschlissen

Duplikat




Bild 9 : Motor Ölverlust

Duplikat



Bild 10 : Batterien tiefenentladen



Bild 11 : Kotflügel hinten links durchgeschliffen

Duplikat




Bild 12 : Korrosion



Bild 13 : Kotflügel hinten rechts gebrochen

Duplikat



Bild 14 : Korrosion




Bild 15 : Korrosion

Duplikat



Bild 16 : Korrosion



Bild 17 : Korrosion

Duplikat




Bild 18 : Windleitverkleidung gebrochen



Bild 19 : Korrosion

Duplikat



Bild 20 : Korrosion



Bild 21 : Korrosion

Duplikat



Bild 22 : Korrosion