

DEKRA Automobil GmbH

Fachbereich Gutachten

Außenstelle Geesthacht

Am Schleusenkanal 18-22, 21502 Geesthacht

Tel. 04152 / 80 79-0, Fax. 04152 / 80 79-80

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Geesthacht

Am Schleusenkanal 18-22, 21502 Geesthacht

Staatsanwaltschaft Osnabrück

Kollegienwall 11

49074 Osnabrück



Gutachten

Gutachten-Nr.

Aktenzeichen

Sachverständiger

[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH

Fachbereich Gutachten

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265

Blatt 2

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Geesthacht
Am Schleusenkanal 18-22
21502 Geesthacht
Tel.: (04152) 80 79-0
Fax: (04152) 80 79-80



Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

Sache:

Auftraggeber:

Sachverständiger:

Staatsanwaltschaft Osnabrück



Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265**1 Vorgang**

Über den unter dem benannten Aktenzeichen aktuellen Inhalt bzw. Sachstand des Ermittlungsverfahrens wurde der Unterzeichner nicht in Kenntnis gesetzt.

2. Auftrag

Gemäß der schriftlichen Beauftragung vom 13.08.2025 (Posteingang: 21.08.2025) soll das unten näher bezeichnete Fahrzeug mit dem Kennzeichen [REDACTED] besichtigt werden, um ein Wertgutachten nebst Fahrzeugbeschreibung zu erstellen.

3. Sachverständige Feststellungen**3.1 Grundlagen**


Zur Erstellung dieses Gutachtens dienten nachfolgende Unterlagen:

- eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I des in Rede stehenden Fahrzeugs (Erhalt am 24.09.2025),
- die gewonnenen Erkenntnisse des Unterzeichners bei der am 26.08.2025 durchgeföhrten Fahrzeugbesichtigung.

3.2 Fahrzeuguntersuchung**3.2.1 technische Daten des in Rede stehenden Fahrzeugs**

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265Personendaten

Fahrzeughalter:

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:

Fahrzeugidentnummer:

Erstzulassung:

29.03.2017

Fahrzeugart:

Pkw - Limousine

Fahrzeugherrsteller:

Audi

Modell:

B 8

Typ:

A5 Sportback

(zu 2.1.: 0588)

Leergewicht // zul.Gesamtgewicht:

1.595 kg // 2.115 kg

Leistung:

140 kW // 190 PS bei 3.800 min.⁻¹

Hubraum:

1.968 cm³

Höchstgeschwindigkeit

(Herstellerangabe):

210 km/h

Achsen/angetrieb. Achsen:

2 / 1

Länge:

4.733 – 4.847 mm

Breite:

1.843 mm

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265

Höhe:	1.367 – 1.399 mm
Kraftstoff:	Diesel
Getriebeart:	7-Gang Automatikgetriebe
Antrieb:	Frontantrieb
Farbe:	schwarz
Fälligkeit der Hauptuntersuchung:	Mai 2024
angezeigte Kilometerlaufleistung	
(Besichtigungszeitpunkt):	193.707 km

Die im Rahmen der Fahrzeugidentifizierung festgestellte Serien- und Sonderausstattung ist in Anlage 1 dem Gutachten angehängt. In nachfolgender Abbildung 1 ist das in Rede stehende Fahrzeug im Überblick veranschaulicht.



Abbildung 1: Übersicht des in Rede stehenden Fahrzeugs

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265**3.2.2 Besichtigung und Untersuchung des Fahrzeugs**

Auftragsgemäß wurde der in Rede stehende Pkw durch den Unterzeichner am 26.08.2025 bei der Firma Autohaus [REDACTED]

[REDACTED] 21635 Jork-Königreich gegen 12:00 Uhr besichtigt. Seitens der Werkstatt wurde dem Unterzeichner ein Fahrzeugschlüssel überreicht und eine Hebebühne für die Besichtigung zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wurde dem Unterzeichner in einem ungewaschenen Zustand übergeben.

Der Fahrzeugzustand zum Besichtigungszeitpunkt, gemessen an dem Fahrzeugalter und der angezeigten Kilometerlaufleistung, ist als durchschnittlich bis unterdurchschnittlich zu bewerten. Dem Unterzeichner wurde seitens des Werkstattpersonals mitgeteilt, dass sich das in Rede stehende Fahrzeug seit 18.10.2023 auf dem Betriebsgelände des Besichtigungsortes befindet und seitdem nicht bewegt wurde.

Das Fahrzeug wurde durch den Unterzeichner auf eigener Achse in die Werkstatt gefahren und auf einer Hebebühne von oben und von unten besichtigt. Während der Besichtigung wurden keine Zerlegungs- und/oder weitere Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt. Die Besichtigung erfolgte durchgehend zerlegungsfrei. Die

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265

Besichtigungsbedingungen waren zur Beantwortung der Fragestellung insgesamt ausreichend.

Zunächst ist aufzuführen, dass das herstellerseitig angegebene Serviceintervall überschritten, das Reifenpannenset (Tyre Fit) abgelaufen, die Frist für die Hauptuntersuchung abgelaufen war und der Nachweis der Zulässigkeit der montierten Rad-Reifenkombination fehlte. Es waren keine weiteren Rad-Reifikombinationen des Fahrzeugs vor Ort. Die im Rahmen der Untersuchung vorliegenden Reifenkenndaten sind in nachfolgender Abbildung 2 zusammengefasst dargestellt.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 35 R 20 99 Y	Kumho / Ecsta PS91 FSL	S/O	4 mm
rechts	265 / 35 R 20 99 Y	Kumho / Ecsta PS91 FSL	S/O	5 mm
2 links	265 / 35 R 20 99 Y	Kumho / Ecsta PS91 FSL	S/O	3 mm
rechts	265 / 35 R 20 99 Y	Kumho / Ecsta PS91 FSL	S/O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.10.2020			

S/ Sommer, /O Original,

Abbildung 2: relevante Reifendaten im Überblick¹

Im Rahmen der durchgeführten Besichtigung wurden nachfolgende Beschädigungen festgestellt:

- An der vorderen Stoßfängerverkleidungen waren mehrfache Lackabplatzungen vorhanden,

¹ Reifenherstellung im Jahr 2022

- die an der vorderen Stoßfängerverkleidung vorhandenen Chromzierleisten waren ausgeblieben,
- im Umgebungsbereich der vorderen Stoßfängerverkleidung waren Materialverwerfungen und Anstoßspuren vorhanden,
- die hintere Stoßfängerverkleidung war angerissen, gesplittert und gebrochen,
- die hinter der hinteren Stoßfängerverkleidung befindliche Anhängerkupplung wurde angestoßen,
- die beidseitig in der hinteren Stoßfängerverkleidung verbauten Reflektoren waren gebrochen,
- an mehreren Karosserieelementen befanden sich Eindellungen (Tür vorne links, Seitenwand hinten rechts, Dachholm hinten rechts, Tür vorne rechts, Motorhaube, Fahrzeugsdach),
- alle montierten Felgen waren verkratzt und verschrammt, teilweise mit Materialabtrag,
- die Frontscheibe war großflächig gerissen,
- die Scheibenwaschanlage (vorne) war ohne Funktion,
- der elektrische Fensterheber (fahrerseitig) war teilweise ohne Funktion,
- die Unterbodenverkleidungen vorne und mitte des Fahrzeugs waren verkratzt und verschrammt,

- an den benannten Unterbodenverkleidungen fehlten mehrere Befestigungselemente (Klammern, Gegenhalter, Schrauben),
- am Getriebegehäuse befanden sich Ölanhaftungen,
- die Radhausinnenverkleidung an der Hinterachse links war durchgescheuert,
- Standschaden: Bremsanlage an Vorder- und Hinterachse mit Korrosionsbildung,
- der Fahrzeugunterboden wies teilweise Korrosionsansätze auf.

Des Weiteren wurde eine Lackschichtdickenmessung am Fahrzeug durchgeführt. Hierbei wurden Auffälligkeiten (erhöhte Lackschichtdicken) im Bereich der hinteren rechten Seitenwand und der hinteren rechten Fahrzeuttür festgestellt. Dies lässt auf durchgeführte Instandsetzungs- und/oder Reparaturarbeiten in dem genannten Bereich schließen.

3.2.3 Ermittlung des Fahrzeugwertes

Für den in Rede stehenden Pkw wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie beispielsweise der Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, dem Sonderzubehör und dem Erhaltungszustand sowie aller weiteren wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert

Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265

(Einkaufswert am Markt) des Fahrzeugs von 11.000 Euro (inkl. MwSt.).

4. ZusammenfassungAuftrag

Gemäß der schriftlichen Beauftragung vom 13.08.2025 (Posteingang: 21.08.2025) soll das unten näher bezeichnete Fahrzeug mit dem Kennzeichen [REDACTED] besichtigt werden, um ein Wertgutachten nebst Fahrzeugbeschreibung zu erstellen.

Fahrzeugwertermittlung

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Gesichtspunkte durchgeführt. Daraus resultierend ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) des Fahrzeugs von rund 11.000 Euro (inkl. MwSt.).

5. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Geesthacht, 29.09.2025
579/21726

Der Sachverständige

7.797 Zeichen - su

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Geesthacht
Fachbereich Gutachten



Anlage

Anlage 1 – Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs

Anlage 2 – Fahrzeuguntersuchung 26.08.2025

Anlage 1 – Fahrzeugausstattung
Gutachten-Nr.: 579/21726 25-4322909265
Aktenzeichen: [REDACTED]



Serien- und

Sonderausstattung



Serienausstattung

Ablagefächer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Aluminiumoptik im Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung, Audi drive select, Audi pre sense city ohne pre care, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dekoreinlagen in Micrometallic silber, Dieselpartikelfilter (DPF) mit DeNox-Katalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische-Stabilitätskontrolle ESC, Fahrerinformationssystem, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten in Velours, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik, Kopfstützen (4), LED-Heckleuchten, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Paket Glanz, Polster: Stoffausstattung Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Rücksitzlehne umklappbar, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor, Servolenkung, elektromechanisch,



Sicherheitsgurte, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Sitze, Normalsitze vorne, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Xenon Plus, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung.

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar, Audi Matrix LED-Scheinwerfer, Audi side assist inkl. Audi pre sense rear, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar, Einparkhilfe plus, Entfall Modellbezeichnung und Technologie Schriftzug, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend, Komfortklimaautomatik 3 Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kraftstoffbehälter (54 Liter), Lackierung: Uni, Lenkrad: Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus mit Schaltwippen, MMI Navigation, Paket Ambiente Lichtpaket, Polster: Leder Milano, Regensensor, Rückfahrkamera, SCR-Tank (24 Liter), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitze, Lendenwirbelstütze (4-Wege) elektrisch einstellbar für die Vordersitze, Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Telefon: Audi Phone Box.