

DEKRA Automobil GmbH 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH

Klößnerstraße 33
D-49090 OSNABRÜCK
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt [REDACTED]
Tel. direkt [REDACTED]
Fax direkt [REDACTED]
Mobil direkt [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Datum 17.11.2023

von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: IHK Osnabrück - Emsland -
Grafschaft Bentheim

Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen: [REDACTED]

Auftrag erteilt am: 08.11.2023

Auftrag erteilt durch: [REDACTED]

Besichtigungsdatum: 15.11.2023, 10:00 Uhr

Besichtigungsort: [REDACTED]
[REDACTED]
49565 Bramsche

1 Vorwort

Gemäß der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 08.11.2023, hier eingegangen am 13.11.2023, wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw VW Passat Variant 1.9 TDI erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 15.11.2023 um 10:00 Uhr bei der Firma [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert.

Da die Batterie zum Besichtigungszeitpunkt tiefentladen war, wurde mittels externer Spannungsversorgung der Motor in Betrieb genommen bzw. die Cockpitanzeige bezüglich des Kilometerstandes aktiviert. Eine Probefahrt sowie eine unterseitige Besichtigung des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

An Fahrzeugpapieren standen zur Verfügung:

- das Auftragsschreiben der Staatsanwaltschaft Osnabrück

[REDACTED]

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Haltereintrag	[REDACTED]
Zulassungsbescheinigung Teil I vom amtliches Kennzeichen	29.10.2001 [REDACTED]
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Passat Variant 1.9 TDI
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / 614

Fahrzeugidentifizierungsnummer	WVWZZZ3DZ1E227492
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Piniengrünmetallic
Energiequelle	Diesel
Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	96 / 1.896
Schadstoffklasse	Euro 3
Laufleistung abgelesen (km)	235.525
Bereifung	vorn links: Michelin Alpin 6 vorn rechts: Michelin Alpin 6 hinten links: Michelin Alpin 6 hinten rechts: Lass Snoways Dimension: 195/65 R 15 95 T
Profiltiefen (mm)	vorn links 4,0 vorn rechts 4,0 hinten links 4,0 hinten rechts 4,0

Fahrzeugausstattung und Sonderzubehör

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Passat Variant., Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstütze hinten für 3. Sitzplatz, Kopfstützen (4) vorn und hinten, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitzbank und -lehne 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge: Flachgewebe, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung, Gummibodenbelag, Lackierung: metallic, Netztrennwand, Paket: Technik, Radio "beta".

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in schlechtem Pflege- und Erhaltungszustand.

Im Rahmen der Besichtigung konnte keine Probefahrt sowie keine unterseitige Besichtigung durchgeführt werden. Schäden die im Rahmen dieser Untersuchung festgestellt werden können, wurden somit nicht erkannt bzw. nicht dokumentiert. Aufgrund des Gesamtzustandes des Fahrzeuges ist mit weiteren Schäden bzw. Verschleißerscheinungen im Unterbodenbereich zu rechnen.

Das Fahrzeug war sowohl im Inneren als auch im Äußeren deutlich verunreinigt. Darüber hinaus war der Fahrzeuginnenraum in erheblichem Maße feucht und zeigte Schimmelbefall. Insgesamt lag ein deutlich verbrauchter Zustand des Fahrzeuges vor.

Der Nachweis einer Hauptuntersuchung sowie einer fristgemäß durchgeführten Inspektion lag nicht vor, so dass davon auszugehen ist, dass sowohl die Hauptuntersuchung als auch eine Inspektion fällig ist.

Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit des Fahrzeuges ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Die Stoßfänger vorn und hinten waren gelöst. Die Fahrzeugantenne fehlte.

Die Bremsscheiben zeigten rundum deutlichen Rostansatz.

Die Schlussleuchte hinten rechts zeigte Feuchtigkeitseintritt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Hier zeigte der Motor keine Auffälligkeiten.

Die Fahrzeugkarosserie wies rundum Gebrauchsspuren in Form von Dellen und Kratzern auf.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw VW Passat Variant 1.9 TDI wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für vergleichbare Fahrzeuge am Markt, ließ sich sachverständigerseits feststellen, dass ein Verkaufspreis nicht zu erzielen ist.

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 15.11.2023 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert.

Eine unterseitige Besichtigung sowie eine Probefahrt konnten nicht durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung für vergleichbare Fahrzeuge durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass für Fahrzeuge in einem vergleichbaren Zustand kein Marktpreis zu erzielen ist.

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird verwiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, 17.11.2023 / jw

Der Sachverständige

[REDACTED]





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Motorraum



Bild 6 : Typschild




Bild 7 : Stoßfänger hinten lackbeschädigt




Bild 8 : Stofänger vorn verformt




Bild 9 : Stoßfänger hinten verformt



Bild 10 : Schlussleuchte mit Feuchtigkeitseintritt




Bild 11 : Antenne fehlt



Bild 12 : Bremsscheiben massiv verrostet



Bild 13 : Innenraum mit Feuchtigkeitseintritt / verunreinigt




Bild 14 : Innenraum mit Feuchtigkeitseintritt / verunreinigt



Bild 15 : Innenraum mit Feuchtigkeitseintritt / verunreinigt