

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Postfach 3551
49025 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Vielen Dank für Ihren Auftrag

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin
direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie
unter: dekra.de/standorte
oder unter der Service-Hotline:
0800 333 333 3



DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Postfach 3551
49025 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN

Aktenzeichen

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Staatsanwaltschaft Osnabrück, Postfach 3551, 49025 Osnabrück

31.07.2026, schriftlich durch

13.08.2026 um 15:30 Uhr

49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	420,17 EUR	500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2026 um 15:30 Uhr durch [REDACTED]
[REDACTED] 49744 Geeste, im Beisein [REDACTED]

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschlossen, der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Zudem war der Reifen vorne rechts war platt und das Fahrzeug stark verschmutzt. Eine Besichtigung von innen, ein Motorstart oder ein Bewegen des Fahrzeuges bzw. eine Besichtigung auf einer Hebebühne war dementsprechend nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

[REDACTED]

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
20.06.2002

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

04 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	-
Typ / Verkaufsbezeichnung	R50 / Mini Cooper
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / 719
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMWR [REDACTED]
Türen	3
Sitzplätze	4
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	85 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung nach Angaben	234.483 km
	Kein Zugang zum Fzg. möglich

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 15 87 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 15 87 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 15 91 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 15 91 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Colorverglasung, Drehzahlmesser inkl. Außentemperaturanzeige, Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung, Fensterheber elektrisch, vorne, Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Interieur-Oberfläche anthrazit, Kopfstützen vorne & hinten (4), Kurvenbremsregelung (CBC), Lackierung: Metallic-Lackierung, Lackierung: Uni-Farben, Lenksäule höhenverstellbar, Paket: Nichtraucher, Polster: Stoff Kaleido, Räder: Leichtmetallrad 7-Loch 15", Räder: Mini Mobility System (Mini MS), Räder: Reifendruckwarnanzeige, Servolenkung (EHPAS), Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank geteilt klappbar, Warndreieck und Verbandskasten, Wegfahrsperre, elektronisch (EWS III), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsscheiben 1. und 2. Achse korrodiert, erneuern (Bild 8); Radlauf hinten rechts verschrammt, erneuern; Seitenteil hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Stoßfänger vorne gebrochen, erneuern (Bild 10); Stoßfänger vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Felge vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten links korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Tür links korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Außenspiegelgehäuse links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Übersicht hinten rechts



Bild 4 : Übersicht vorne



Bild 5 : Übersicht vorne links




Bild 6 : Radlauf hinten rechts verschrammt



Bild 7 : Seitenteil hinten rechts verschrammt
Radlauf hinten rechts verschrammt



Bild 8 : Bremsscheiben 1. und 2. Achse korrodiert



Bild 9 : Stoßfänger vorne links verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 11 : Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt



Bild 12 : Seitenteil hinten links korrodiert



Bild 13 : Tür links korrodiert



Bild 14 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 15 : Außenspiegelgehäuse links verschrammt