

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klößnerstraße 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt
Mobil:
Fax direkt
E-Mail

Datum 21.07.2026

Gutachten

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

Fahrgestellnummer:

WVGZ

Auftrag erteilt am / wie:

07.07.2026 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:

Besichtigungsort:

Besichtigungsdatum:

09.07.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung	5
4	Zusammenfassung	6
5	Schlusswort	6

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 07.07.2026 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, VW Touareg, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 09.07.2026 bei dem [REDACTED] Osnabrück, besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen keine Unterlagen zur Verfügung. Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden bei einer Vertragswerkstatt des Herstellers erfragt sowie dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	7L / Touareg
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0603 / 746
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WVGZ [REDACTED]
Radstand (mm)	2.855
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Reflex-silber-metallic (A7B)
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin / Flüssiggas
Motorart / Zylinderzahl	V-Motor / 6
Leistung (kW) / Hubraum (cm ³)	177 / 3.189

Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	215.888 (es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 5,0 vorne links 5,0 hinten rechts 6,0 hinten links 6,0
Reifengröße	vorne und hinten: 235/65 R 17 108H
Reifenfabrikat	Mirage All Season

Serienausstattung und Sonderausstattung:

Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb permanent mit Reduzierstufe, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahr- und Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachträgerleisten schwarz, Dekoreinlagen "Anthrazit Metallic", Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Grundausstattung Touareg:, Heckscheibe aufklappbar, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage, Kopfstützen vorne und hinten (5), Lackierung: Uni, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Flaschenhalter, Multifunktionsanzeige (MFA) mit 3" Monochrom-Display, NichtraucherAusführung, Polster: Stoff, Dessin "Trail", Radio: Radio "delta" mit integriertem CD-Spieler, Räder: Leichtmetallräder (4) "Canyon", Räderzubehör: Tire Mobility Set, Servotronic-Lenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten mit Höheneinstellung auf d. äußeren Sitzplätzen, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Textilfußmatten vorn und hinten, Türverriegelung automatisch nach Fahrbeginn, Verbandkasten und Warndreieck, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.

2.2 Fahrzeugzustand

Abgesehen von den unten beschriebenen Schäden wies das Fahrzeug einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlte.

Das Fahrzeug musste fremdgestartet werden, von einem Defekt der Batterie kann ausgegangen werden.

Bei der ober- und unterseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Beschädigungen festgestellt werden:

- die Motorkontrolllampe leuchtete,
- es lag ein Motorölverlust vor,
- es lag ein Kühlwasserverlust vor,
- die Radhausverkleidung hinten rechts war gebrochen,
- die Lackierung der Stoßfängerverkleidung vorne war zerkratzt,
- die Lackierung des Kotflügel vorne links war ebenfalls zerkratzt.

Weiterhin lagen kleinere Beschädigungen in Form von Steinschlägen und Kratzern vor. Diese waren als übliche Gebrauchsspuren anzusehen.

Es lag ein Fahrzeugschlüssel vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, VW Touareg, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des

vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 1.425,00

In Worten: Eintausendvierhundertfünfundzwanzig Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 09.07.2026 bei  Osnabrück besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 1.425,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 21.07.2026/Pr

Der Sachverständige





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Übersicht Laderaum mit Gastank



Bild 8 : Übersicht Motorraum



Bild 9 : Gasanlage verbaut



Bild 10 : Übersicht Unterboden



Bild 11 : Übersicht Unterboden




Bild 12 : Kotflügel vorne links Lackierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Motorölverlust unten



Bild 15 : Motorölverlust unten




Bild 16 : Kühlwasserverlust



Bild 17 : Radhausverkleidung hinten rechts gebrochen