

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Osnabrück
Klößnerstr. 33, 49090 Osnabrück

Staatssanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Osnabrück
Klößnerstr. 33
49090 Osnabrück
Tel.: 0541/91219-0
Fax: 0541/91219-14

Ansprechpartner:
[Redacted]

Bewertungsgutachten

Aktenzeichen: [Redacted]

1. Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 13.08.2025, hier eingegangen am 21.08.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Mercedes-Benz, E-Klasse, T-Modell, erstellt. Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 22.08.2025 um 10:00 Uhr bei [Redacted] in 49090 Osnabrück, besichtigt und fotografiert. Dem Unterzeichner stand an Unterlagen eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I vom 29.10.2024 zur Verfügung.

Weitere Unterlagen lagen nicht vor. Die relevanten Fahrzeugdaten wurden ansonsten dem Fahrzeug selbst entnommen.

Im Rahmen der Fahrzeugbefundung wurde eine oberseitige Besichtigung sowie eine unterseitige Besichtigung mittels Hebebühne durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors konnte ebenso durchgeführt werden. Die Möglichkeit einer Probefahrt bestand nicht.

2. Sachverständige Feststellungen 2.1 Technische Daten

letztes amtliches Kennzeichen	[Redacted]
Tag der Erstzulassung	25.11.2014
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ	E-Klasse, T-Modell, E350 Avantgarde Bluetec
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / EJC
Fahrgestellnummer	WD [Redacted]
Türen	5
Farbe	Polarweiß-uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderzahl	V-Motor / 6 Zylinder

Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	190 / 2.987
Schadstoffklasse	Euro 5
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Laufleistung abgelesen (km)	219.569
Bereifung	Vorne: 245/40 ZR18 97V Hersteller: Trazano Typ: Sport S 37 Hinten: 245/40 R18 97V Hersteller: Barum Typ: Bravuris 5
Profiliefen (mm)	Vorne links 6,0 vorne rechts 6,0 hinten links 6,0 hinten rechts 6,0

Fahrzeugausstattung und Sonderzubehör:

AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 1, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegschienen (Edelstahl), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernschließung Heckdeckel, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getriebe Automatik - Varianten, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel Stoff, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen 7,5x16 (9-Speichen), Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, PRE-SAFE-System, Reifen 225/55 R16 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS), Sitze vorn elektr. verstellbar, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden, Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte, Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic), Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 1, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegschienen (Edelstahl), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernschließung Heckdeckel, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getriebe Automatik - Varianten, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel Stoff, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen 7,5x16 (9-Speichen), Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, PRE-SAFE-System, Reifen 225/55 R16 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS), Sitze vorn elektr. verstellbar, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Start/Stop-Anlage,

Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden, Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte, Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic), Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung in durchschnittlichem Erhaltungszustand.

Aufgrund der langen Verweildauer des Fahrzeuges auf dem Gelände des Abschleppdienstes war das Fahrzeug äußerlich stark verschmutzt.

Die Batterie war tiefentladen, so dass die Cockpitanzeige bzw. der Motor mittels Fremdstart in Betrieb genommen wurde.

Eine Befundung des Fahrzeuges ergab, dass sowohl eine Hauptuntersuchung als auch eine aktuelle Inspektion fällig waren.

Der Stoßfänger hinten war linksseitig gebrochen und im mittleren Bereich mehrfach verkratzt. Der linke sowie der rechte äußere PDC-Sensor waren aus ihrer jeweiligen Halterung gebrochen.

Der vordere Stoßfänger war ebenso verkratzt und im unteren Bereich wies dieser Materialabtrag auf.

Das rechte Seitenteil war im Bereich des Radlaufes großflächig und tiefgehend eingedrückt.

Die Felgen vorne rechts, hinten rechts und vorne links wiesen teils deutlichen Materialabtrag auf. Auf die anhängende Fotoanlage wird verwiesen.

Der Fahrersitz wies einen Riss auf.

Die Fahrzeugelektronik meldete im Schalttafeleinsatz mehrere Fehler. Eine detaillierte Ermittlung der Fehlerursache fand auftragsgemäß nicht statt.

Das Fahrzeug verfügte über einen Fahrzeugschlüssel.

Eine durchgeführte Lackschichtdickenmessung ergab auffällige bzw. erhöhte Werte im Bereich des rechten Seitenteils bzw. des Kniestücks. Hier haben offensichtlich Nachlackierarbeiten stattgefunden.

Ebenso wies die Motorhaube eine gegenüber dem Rest des Fahrzeuges erhöhte Lackschichtdicke auf. Hier ist ebenso von einer Nachlackierung auszugehen.

2.3 Besonderes

Aufgrund der langen Verweildauer des Fahrzeuges beim Abschleppdienst und aufgrund der vielfältigen Fehler in den einzelnen Steuergeräten, welche im Schalttafeleinsatz gemeldet wurden, ist von einem noch ausstehenden Reparaturaufwand im Bereich der Fahrzeugelektronik auszugehen.

3. Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, Mercedes-Benz E-Klasse, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufwert am Markt) von

(inkl. MwSt.) € 5.500,00.

In Worten: fünftausendfünfhundert Euro.

4. Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 22.08.2025 bei der Firma [REDACTED] 49090 Osnabrück ober- und unterseitig besichtigt. Ein Probelauf des Motors fand ebenfalls statt.

Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Es wurde eine Ermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Demnach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 5.500,00.

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



von der Industrie- und Handelskammer öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Anlagen

-Fotoanlage

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Typschild



Bild 6 : Motorraum

Duplikat



Bild 7 : Fond



Bild 8 : Kofferraum

Duplikat



Bild 9 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik



Bild 10 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik

Duplikat



Bild 11 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik



Bild 12 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik

Duplikat



Bild 13 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik



Bild 14 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik

Duplikat



Bild 15 : Div Fehler in der Fahrzeugelektronik



Bild 16 : Stoßfänger hinten gebrochen

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 18 : Halterung PDC hinten gebrochen

Duplikat



Bild 19 : Seitenwand rechts eingedrückt



Bild 20 : Seitenwand rechts eingedrückt

Duplikat



Bild 21 : diverse Dellen und Lackkratzer rundum



Bild 22 : Felge hinten rechts verkratzt

Duplikat



Bild 23 : Felge hinten rechts verkratzt



Bild 24 : Felge vorn rechts verkratzt

Duplikat



Bild 25 : Felge vorn rechts verkratzt



Bild 26 : Felge vorn links verkratzt

Duplikat



Bild 27 : Felge vorn links verkratzt



Bild 28 : Fahrersitzbezug mit Riss

Duplikat



Bild 29 : Stoßfänger vorn verkratzt