



DEKRA-Nr: [REDACTED]

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn [REDACTED] Auf Wunsch des Auftraggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.11.2022.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.11.2022 um 11:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Bereitschaftspolizei, Birkenstr.107, 67677 Enkenbach-Alsenborn, im Beisein von Herrn [REDACTED]

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung schadenbedingt stark verschmutzt. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Unterlagen Polizei

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine Fahrzeugpapiere vor.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	KIB JM91
Tag der Erstzulassung	27.05.2003

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2021
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	KTM (A)
Typ / Verkaufsbezeichnung	KTM 4T-EGS / 640 LC4 Super Moto
HSN / TSN	6007 / 129
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VBKGSN4063 [REDACTED]

DEKRA-Nr. [REDACTED]

Sitzplätze	2
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 1
Leistung / Hubraum	40 kW / 625 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	97/24:UEBER 175 CCM;4-T
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Speichenrad
Laufleistung geschätzt	25.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Michelin / Pilot Power	S / O	4 mm
2 hinten	160 / 60 ZR 17 69 W	Michelin / Pilot Power	S / O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung

Halogenscheinwerfer, Rad, Speiche, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motordeckel links eingedellt, erneuern (Bild 4); Motordeckel rechts zerkratzt, erneuern (Bild 5); Bremshebel rechts gekürzt, erneuern; Kupplungshebel links gekürzt, erneuern; Verkleidung hinten links zerkratzt, erneuern; Tank zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); 1.Schlüssel fehlt, erneuern; Servicenachweis fehlt, erneuern; HU fällig, erneuern.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

#### Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

[REDACTED]



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Motordeckel links eingedellt



Bild 5 : Motordeckel rechts zerkratzt



Bild 6 : Kupplungshebel gekürzt ( nicht zulässig )



Bild 7 : Bremshebel gekürzt ( nicht zulässig )



Bild 8 : Tank zerkratzt



Bild 9 : Verkleidung rechts zerkratzt



Bild 10 : Verkleidung links zerkratzt



Bild 11 : Wasserverlust Thermostat




Bild 12 : Lenkanschlag intakt