

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

[REDACTED]

## Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED] FIN WAUZZZ4L29D [REDACTED]

Auftraggeber [REDACTED]

Ihr Auftrag vom 11.01.2024, per e-Mail d [REDACTED]

Besichtigung 23.01.2024 um 10:00 [REDACTED]

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	5.462,18 EUR	6.500,00 EUR

[REDACTED]

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

**Auftrag**

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.01.2024.

**Besichtigung**

Die Besichtigung erfolgte am 23.01.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] im Beisein von [REDACTED]. Die Bearbeitung verzögerte sich aus folgendem Grund: Die Begutachtung des gegenständlichen Fahrzeugs wurde mit dem Kriminalhauptkommissar aus zeitlichen Gründen auf den 23.01.2024 abgestimmt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

**Bezugsgrundlagen**

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

**Besonderes**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 360 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts
- Tür vorne rechts
- Seitenwand hinten rechts unterhalb
- Heckklappe

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

**Fahrzeugbeschreibung****Zulassungsdaten**

Haltereintrag [REDACTED]  
Kennzeichen [REDACTED]  
Tag der Erstzulassung 17.11.2008  
Zul.Besch.Teil I/Fz-Schein vom 28.11.2022

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

**Untersuchungstermine**

Fälligkeit HU 12 / 2025

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	Q7 (4L) / Q7
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0688 / AGU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4L29D [REDACTED]
Radstand	3002
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Quarzgrau Metallic (Y7G)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	176 kW / 2967 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	98/69/EG I;B
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	313.748

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 18 109 V	Laufenn / G Fit	W/O	5 mm
rechts	255 / 55 R 18 109 V	Laufenn / G Fit	W/O	5 mm
2 links	255 / 55 R 18 109 V	Nokian / WR A4	W/O	8 mm
rechts	255 / 55 R 18 109 V	Nokian / WR A4	W/O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung**

Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Allradantrieb "quattro", Anhängavorrichtung, abnehmbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi Parking System APS plus, vorne und hinten, Audi Parking System APS, hinten, Audi backguard, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch anklappbar, einstellbar und beheizt, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt im Dachspoiler, Dachhimmel Stoff schwarz, Dachreling Aluminium eloxiert, Dekoreinlagen, Aluminium Marlin Silber, Dekoreinlagen, Schwarz seidenmatt, Diebstahlwarnanlage inkl. Innenraumüberwachung, Dieselpartikelfilter (DPF), Differentialsperre elektronisch (EDS), Doppelter Ladeboden mit darunter liegender Schmutzwanne, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung in der Rücksitzlehne der zweiten Sitzreihe, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: tiptronic (6-Stufen), Grundausstattung Q7, Gurte: Dreipunkt-Automatkgurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Komfortklimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad, Lederlenkrad (Multifunktionssportlenkrad), Lenksäule mit mechanischer Neigungs- und Axialverstellung, Lichtsensor, MMI, MMI basic, Mittelarmlehne hinten, klappbar, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Paket Design Sport, Paket Glanz, Paket Licht, Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück) im "5-Doppelspeichen-Design", Rad: Radschrauben mit Diebstahlsicherung, Rad: Tire Mobility System, Radiozubehör: Audi music Interface, Radiozubehör: DSP-Soundsystem, Regensensor, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwaschdüsen beheizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servotronic, Sitzbezüge in Stoff "Cosmo", Sitze vorn elektrisch einstellbar, Sitze, Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenschutzrollo, Tagfahrlicht, Telefon:

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

Handy-Vorbereitung (Bluetooth) mit Komfort-Mittelarmlehne, Trönnetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Plus Licht mit Scheinwerferreinigungsanlage, Zentralverriegelung

**Zustandsbeschreibung**

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen sowie Waschkrazern an Karosserie und Karosserieanbauteile auf. Weiterhin waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

**Anlagen**

- Fotoanlage
- Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.