

vom 21.11.2022

DEKRA Automobil GmbH Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Herr Rainer Berger Obergerichtsvollzieher Fritz-Röver-Straße 5 29525 Uelzen DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Uelzen Fischerhofstr. 3 29525 Uelzen Telefon 0581 / 979980-0 Fax 0581 / 979980-10 E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: Oliver Joost Tel. direkt 0581 979980-17 Tel. mobil 0175-2068529

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen

FIN TMAD281AAEJ074789

Aktenzeichen Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung

Herr Rainer Berger, Obergerichtsvollzieher, Fritz-Röver-Straße 5, 29525 Uelzen

16.11.2022, telefonisch durch Herr Berger

17.11.2022 um 10:00

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.11.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)

ohne MwSt.

mit 19% MwSt.

6.470,59 EUR

7.700,00 EUR



vom 21.11.2022

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herr Berger. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.11.2022 um 10:00 Uhr durch Herrn Oliver Joost bei Autohaus Volkswagen Zentrum Uelzen, Oldenstädter Str. 54, 29525 Uelzen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft
- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 1600 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurde erhöhter Spachtel- und Lackauftrag festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Seitenwand hinten rechts im Bereich des Kniestücks instandgesetzt und offensichtlich angrenzende Fondtür erneuert (Lackauftrag bis ca. 1,6 mm)

Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen

DRII 207/22



vom 21.11.2022

Tag der Erstzulassung Anzahl Haltereinträge

13.01.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

Fahrzeugart

04 / 2024

Technische Daten

Hersteller Typ / Verkaufsbezeichnung Aufbauart HSN / TSN Fahrzeug-Ident.-Nr. Türen Sitzplätze Farbe Lackierung Polster / Farbe Energiequelle / Kraftstoff

Motorart / Zylinderanzahl Leistung / Hubraum Schadstoffklasse Getriebe / Gänge Felgen Km-Stand abgelesen

Personenkraftwagen Hyundai Motor (CZ) GDH / i30cw 1.4 Classic Kombi 1349 / ACU TMAD281AAEJ074789

Schwarz Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht

Stoff / Anthrazit Benzin Reihenmotor / 4 73 kW / 1396 cm³ EURO5;J;PI/CI; M, N1 I Schaltgetriebe / 6

Leichtmetall 66.685

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	195 / 65 R 15 91 H 195 / 65 R 15 91 H 195 / 65 R 15 91 H 195 / 65 R 15 91 H Füllflasche haltbar bis 07	Nexen / N blue 4Season Nexen / N blue 4Season Nexen / N blue 4Season Nexen / N blue 4Season	A /O A /O A /O A /O	6 mm 6 mm 7 mm 7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagem...glichkeiten, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektrisches Stabilitätsprogramm, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumtrennnetz, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, kühlbar, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kindersicherung hinten, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenksäule neigungs- und längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Leuchtweitenregulierung, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: RDS-Radio mit CD-Player mit MP3-Wiedergabe, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Servolenkung, Sicherheitsgurte i 30cw, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Sitze: Rücksitzbank und -lehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Steckdose, 12-Volt im Gepäckraum, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Traktionskontrolle, Verglasung getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



vom 21.11.2022

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung, Leichtmetallfelgen (4) 6J x 15, Paket: Funktions-Paket

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 12.04.2022 bei Kilometerstand 59.079. Nächste Wartung am 04 / 2023 bei Kilometerstand 89.000.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach mehrfach eingedellt, drücken; Motorhaube eingedellt, drücken; Dichtmittel vom Tire-Fit abgelaufen, erneuern; Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Heckklappe Kante, zerkratzt, smart repair (Bild 6); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren; Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren; Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Sitzlehnenbezug Fahrerseite leicht aufgeraut, ; Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur; Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige Oliver Joost

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1: Diagonale vorn



Bild 2: Diagonale hinten



Bild 3: Innenraum



Bild 4: Kombiinstrument



Bild 5: Typenschlid



Bild 6: Heckklappe Kante, zerkratzt, smart repair



Bild 7: Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau