

Bericht-Nr.:

iKFZ-Prüfz.: -

Org.Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz-Id.Nr.:

WVWZZZ6RZGY

(2) Amtl. Kennz.:

(D)

(3) Ausstellungsdatum: 11.09.2023 14:09 Uhr

Seite 1 von 2

Prüfart: Hockenheim

5010953548

(4) km-Stand: 100817 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Schräghecklimousine

AB

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

0603

Typ: 6R

BNV00047

Var./Ver./Ausf.: ABCUSB / FM5FM5A4054N2VR27MM67

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I 36W0

zGM: 1640 kg EZ: 22.10.2015

Letzte Prüfung: 02.2023 FSD.HU/Mangel: 4.24.1/2.0.17

Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:

erhebliche Mängel

(8) Nachkontrolle

Prüfplakette

nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften
können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.1.13a	Bremsbelag 1. Achse links und rechts verschlissen	EM
1.1.14a	Bremsscheibe 1. Achse links und rechts verschlissen	EM
1.1.14a	Bremsscheibe 1. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
1.2.1a	Betriebsbremse 2. Achse Wirkung nicht ausreichend	EM
7.7a	Hupe ohne Funktion	EM
8.2.2.1a	Motormanagement- / Abgasreinigungssystem (Diesel) nicht in Ordnung	EM
DF7.1.5	Fahrerairbag elektrischer Fehler	EM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur
Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Lawrence

(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	280	261	541	472	54,0	80	55
Betriebsbremse 2. Achse	160	140	300	305	116,9	20	16
Feststellbremse 2. Achse	145	103	248				

Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

78,15 EUR

93,00 EUR

Untersuchung Motormanagement-

39,41 EUR

46,90 EUR

/Abgasreinigungssystem

HU + AU Kombination

Gesamt:

Netto 117,56 EUR

Brutto 139,90 EUR

Ust 19%:

22,34 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 11.09.2023

