

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Darmstadt  
Otto-Röhm-Str. 64  
64293 Darmstadt  
Telefon 06151 / 95958-0  
Fax 06151 / 95958-11  
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Markus Pick  
Tel. direkt 06151 95958-0  
Tel. mobil 0175-3667636

## Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN ZHWER1ZF8HLA05511

Referenznummer

DR II 914/20

Aktenzeichen

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

07.11.2023 um 09:45

Bergungs- und Abschleppdienst Hanau Ansp. Manfred Kohl, Niddastr. 34, 63452 Hanau

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	160.840,34 EUR	191.400,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	189.915,97 EUR	226.000,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Frei. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.11.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.11.2023 um 09:45 Uhr durch Herrn Markus Pick bei Bergungs- und Abschleppdienst Hanau Ansp. Manfred Kohl, Niddastr. 34, 63452 Hanau, im Beisein von Herrn Manfred Kohl.

Fahrzeug nicht fahrbereit. Batterie entladen. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden. Das Fahrzeug ist vollständig transparent foliert. Eine Lackschichtdickenmessung konnte nicht durchgeführt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	31.03.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	31.03.2017
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Lamborghini
Marke	Automobili Lamborghini
Typ / Verkaufsbezeichnung	Huracan LP610-4 / Spyder
Aufbauart	Cabriolet / Spyder
HSN / TSN	4026 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZHWER1ZF8HLA05511
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	449 kW / 5204 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	4.846

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 30 ZR 20 90 Y	Pirelli / PZero	S/O	7 mm
rechts	245 / 30 ZR 20 90 Y	Pirelli / PZero	S/O	7 mm
2 links	325 / 25 ZR 20 102 Y	Pirelli / PZero	S/O	6 mm
rechts	325 / 25 ZR 20 102 Y	Pirelli / PZero	S/O	6 mm

S/ Sommer, /O Original;

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Entfernen der Folierung, Instandsetzen; Bremsanlage signalisiert Störung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

---

### Fehlende Teile

#### Zweitschlüssel fehlt

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs wurde lediglich ein Hauptschlüssel vorgelegt. Über den Verbleib der weiteren Schlüssel wurden keine Angaben gemacht. Bei Verlust können weitere Kosten für den Austausch schließrelevanter Bauteile und Systeme nicht ausgeschlossen werden.

---

### Nicht mitbewertete Teile

Die Vollständigkeit oder das Vorhandensein eventueller Sonder- oder Serienzubehörteile und -ausstattungen konnte auf Grund fehlender Ausstattungsliste/n weder überprüft noch bewertet werden. Das Fahrzeug wurde auf den dokumentierten Sonderrädern vorgestellt. Der Verbleib der Originalräder wurde dem Unterzeichner nicht bekannt.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Markus Pick  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Vorne rechts



Bild 6 : Hinten links



Bild 7 : Frontladeraum - Batteriezugang



Bild 8 : Fahrzeugunterlagen / Schlüssel




Bild 9 : Innenraum Beifahrerseite - Sitzausstattung



Bild 10 : Zustand Verkleidungen



Bild 11 : Innenraum Fahrerseite



Bild 12 : Multifunktionslenkrad



Bild 13 : Ausstattung Mittelkonsole




Bild 14 : Ausstattung Lichtsysteme



Bild 15 : Farbtondifferenzen Außenbauteile - Fahrzeug transparent foliert




Bild 16 : Servicezugang Motorklappe




Bild 17 : Typschild



Bild 18 : Lackierung




Bild 19 : Fahrzeugidentnummer




Bild 20 : Serviceaufkleber



Bild 21 : Sonderräder




Bild 22 : Nabenkennzeichnung Sonderräder




Bild 23 : Felgenhorntypschild Sonderräder