

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1303507-5JE8UG1U8EL/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	325063141ST
Auftrag vom	17.06.2025
Fahrzeughalter	[REDACTED]
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	17.06.2025



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Wertminderung (netto) 18.000,00 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.06.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Reparaturen sind nicht erforderlich, bzw. nicht berücksichtigt.

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

14.825,00 EUR

Anhang:

18 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.06.2025

Delmenhorst, den 23.06.2025

Bankverbindung:

Bank: Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE83 2802 0050 2049 5131 00
BIC: OLBODEH2XXX

USt-IdNr: DE235954635

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	911 / SC Coupe
Fahrzeug-Ident-Nummer	WP0ZZZ91ZBS [REDACTED]
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Hubraum	3.000 cm ³
Anzahl Achsen	2
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	230.202 km

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	215/60 ZR15
2	Bridgestone	215/60 ZR15

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
5,5	5,5

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein				
Dokumentation				
Fahrzeugbrief			fehlt	
Fahrzeugschlüssel			fehlen komplett	
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			beschädigt	
Frontscheibe			Rahmen Korrosion	
Schiebe-, Hebedach			Abdeckung fehlt	
Kotflügel vorn rechts			durchgerostet	
Seitenansicht links				
Seitenansicht rechts				
Seitenwand links			Korrosion	
Seitenwand rechts			Korrosion	
Fahrzeug innen				
Armaturenbrett				
Tacho				
Sitz vorn links				
Sitz vorn rechts			ingerissen	
Rücksitzbank				
Kofferraum				
Prüfungen				
Motor			Motorlauf nicht möglich - nicht geprüft	
Radio				
Lackschichtdicke			geprüft - Heckpartie nachlackiert mit Instandsetzungsrückständen	
Bemerkungen			Fahrzeug weist deutliche Standschäden auf insbesondere Bremsanlage Standschäden (festgerostet), Reifen überaltert, Innenraum mit Schimmelspuren, Unterboden und Fahrzeugkarosserie Korrosionsschäden,	

Motorlauf nicht geprüft, Getriebe nicht geprüft,
Fahrzeugpapiere und Schlüssel fehlen, weiterer
Reparaturbedarf ist erforderlich

Wertminderung (netto)

EUR

18.000,00



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Frontscheibe



Bild: Schiebe-, Hebedach



Bild: Kotflügel vorn rechts



Bild: Kotflügel vorn rechts




Bild: Kotflügel vorn rechts



Bild: Seitenansicht links



Bild: Seitenansicht rechts



Bild: Seitenwand links



Bild: Seitenwand links



Bild: Seitenwand rechts




Bild: Seitenwand rechts



Bild: Armaturenbrett



Bild: Armaturenbrett



Bild: Tacho



Bild: Sitz vorn links



Bild: Sitz vorn rechts



Bild: Rücksitzbank



Bild: Kofferraum



Bild: Motor



Bild: Motor




Bild: Motor



Bild: Radio