

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE

1303507-5JE8UFWRDZ9/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	325063138ST
Auftrag vom	23.05.2025
Fahrzeughalter	[REDACTED]
Sachverständiger	[REDACTED]
Besichtigungsdatum	17.06.2025



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Wertminderung (netto) 8.500,00 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.06.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Reparaturen sind nicht erforderlich, bzw. nicht berücksichtigt.

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

1.925,00 EUR

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.06.2025

Delmenhorst, den 23.06.2025

Anhang:

14 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bankverbindung:

Bank:

IBAN:

BIC:

USt-IdNr: DE235954635

## TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw
Fabrikat	Opel
Typ	GT-A-L
Fahrzeug-Ident-Nummer	772270947
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Hubraum / Leistung	1.900 cm <sup>3</sup> / 90 PS (122 PS)
Motorart	Benzin
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 4
Anzahl Achsen	2
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	67.278 Meilen
Farbe	silber

## BEREIFUNG

## montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	185/70 R13
2	Bridgestone	185/70 R13

## Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
4,5	4,5

## SERIENAUSSTATTUNG

Doppelrohrauspuff, Holzlenkrad, Klimaanlage, Reifen 185/70 R13, Schaltgetriebe, Stahlfelgen 13"

## PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
<b>Allgemeinzustand</b>				
Allgemein				
<b>Dokumentation</b>				
Fahrzeugbrief			fehlt	
Fahrzeugschlüssel			fehlen	
<b>Karosserie außen</b>				
Motorraum				
Motornummer				
Bereifung				
Innenraum				
Armaturenbrett / Tacho				
Auspuffanlage				
<b>Fahrzeug innen</b>				
Innenraum			Sitze fehlen, Radio fehlt	
<b>Prüfungen</b>				
Seitenansicht				
Motor			Luftfilter ausgebaut, div Relais und Teile ausgebaut	
Bremsanlage			Festgerostet, Standschäden	
Klimaanlage			Originalgetreu nachgerüstet	
Abgasanlage			Korrosion, ohne Befund	
Bemerkungen			Fahrzeug weist deutliche Standschäden auf und ist restaurationswürdig, insbesondere an der Bremsanlage Standschäden (festgerostet), Reifen überaltert, Innenraum mit Schimmelspuren, Sitze fehlen, teilweise Teile ausgebaut, Unterboden und Fahrzeugkarosserie Korrosionsschäden, Fahrzeugkarosserie wurde nachlackiert - kein Originalfarbton mit Lackunetigkeiten, Motorlauf nicht geprüft, Getriebe nicht geprüft, Batterie fehlt, Fahrzeugpapiere und Schlüssel fehlen, weiterer Reparaturbedarf ist erforderlich	

## Sonstiges

## Diagonale

Wertminderung (netto)

EUR

8.500,00





Bild: Allgemein



Bild: Allgemein




Bild: Motorraum




Bild: Motorraum



Bild: Motorraum




Bild: Motornummer



Bild: Bereifung



Bild: Innenraum



Bild: Innenraum



Bild: Innenraum



Bild: Armaturenbrett / Tacho



Bild: Armaturenbrett / Tacho



Bild: Auspuffanlage



Bild: Seitenansicht



Bild: Seitenansicht



Bild: Diagonale



Bild: Diagonale