





Amtsgericht Besigheim
Hauptstraße 51
74354 Besigheim

Fahrzeugbewertung

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : Fahrzeugbewertung vom 23.04.2026
Amtl. Kennzeichen Anspruchsteller : 
Fahrzeughalter : Aut-Fit Automatisierungs- Technik GmbH
Scholtzstraße 2, 21465 Reinbek
Auftrag vom / durch : 22.04.2026 / Gerichtsvollzieherin / telefonisch
Besichtigt am : 23.04.2026
Im Beisein von : Auftraggeber
Besichtigungsort : 
Besichtigt durch : 

Zusammenfassung

Händlereinkaufwert netto	19.200,00 €
Händlereinkaufswert brutto	22.848,00 €



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Antriebsarten/Antriebsachsen:

Aufbau:

Fabrikat:

Typ/Untertyp:

KBA-Nummer:

Fzg.Ident.-Nummer:

Erstzulassung:

Letzte Zulassung:

Nächste HU:

Motorart/Bauform/Zylinder:

Getriebe:

Schadstoffklasse:

Leistung in kw:

Hubraum in ccm:

Anzahl der Türen:

Maße über Alles (L/B/H) in mm:

Radstand:

Anzahl Achsen/angetriebene Achsen:

Anzahl der Plätze:

Laufleistung in KM abgelesen:

Leermasse in kg:

Fahrzeuggestaltung:

v.l. 4 mm 235/50R20 104 W

v.r. 4 mm 235/50R20 104 W

h.r. 6 mm 235/50R20 104 W

h.l. 6 mm 235/50R20 104 W

Farbe

Besichtigungszustand:

Ausstattung:

Pkw, SUV, Kleintransporter

Sport-Utility-Vehicle

Land Rover

Discovery Sport (02.2015->) / R-Dynamic SE AWD

1590/AKM

SALCA2BNXMH9

02.05.2022

02.05.2022

05.2025

Diesel / Reihenmotor / 4

automatic

Euro 6d

120

1998

5

4599 x 2069 x 1724

2741

2 / 2

5

79490

1948 kg - 1948 kg

Pirelli AS montiert

Pirelli AS montiert

Pirelli AS montiert

Pirelli AS montiert

Eiger Grey

Unverändert

siehe Kalkulation / Bewertung



Gutachten-Nr.: Fa0426-0208

Datum: 20.08.2018

Bemerkungen:

Service im vollen Umfang fällig. Hauptuntersuchung fällig. Servicemappe / Handbuch / Gebrauchsanleitung nicht vorgelegen. Nur ein Schlüssel vorgelegen. Batterie Leer / Tiefenentladen. Innenraum allgemein stark verschmutzt, Tierhaare vorhanden. Brandfleck im Sitzbezug vorne links. Flecken durch Verschmutzungen an Kopfstütze, Sitzbezüge und Türverkleidungen. Lackkratzer an Heckklappe. Kratzer an Außenspiegel links und rechts. Lackkratzer an Kotflügel vorne rechts. Anstoßspuren mit Deformation und Lackschäden an Stoßfänger vorne. Schürfung an LMFelge vorne rechts. Schürfung und starke Abnutzungspuren an Reifenflanke vorne rechts. Standschäden starke Korrosionsbildung an Betriebsbremsanlage vorne und hinten. Standschäden durch erhebliche Verwitterungsspuren aussen am Fahrzeug im Bereich Lackierung, Abdeckungen und Dichtungen.

Bei der durchgeführten Lackschichtendickemessung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.



Bild 1:



Diagonal Ansicht vorne rechts

Bild 2:



Diagonal Ansicht vorne links



Bild 3:



Frontansicht

Bild 4:



Seitenansicht links




Bild 5:



Diagonal Ansicht hinten links


Bild 6:



Diagonal Ansicht hinten rechts



Bild 7:



Fahrgestellnummer


Bild 8:



Tachoanzeige bei laufendem Motor




Bild 9:



Navi- Multimedia


Bild 10:



Innenraum vorne links




Bild 11:



Sitz vorne links


Bild 12:



Brandstelle an Sitzbezug vorne links




Bild 13:



Kopfstütze vorne links


Bild 14:



Sitz vorne rechts



Bild 15:



Türverkleidung vorne links


Bild 16:



Innenraum hinten links




Bild 17:



Sitzbank hinten links

Bild 18:



Tierharre



Bild 19:



Ansicht Kofferraum Innen

Bild 20:








Bild 21:



Rep.- Kit Achsmessprotokoll

Bild 22:



Ansicht Innenraum hinten rechts




Bild 23:



Ansicht Innenraum vorne rechts

Bild 24:



Schürfung an Felge vorne rechts



Bild 25:




Bild 26:



Schürfungen / Abnutzungen an Reifenflanke vorne rechts




Bild 27:



Lackkratzer an Kotflügel vorne rechts


Bild 28:



Aussenspiegel rechts



Bild 29:



Schürfungen + Anstoß an Stoßfänge vorne

Bild 30:






Bild 31:




Bild 32:





Bild 33:



Aussenspiegel links

Bild 34:



Verwitterungsspuren / Ablagerungen



Bild 35:




Bild 36:







Bild 37:



Lackkratzer an Heckklappe

Bild 38:








Bild 39:



Ansicht Motorraum

Bild 40:



Verwitterungsspuren Verkleidung Motorraum



Bild 41:




Bild 42:








Bild 43:



Vorgefundene Servicenachweis

Bild 44:



Nagetierbefall mit Schäden im Luftfiltergehäuse



Bild 45:






Bild 46:



Standschäden / Korrosion an Betriebsbremse hinten



Bild 47:



Standschäden / Korrosion an Betriebsbremse vorne

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Land Rover	Besichtigungsdatum	23.04.2026
Modell	Discovery Sport (02.2015->), 2.0 D165 Mild-Hybrid, R-Dynamic SE AWD (EURO 6d), 2020 - 2023	Farbe	Elger Grey
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 730 065 032 0006 DE00A 6290
Vorgangsname	Fa0426-0208	KBA-Schlüssel	1590/AKM
Anzahl Halter	1	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
Erstzulassung / HU	02.05.2022 / 05.2025	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	79.490 km	Schadstoffklasse EU	EU6d
VIN	SALCA2BNXMH5 [REDACTED]	Zustand	normal
Leistung	120 kW / 163 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1998 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert
(zuzüglich 19,00 % MwSt. 3.648,00 EUR)

19.200,00 EUR

Währungsbeträge sind netto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 26.04.2026 zum 26.04.2026

Datenstand 04/2026

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Land Rover	Besichtigungsdatum	23.04.2026
Modell	Discovery Sport (02.2015->), 2.0 D165 Mild-Hybrid, R-Dynamic SE AWD (EURO 6d), 2020 - 2023	Farbe	Elger Grey
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 730 065 032 0006 DE00A 6290
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	1590/AKM
Anzahl Halter	1	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
Erstzulassung / HU	02.05.2022 / 05.2025	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	79.490 km	Schadstoffklasse EU	EU6d
VIN	SALCA2BNXMH	Zustand	normal
Leistung	120 kW / 163 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1998 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert

(zuzüglich 19,00 % MwSt. 3.648,00 EUR)

19.200,00 EUR

Währungsbeträge sind netto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am26.04.2026zum26.04.2026

Datenstand04/2026

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum **23.04.2026**
DAT Europa-Code® **01 730 065 032 0006 DE00A 6290**
KBA-Schlüssel **1590/AKM**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- > Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher)
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Dach Wagenfarbe
- > Dachhimmel Morzine in Ebony
- > Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- > Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- > Einparkhilfe vorn und hinten
- > Einstiegsblenden mit R-Dynamic Emblem
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- > Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- > Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Efficient Driveline
- > Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- > Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- > Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- > Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- > Fahrwerk mit Schraubenfederung
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- > Gepäck-/Laderaumleuchte
- > Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- > Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- > Heckscheibe heizbar
- > InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- > Infotainment-System: Pivi Pro
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- > Laderaumabdeckung
- > Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

- > Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW KAT)
- > Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- > Modellpflege
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- > Navigationssystem Pro
- > Parkbremse elektrisch
- > Pedale Edelstahl-Design
- > Radstand 2741 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rückfahrkamera
- > Rücksitze geteilt / klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- > Scheinwerfer LED
- > Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Service-System: Amazon Alexa
- > Servolenkung elektro-mechanisch
- > Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder (Ebony)
- > Smartphone-Paket
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- > Sport-Pedalerie
- > Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- > Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- > Terrain-Response-System 2
- > Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- > Traktionskontrolle
- > USB-Anschluss in Instrumententafel
- > USB-Anschluss Mittelkonsole hinten
- > Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)


Sonderausstattung

- > Alarmanlage perimetrisch
- > Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- > Design-Paket Black
Kühlergrill Narvik Black, Außenspiegel Narvik Black, Schriftzug in Narvik Black, Abschlussleiste hinten Narvik Black, Stoßfänger, Komponenten Narvik Black, Auspuffendrohre Narvik Black
- > Fahrassistenz-Paket
Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent)
- > Getränkehalter vorn
- > Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- > Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion
- > LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Sparkle Silver, Style 5076)

durchgeführt von: Sachverständigenbüro



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

23.04.2026
01 730 065 032 0006 DE00A 6290
1590/AKM

- > Luftdüsen im Fond
- > Metallic-Lackierung
- > Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- > Radioempfang digital (DAB+)
- > Rücksitze teilbar (40:20:40) beheizbar, mit Armlehne
- > Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
 - Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach,
 - Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach
- > Surround-Kamerasystem
- > Teppich-Fußmatten
- > Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- > Winter-Komfort-Paket
 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar,
 - Frontscheibe heizbar, Standheizung mit Fernbedienung und
 - Zeitschaltuhr (Timer), Lenkrad heizbar
- > Winter-Paket
 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar,
 - Frontscheibe heizbar, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion

Bemerkungen

Service im vollen Umfang fällig. Hauptuntersuchung fällig. Servicemappe / Handbuch / Gebrauchsanleitung nicht vorgelegen. Nur ein Schlüssel vorgelegen. Batterie Leer / Tiefenentladen. Innenraum allgemein stark verschmutzt, Tierhaare vorhanden. Brandfleck im Sitzbezug vorne links. Flecken durch Verschmutzungen an Kopfstütze, Sitzbezüge und Türverkleidungen. Lackkratzer an Heckklappe. Kratzer an Aussenspiegel links und rechts. Lackkratzer an Kotflügel vorne rechts. Anstoßspuren mit Deformation und Lackschäden an Stoßfänger vorne. Schürfung an LM-Felge vorne rechts. Schürfung und starke Abnutzungsspuren an Reifenflanke vorne rechts. Standschäden starke Korrosionsbildung an Betriebsbremsanlage vorne und hinten. Standschäden durch erhebliche Verwitterungsspuren aussen am Fahrzeug im Bereich Lackierung, Abdeckungen und Dichtungen.

Bei der durchgeführten Lackschichtendickemessung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Land Rover	Besichtigungsdatum	23.04.2026
Modell	Discovery Sport (02.2015->), 2.0 D165 Mild-Hybrid, R-Dynamic SE AWD (EURO 6d), 2020 - 2023	Farbe	Eiger Grey
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 730 065 032 0006 DE00A 6290
Vorgangsname	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	1590/AKM
Auftragsnummer		Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
Vertragsnummer	Fa0426-0208	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	1	Schadstoffklasse EU	EU6d
Erstzulassung / HU	02.05.2022 / 05.2025	Zustand	normal
Laufleistung (abgelesen)	79.490 km	Unfallschaden	unbekannt
VIN	SALCA2BNXMH[REDACTED]	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Leistung	120 kW / 163 PS	Letzter Kundendienst	22.06.2023 / 35.971 km
Hubraum	1998 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)		


Wertermittlung zum 26.04.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	46.950,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	9.173,00 EUR
Listenneupreis gesamt	56.123,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	26.172,00 EUR
Bezugsfahrstrecke: 70.000 km	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 79.490 km / 9.490 km	
Korrektur durch Laufleistung	- 698,79 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+ 0,00 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	25.473,21 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 1.464,85 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	26.938,06 EUR
Aufwertung	+ 0,00 EUR
Abwertung	- 0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 31,14 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+ 0,00 EUR
Zwischensumme I	26.969,20 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0% - 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	108,0%* + 2.157,54 EUR
Zwischensumme II	29.126,74 EUR
Reparaturkosten (zuzüglich 19,00 % MwSt. 1.373,70 EUR)	- 7.230,00 EUR*
Händlerverkaufswert DAT (zuzüglich 19,00 % MwSt.	21.900,00 EUR 21.896,74 EUR
Handelsspanne (zuzüglich 19,00 % MwSt. 512,38 EUR)	- 2.700,00 EUR - 2.696,76 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (zuzüglich 19 % MwSt. 3.648,00 EUR)	19.200,00 EUR 19.199,98 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeföhrt von: Sachverständigenbüro [REDACTED]

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum 23.04.2026
DAT Europa-Code® 01 730 065 032 0006 DE00A 6290
KBA-Schlüssel 1590/AKM

Bemerkungen

Service im vollen Umfang fällig. Hauptuntersuchung fällig. Servicemappe / Handbuch / Gebrauchsanleitung nicht vorgelegen. Nur ein Schlüssel vorgelegen. Batterie Leer / Tiefenentladen. Innenraum allgemein stark verschmutzt, Tierhaare vorhanden. Brandfleck im Sitzbezug vorne links. Flecken durch Verschmutzungen an Kopfstütze, Sitzbezüge und Türverkleidungen. Lackkratzer an Heckklappe. Kratzer an Aussenspiegel links und rechts. Lackkratzer an Kotflügel vorne rechts. Anstoßspuren mit Deformation und Lackschäden an Stoßfänger vorne. Schürfung an LM-Felge vorne rechts. Schürfung und starke Abnutzungspuren an Reifenflanke vorne rechts. Standschäden starke Korrosionsbildung an Betriebsbremsanlage vorne und hinten. Standschäden durch erhebliche Verwitterungsspuren aussen am Fahrzeug im Bereich Lackierung, Abdeckungen und Dichtungen.

Bei der durchgeführten Lackschichtendickemessung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	235/50R20	AS	104 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							31,14 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen	OD-GD 9000	Kundenart	Auftraggeber
Auftragsnummer		Ort der Besichtigung	Besigheim
Vertragsnummer	Fa0426-0208	Besichtigt von	Sachverständigenbüro [Redacted]

