

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Hyundai	Besichtigungsdatum	01.07.2026
Modell	H350 Kasten, Kasten L3H2 Profi,	Farbe	Schwarz Mineraleffekt / MET
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 345 020 025 0002 DE001 5649
Vorgangsname	60701002	KBA-Schlüssel	8252/AGU
Anzahl Halter	Unbekannt	Karosserie/Aufbau	Kastenwagen Hochraum
Erstzulassung / HU	24.02.2017 / 10.2026	Antriebsart	Heckantrieb
Laufleistung (abgelesen)	206.699 km	Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
VIN		Schadstoffklasse EU	Euro 5
Leistung	125 kW / 170 PS	Laderaum L/B/H	3780 / 1795 / 1955 mm
Hubraum	2497 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Diesel	Zustand	ausreichend
Getriebe	Getriebe 6-Gang		
Radstand	3670 mm		
Sitzplätze / Türen	3 / 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Wiederbeschaffungswert		11.550,00 EUR	
(inklusive 19,00 % MwSt. 1.844,12 EUR)			
Währungsbeträge sind brutto			
Besteuerungsart: Regelbesteuerung			
Wertfeststellung am	16.07.2026	zum	01.07.2026
Datenstand			07/2026

durchgeführt von:

Bezeichnung 60701002

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

01.07.2026

02 345 020 025 0002 DE001 5649

8252/AGU

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- > Batterie 100 Ah
- > Batterie 105 Ah
- > Bordcomputer
- > Bremsbelagverschleissanzeige
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Generator 130 A
- > Getriebe 6-Gang
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- > Kühlergrill schwarz
- > Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- > Motor 2,5 Ltr. - 125 kW CRDi KAT
- > Radstand 3670 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Schmutzfänger vorn und hinten
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus 3-fach
- > Wegfahrsperrung elektronisch
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- > Ablage oberhalb Fahrerhaus
- > Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Fahrer-Paket
 - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- > Fenster in Schiebetür rechts, feststehend
- > Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- > Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- > Laderaumtrennwand mit Fenster
- > Raucher-Paket
- > Sicherheits-Paket
 - Scheibenwischer mit Regensensor, Einparkhilfe vorn und hinten, Airbag Beifahrerseite, Gurtstraffer, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- > Standheizung
- > Trittstufe hinten

> Wert-Paket

Projektor-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED, Automatische Fahrlichtschaltung, Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll), Audio-Navigationssystem (DAB+, Bluetooth), Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, AUX-IN-Anschluss, Rückfahrkamera, Innenspiegel mit Display für Rückfahrkamera, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Handschuhfach mit Kühlfunktion

Zusatzausstattung

> Fa.Bott Regaleinbauten

durchgeführt von:

Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

60701002

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

01.07.2026

02 345 020 025 0002 DE001 5649

8252/AGU

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Falken	235/65R16	115 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0	mm /--
Reifen Achse 2	Falken	235/65R16	115 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0	mm /--

PRÜFGUTACHTEN

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom	17.06.2026
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	01.07.2026



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

7 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 16.07.2026
Dortmund, den 16.07.2026

Bankverbindung:

Bank:
IBAN:
BIC:

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Hochraum
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	H350 Kasten / Kasten L3H2 Profi
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
KBA-Nummer	8252/AGU
Erste / Letzte Zulassung	24.02.2017 / 10.06.2020
Hubraum / Leistung	2.497 cm ³ / 125 kW (170 PS)
Motor	Motor 2,5 Ltr. - 125 kW CRDi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.322 / 3.500 / 1.178 kg
Länge / Breite / Höhe	6.195 / 2.038 / 2.690 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	10/2026
Laufleistung abgelesen	206.699 km
Farbe	Schwarz Mineraleffekt / MET
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Sonstiges	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen; Motorprobelauf durchgeführt; keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden, aufgrund dessen können weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden; Ausstattung lt. VIN-Abfrage.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Falken	235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S
2	Falken	235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S

Bereifung Achse 1: LLKWGanzjahr

Bereifung Achse 2: LLKWGanzjahr

Ersatzrad Notrad

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Serienausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 100 Ah, Batterie 105 Ah, Bordcomputer, Bremsbelagverschleissanzeige, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Generator 130 A, Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Kühlergrill schwarz, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Radstand 3670 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Start/Stop-Anlage, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus 3-fach, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Ablage oberhalb Fahrerhaus, Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Fahrer-Paket, Fenster in Schiebetür rechts, feststehend, Fußmatten Fahrerhaus: Gummi, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad), Laderaumtrennwand mit Fenster, Raucher-Paket, Sicherheits-Paket, Standheizung, Trittsstufe hinten, Wert-Paket

Zusatzausstattung

Fa.Bott Regaleinbauten

PRÜFBERICHT

Position

Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Tachoeinheit und VIN




Hecktür

beschädigt



Regaleinbauten



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung
Kotflügel/Seitenteile		hinten rechts eingedellt und verkratzt



Unterboden	hinten
------------	--------



Stoßstangen	hinten angefahren
-------------	-------------------



Scheiben	Schiebetürverglasung beklebt
----------	------------------------------



Kleinwerkzeug	
---------------	--



Innen/Kofferraum/Bereifung

Sitze

Fahrsitzbezug schadhaft

Fahrzeugschlüssel und
Fahrzeugpapiere1 Schlüssel vorhanden,
Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor

Armaturen/Signaleinr.

Schalter Fensterheber schadhaft, Blende fehlt




Koffer-/Laderaum/Aufbau

verschmutzt, Verbrauchsmaterialien

Bereifung

Reserverad



Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Abgasanlage

Fehlermeldung MIL - Abgassensor im
Fahrzeug, nicht auf Passform geprüft

Betriebsbremse

nicht geprüft - Bremsbeläge im Fahrzeug, nicht
auf Passform geprüft

Kundendienst

erforderlich, kein Nachweis

HU/AU/SP §57B

fällig - durchführen