



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 17.04.2025

Wertgutachten

Betreff

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeugidentnummer

OHNE




Auftrag vom / durch

17.04.2025 , per Mail


Firma Stadt Dortmund Stadtkasse u. Steueramt 21/1-2
Steuerung
Löwenstr. 11-13
D-44141 Dortmund

Fahrzeughalter



Besichtigungsdatum / Ort

17.04.2025 09:00 Uhr


D-44147 Dortmund

Besichtigt durch



Anwesend





Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025

Wertermittlung

Die auf den 17.04.2025 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung aktueller Marktberichte, Marktgängigkeit und Marktlage statt. Der ausgewiesene Wert stellt eine sachverständige Einschätzung des zu erwartenden Wertes dar.

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19,0% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Marktwert			250,00 EUR



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter :

amtliches Kennzeichen : OHNE

Fahrzeug-Ident-Nummer :

KBA-Nummer :

Fahrzeugart : PKW

Aufbauart : Limousine, 3-türig

Fabrikat : RENAULT

Typ / Untertyp : Twingo / Twingo 1.2 LEV 16V 75 Yahoo!

Hubraum / Leistung : 1149 ccm / 55 kW

Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe

Schadstoffklasse : EU5

Plätze : 4

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1019 kg / 1370 kg / 351 kg

Länge / Breite / Höhe : 3602 mm / 1655 mm / 1470 mm

Reifendimension : 175/65 R14 82T

Reifenfabrikat : Pellas

Reifenart : Allwetter-Reifen, Original

←

3,0	5,0
3,0	5,0

 Pannenset

Profiltiefe in (mm) :

Anzahl der Achsen : 2

Erstzulassung : 26.09.2011

Nächste HU : 09.2024

Laufleistung abgelesen : 233889 km


Laufleistung geschätzt : 233889 km

Farbe : TEINTE CAISSE BLANC GLACIER (3

Lackart : Uni (2 Schicht)

Allgemeinzustand : Alter und Laufleistung entsprechend

Besichtigungszustand : fahrfähig nicht verkehrssicher



- Serienausstattung** : 2 Getränkehalter; Airbag: für Fahrer und Beifahrer; Anti-Blockier-System; Aschenbecher mobil mit Zigarettenzünder; Außendesign: Aufkleber "Yahoo!"; Außenspiegel manuell; Außenthermometer; Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren; Bremsassistent; Bremsleuchte dritte; Fensterheber elektrisch vorne; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang); Grundausrüstung; Handschuhfach, geschlossen; Heckscheibenwischer; Innenraumbeleuchtung vorne mit Ausschaltverzögerung; Isofix-Kindersitzbefestigung; Klimaanlage mit Pollenfilter; Kofferraumabdeckung; Kopfstützen (2) hinten höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Lenkrad höhenverstellbar; Polster: Stoff; Radiozubehör: Radiovorrichtung; Reifen: Mobilitäts-Set; Scheinwerfermaske in Schwarz; Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert; Servolenkung, elektrisch und geschwindigkeitsabhängig; Sicherheitsgurte: Drei-Punkt-Gurtsystem auf allen Plätzen; Sitze: Rücksitzbank, Lehne umklappbar; Steckdose 12 Volt; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
- Reparierte Vorschäden** : Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.
- Unreparierte Vorschäden** : - Heckstoßfänger verformt
- Reifen vorne rechts und vorne links abgefahren
- Fzg.-Brief nicht vorhanden
- Seitenwand links verkratzt
- Scheinwerfer rechts gebrochen
- TÜV abgelaufen
- ein Fzg.-Schlüssel fehlt
- ein Fzg.-Schlüssel defekt



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Auftragsgemäß soll ein oder mehrere Werte ausgewiesen werden. In dieser Bewertung wird der oder die Werte berücksichtigt:

- Marktwert (Verkehrswert/ Veräußerungswert/ Wert am Markt)

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch [redacted] per Mail am 17.04.2025. Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's der TÜV SÜD Auto Partner GmbH.

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen Zulassungsunterlagen zum Abgleich vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigung/ Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 17.04.2025 09:00 Uhr durch den Sachverständigen [redacted]

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

[redacted]
D-44147 Dortmund

Bei der Besichtigung war anwesend [redacted]

Die Besichtigungsbedingungen waren oder wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt. Sofern keine weitere oder weiteren Besichtigungen ausgewiesen wurden, war eine Nachbesichtigung nicht erforderlich.



Probefahrt / Probelauf

Zur Erstellung des Gutachtens war eine Probefahrt mit dem Fahrzeug nicht erforderlich, ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug außen als auch der Innenraum, weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Als Vorschäden sind vor dem hier gegenständlichen Unfallereignis reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeugs oder unreparierte, aktuell noch vorhandene nicht reparierte Beschädigungen des Fahrzeugs anzusehen. Aufgrund der heutigen Bauweisen sowie Reparaturvorgaben & Techniken verbleibt trotz sorgfältiger Begutachtung mit der Verwendung von technischen Hilfsmitteln, aufgrund der äußeren demontagefreien Sichtprüfung ein Risiko zur Feststellung welche ggf. erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können.

Im Zuge der Vorschadenprüfung wurde zur Beurteilung, ergänzend zur Inaugenscheinnahme, sofern möglich eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte sind in die Beurteilung eingeflossen.

Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

- Heckstoßfänger verformt
- Reifen vorne rechts und vorne links abgefahren
- Fzg.-Brief nicht vorhanden
- Seitenwand links verkratzt
- Scheinwerfer rechts gebrochen
- TÜV abgelaufen
- ein Fzg.-Schlüssel fehlt
- ein Fzg.-Schlüssel defekt



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025

Bemerkung:

Die anhängigen Fahrzeugbilder können für die Versteigerung genutzt werden.

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Schaden- und Wertgutachten


Dortmund, den 17.04.2025





Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 27 Fotos




Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht vorne links



Bild 2 Diagonalansicht vorne rechts



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025



Bild 3 Diagonalansicht hinten rechts



Bild 4 Diagonalansicht hinten links



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben


Datum: 17.04.2025



Bild 5 Innenraum



Bild 6 Innenraum



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025



Bild 7 Innenraum



Bild 8 Innenraum



Bild 9 Kofferraum



Bild 10 Kombiinstrument



Bild 11 Motorraum



Bild 12 Lackschaden



Bild 13 Detailansicht: Reifen vorne links Verschleißgrenze erreicht



Bild 14 Detailansicht: Reifen vorne links Verschleißgrenze erreicht



Bild 15 Detailansicht: Reifen vorne rechts Verschleißgrenze erreicht



Bild 16 Detailansicht: Reifen vorne rechts Verschleißgrenze erreicht



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025



Bild 17 Lackschaden



Bild 18 Lackschaden



Bild 19 Detailansicht: Heckstoßfänger verformt



Bild 20 Detailansicht: Heckstoßfänger verformt




Bild 21 Lackschaden



Bild 22 Lackschaden




Bild 23 Detailansicht: Hauptscheinwerfer rechts gebrochen



Bild 24 Detailansicht: Hauptscheinwerfer rechts gebrochen




Bild 25 Detailansicht: Fahrzeugschlüssel beschädigt




Bild 26 Fahrzeug-Ident-Nummer



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 492-00275-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 17.04.2025



Bild 27 Kilometerstand zum Besichtigungszeitpunkt