

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	Sprinter II Kofferaufbau, 310/311/313/314/316 CDI,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	13.08.2026
Vorgangsname	60813018	Farbe	graphitgrau metallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	02 570 022 042 0030 DE006 4761
Erstzulassung / HU	07.08.2009 / 05.2026	KBA-Schlüssel	1313/BBX
Laufleistung (abgelesen)	266.048 km	Karosserie/Aufbau	Pritschenwagen
VIN		Antriebsart	Heckantrieb
Leistung	95 kW / 129 PS	Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Hubraum	2143 ccm	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	4300 / 2030 / 400 mm
Getriebe	Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)	Unfallschaden	unbekannt
Radstand	4325 mm	Zustand	mangelhaft
Sitzplätze / Türen	3 / 3		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

1.675,00 EUR

Wertfeststellung am 18.08.2026 zum 13.08.2026

Datenstand 08/2026

Bezeichnung **60813018**

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

13.08.2026**02 570 022 042 0030 DE006 4761****1313/BBX**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Anzeige für Waschwasserstand
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- > Bremsassistent
- > Bremssystem mit ABS+ASR
- > Dachverkleidung im Fahrerhaus
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch 2-fach
- > Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- > Handschuhfach abschließbar
- > Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- > Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- > Leuchtweitenregelung
- > LKW-Zulassung
- > Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm)
- > Partikelfilter
- > Radstand 4325 mm
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Servolenkung
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- > Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- > Wegfahrsperre
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- > Airbag Beifahrerseite
- > Batterie 100 Ah
- > Klappdeckel für Ablagefach
- > Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- > Metallic-Lackierung
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- > Stabilisator hinten verstärkt
- > Stabilisator vorn verstärkt

Zusatzausstattung

- > Kofferaufbau H-B-T 2,10m-2,04m-4,20m
- > Regaleinbauten

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	235/65R16	115 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Goodyear /	235/65R16	115 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	4,0 mm /--

durchgeführt von:  |

Tel:
Fax:
Mail:

PRÜFGUTACHTEN

60813018

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom	06.08.2026
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	13.08.2026



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

8 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 18.08.2026
Dortmund, den 18.08.2026

Bankverbindung:

Bank:
IBAN:
BIC:

Geschäftsführer

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritschenwagen
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	Sprinter II Kofferaufbau / 310/311/313/314/316 CDI
Fahrzeug-Ident-Nummer	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
KBA-Nummer	1313/BBX
Erste Zulassung	07.08.2009
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 95 kW (129 PS)
Motor	Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	3 / 3
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.610 / 3.500 / 890 kg
Länge / Breite / Höhe	420 / 204 / 210 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	05/2026
Laufleistung abgelesen	266.048 km
Farbe	graphitgrau metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungszustand	unzerlegt
Sonstiges	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen. Keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden. Aufgrund dessen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden. Motorprobelauf und Rangierfahrt durchgeführt. Ausstattung laut VIN-Abfrage, kann abweichen. Evtl. Werkzeug gehört nicht zum Fahrzeug.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Hankook	235/65 R16C 115/113R Vantra
2	Goodyear / Hankook	235/65 R16C

Bereifung Achse 1: Ganzjahresreifen

Bereifung Achse 2: Ganzjahresreifen

Ersatzrad

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	4

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Batterie 100 Ah, Klappdeckel für Ablagefach, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Metallic-Lackierung, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt

Zusatzausstattung

Regaleinbauten, Kofferaufbau H-B-T 2,10m-2,04m-4,20m

PRÜFBERICHT

Position Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Tachoeinheit / VIN



Dach/Schiebedach



Dachspoiler

Hauben

Dellen und Beulen



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Kotflügel/Seitenteile		Anfahrsschäden	
			
Stoßstangen / Zierleisten		verkratzt, verformt	
			
Spiegel/Zierleisten		rechts gebrochen, links geklebt	
			
Lackierung		Folierung, Rostschäden	
			
Scheibenwischer		Düse schadhaft	
			

Position	Rep.-Kosten	Beschreibung
Beleuchtung		Heckleuchten gebrochen, Träger verschoben




Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	beschädigt
---------------------	------------




Fahrzeugpapiere	1 x Fahrzeugschlüssel, 1 x Kofferschlüssel, ZB Teil I vorhanden, ZB Teil II fehlt
-----------------	---



Verkleidungen	Handschuhfach schadhaft
---------------	-------------------------





Armaturen/Signaleinr.	Fehlermeldungen ABS und ESP
-----------------------	-----------------------------



Audiosystem



Koffer-/Laderaum/Aufbau




Felgen



Anrostungen

Bereifung



Reserverad

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor



Motorraum/Kapselung

schadhaft



Hinterachse

Kotflügel hinten links fehlt, Kofferaufbau eingedrückt



Kundendienst

erforderlich

HU/AU/SP §57B

erforderlich