



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [Redacted]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025

Wertgutachten

Betreff

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeugidentnummer

DO - [Redacted]
JKAZR750FHA [Redacted]



Auftrag vom / durch

11.03.2025 [Redacted] schriftlich

Stadt Dortmund GB 2100 [Redacted]
D-44109 Dortmund

Fahrzeughalter

[Redacted]
D-44369 Dortmund

Besichtigungsdatum / Ort

11.03.2025 13:00 Uhr
Leopoldstr. 16-20
D-44147 Dortmund

Besichtigt durch

[Redacted]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [Redacted] **Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben** **Datum: 14.03.2025**

Wertermittlung

Die auf den 14.03.2025 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung aktueller Marktberichte, Marktgängigkeit und Marktlage statt. Der ausgewiesene Wert stellt eine sachverständige Einschätzung des zu erwartenden Wertes dar.

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19,0% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Neupreis	5.340,53 EUR	854,47 EUR	6.195,00 EUR
Wiederbeschaffungswert (MwSt.-neutral)	1.450,00 EUR		



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter : [REDACTED]
amtliches Kennzeichen : [REDACTED]
Fahrzeug-Ident-Nummer : JKAZR750FHA [REDACTED]
KBA-Nummer : 7103234

Fahrzeugart : Motorrad
Aufbauart : Krafrad

Fabrikat : KAWASAKI
Typ / Untertyp : Straßenmaschinen / ZR-7

Hubraum / Leistung : 739 ccm / 56 kW
Zylinder / Motorbauart : 4-Zylinder / Reihe
Plätze : 2

Leergewicht : 228 kg

Reifendimension vorn : 120/70 ZR 17 MC 85W
Reifendimension hinten : 160/60 ZR 17 MC 69W

Reifenfabrikat : Metzeler

Reifenart : Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm) :
Anzahl der Achsen : 2

Erstzulassung : 19.08.2004
Letzte Zulassung : 03.07.2020
Nächste HU : 06.2022

Laufleistung abgelesen : 33553 km
Laufleistung geschätzt : 33553 km

Farbe : blau met
Lackart : Metallic (2Schicht)



- Grundlage Fahrzeugdaten : - nachgerüstetes getöntes Windschild mit KBA ohne Papiere
Zulassung und Freigabe nicht überprüft
- Reparierte Vorschäden : Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.
- Unreparierte Vorschäden : - Abgasanlage verkratzt
- Seitenverkleidung links verkratzt
- Haltegriff hinten verschürft
- Motordeckel links verkratzt
- Rückblickspiegel links und rechts verkratzt
- Lackschaden Tank



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Auftragsgemäß soll ein oder mehrere Werte ausgewiesen werden. In dieser Bewertung wird der oder die Werte berücksichtigt:

- Wiederbeschaffungswert

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch [Redacted], schriftlich am 11.03.2025. Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's der TÜV SÜD Auto Partner GmbH.

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde. Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen Zulassungsunterlagen zum Abgleich vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigung/ Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 11.03.2025 13:00 Uhr durch den Sachverständigen [Redacted]

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

Leopoldstr. 16-20
D-44147 Dortmund

Die Besichtigungsbedingungen waren oder wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt. Sofern keine weitere oder weiteren Besichtigungen ausgewiesen wurden, war eine Nachbesichtigung nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf des Motors und somit eine Probefahrt war nicht möglich.



Hilfsmittel

Zur Beurteilung des Schadens waren ein Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug außen als auch der Innenraum, weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Als Vorschäden sind vor dem hier gegenständlichen Unfallereignis reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeugs oder unreparierte, aktuell noch vorhandene nicht reparierte Beschädigungen des Fahrzeugs anzusehen. Aufgrund der heutigen Bauweisen sowie Reparaturvorgaben & Techniken verbleibt trotz sorgfältiger Begutachtung mit der Verwendung von technischen Hilfsmitteln, aufgrund der äußeren demontagefreien Sichtprüfung ein Risiko zur Feststellung welche ggf. erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können.

Im Zuge der Vorschadenprüfung wurde zur Beurteilung, ergänzend zur Inaugenscheinnahme, sofern möglich eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte sind in die Beurteilung eingeflossen.

Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

- Abgasanlage verkratzt
- Seitenverkleidung links verkratzt
- Haltegriff hinten verschürft
- Motordeckel links verkratzt
- Rückblickspiegel links und rechts verkratzt
- Lackschaden Tank



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

[REDACTED]
44369 DORTMUND

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT:

11.03.2025 / DORTMUND

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU:

[REDACTED]
KRAD / KRAFTRAD

HERSTELLER:

KAWASAKI

TYP:

STRÄßENMASCHINEN

AUSFÜHRUNG:

ZR-7

FAHRZEUG IDENT NR:

JKAZR750FHA [REDACTED]

FARBE:

BLAU MET

HUBRAUM / LEISTUNG:

739 CCM / 56 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:

4 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:

19.08.2004 / 03.07.2020

NÄCHSTE HU / AU:

06.2022 /

GESAMTLAUFLEISTUNG:

33.553 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR****

1.450,00

DORTMUND , DEN 14.03.2025

FORM AUDATEX



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED] **Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben** **Datum: 14.03.2025**

AUFTRAGS-NR: [REDACTED] SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG
HALOGENSCHEINWERFER; RAD, GUSS; RÜCKSPIEGEL RECHTS; STOßDÄMPFER VERSTELLBAR;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

- NOTWENDIGE REPARATUREN
- ABZUG PAUSCHAL
 - BATTERIE LEER
 - HALTEGRIFF HINTEN VERSCHÜRFT
 - KRATZER ABGASANLAGE
 - LACKSCHADEN TANKDECKEL
 - MOTORDECKEL LINKS VERKRATZT
 - RÜCKBLICKSPIEGEL RE. U LI. VERKRATZT
 - SEITENVERKLEIDUNG LINKS VERKRATZT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE:	120/70 R W
V-ACHSE 2:	120/70 R W
H-ACHSE:	160/60 R W

FORM AUDATEX



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025

AUFTRAGS-NR: [REDACTED]

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 14.03.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR****

1.450,00

DORTMUND , DEN 14.03.2025

FORM AUDATEX



Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Auftraggeberseitig soll im Rahmen dieser Bewertung Angaben zum Wiederbeschaffungswert gemacht werden.

Dieser Wert bezieht sich nicht explizit auf das vorliegende Fahrzeug sondern auf ein vergleichbares. Der Ausweis dieses Wertes findet Produktgemäß im Schadenersatzrecht seine Anwendung, ferner wird dieser Wert mittlerweile jedoch im Rahmen der Versicherungseinstufung gefordert.

die Definition lautet wie folgt

"Der Wiederbeschaffungswert eines unfallbeschädigten Fahrzeugs unmittelbar vor Schadeneintritt ist nach dem Preis zu bestimmen, den ein Geschädigter aufzubringen hat, wenn er bei einem seriösen Händler ein dem Unfallfahrzeug vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung erwerben will."

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Fahrzeug, das überwiegend am Privatmarkt mehrwertsteuerneutral angeboten wird. Bei diesen mehrwertsteuerneutralen Angeboten ist keine Mehrwertsteuer ausweisbar.

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED] Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben **Datum: 14.03.2025**

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kfz-Sachverständigenbüro [REDACTED]
Schaden- und Wertgutachten

Dortmund, den 14.03.2025


[REDACTED SIGNATURE]



Auto Partner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 21 Fotos



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [redacted] **Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben** **Datum: 14.03.2025**

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben


Datum: 14.03.2025



Bild 3



Bild 4



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [Redacted]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 5




Bild 6



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer



Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 7



Bild 8



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 9



Bild 10

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 11



Bild 12

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 13



Bild 14

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben


Datum: 14.03.2025



Bild 15



Bild 16



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [Redacted]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025



Bild 17



Bild 18

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025




Bild 19



Bild 20

[REDACTED]



Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 14.03.2025




Bild 21