

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	Sprinter II Kasten, 309/311/313/315 CDI,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	13.08.2026
Vorgangsname	60813017	Farbe	ARKTIKWEISS
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	02 570 020 015 0170 DE00M 4472
Erstzulassung / HU	12.03.2007 / 11.2025	KBA-Schlüssel	0999/AHS
Laufleistung (abgelesen)	180.636 km	Karosserie/Aufbau	Kastenwagen Hochraum
VIN		Antriebsart	Heckantrieb
Leistung	110 kW / 150 PS	Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Hubraum	2148 ccm	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	3265 / 1350 / 1820 mm
Getriebe	Getriebe 6-Gang - NSG	Unfallschaden	unbekannt
Radstand	3665 mm	Zustand	mangelhaft
Sitzplätze / Türen	3 / 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Wiederbeschaffungswert			7.050,00 EUR
Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.			
Wertfeststellung am	17.08.2026	zum	13.08.2026
Datenstand			08/2026

Bezeichnung **60813017**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum **13.08.2026**
DAT Europa-Code® **02 570 020 015 0170 DE00M 4472**
KBA-Schlüssel **0999/AHS**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Anzeige für Waschwasserstand
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- > Bremsassistent
- > Dachverkleidung im Fahrerhaus
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch 2-fach
- > Getriebe 6-Gang - NSG
- > Handschuhfach abschließbar
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- > Kindersicherung
- > Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- > Lastenverankerung / Verzurrösen
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- > Partikelfilter
- > Radstand 3665 mm
- > Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- > Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- > Anhängersteckdose 13-polig
- > Audiosystem Sound 5
- > Außentemperaturanzeige
- > Befestigungsschienen für Dachträger
- > Fenster für hintere Türen
- > Generator 180 A
- > Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- > Holzfussboden im Laderaum
- > Laderaumtrennwand mit Fenster
- > Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- > Rückspiegel innen
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- > Stabilisator hinten verstärkt
- > Stabilisator vorn verstärkt
- > Stoßdämpfer verstärkt
- > Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz

- > Vlies-Batterie 95 Ah
- > Vorderachse verstärkt
- > Vorrüstung Fahrtenschreiber
- > Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Zusatzausstattung

- > Hegla-Aufbau

durchgeführt von: [REDACTED] |

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

60813017

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

13.08.2026
02 570 020 015 0170 DE00M 4472
0999/AHS

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Falken	235/65R16	115 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0	mm /--
Reifen Achse 2	Falken	235/65R16	115 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0	mm /--

Tel:
Fax:
Mail:

PRÜFGUTACHTEN

60813017

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom	06.08.2026
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	13.08.2026



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

7 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 17.08.2026
Dortmund, den 17.08.2026

Bankverbindung:

Bank:
IBAN:
BIC:

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Hochraum
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	Sprinter II Kasten / 309/311/313/315 CDI
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1 0999/AHS
KBA-Nummer	12.03.2007 / 04.12.2023
Erste / Letzte Zulassung	2.148 cm ³ / 110 kW (150 PS)
Hubraum / Leistung	Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
Motor	Diesel / 4 / Reihenmotor
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Euro 4
Abgascode	Manuell / 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	4 / 3
Türen / Sitze	2.520 / 3.500 / 980 kg
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	5.910 / 1.993 / 2.820 mm
Länge / Breite / Höhe	2
Anzahl Achsen	Heckantrieb
Antriebsart	unbekannt
Anzahl Halter	11/2025
nächste HU	180.636 km
Laufleistung abgelesen	ARKTIKWEISS
Farbe	uni (2-Schicht)
Lackart	unbekannt
Unfallschaden	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen. Motorprobelauf und Rangierfahrt durchgeführt: 1 x Fahrzeugschlüssel und ZB Teil I vorhanden. Keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden. Aufgrund dessen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden. Ausstattung laut VIN-Abfrage, kann abweichen.
Sonstiges	

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Falken	235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S
2	Falken	235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S

Bereifung Achse 1: LLKWGanzjahr

Bereifung Achse 2: LLKWGanzjahr

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhängersteckdose 13-polig, Audiosystem Sound 5, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, Fenster für hintere Türen, Generator 180 A, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Laderaumtrennwand mit Fenster, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückspiegel innen, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, Vlies-Batterie 95 Ah, Vorderachse verstärkt, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Zusatzausstattung

Hegla-Aufbau

PRÜFBERICHT

Position

Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten




Tachoeinheit / VIN



Schiebetür


Durchrostungen, eingedrückt, außen verblendet, Seitenteil unterhalb eingedellt



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Stoßstangen		vorne und hinten verschürft und eingekerbt. Grill und Kotflügel eingedellt	
			
Spiegel/Zierleisten		Fehlteil, Blende Außenspiegel gebrochen	
			
Lackierung		Rost, Kleinschäden und Werbefolierung	
			
Beleuchtung		Heckleuchte gebrochen	
			
Innen/Kofferraum/Bereifung			
Sitze		beschädigt	
			

Fahrzeugpapiere

1 x Fahrzeugschlüssel und ZB Teil I vorhanden
- ZB Teil II fehlt



Armaturen/Signaleinr.

Schalter defekt




Koffer-/Laderaum/Aufbau

Regaleinbauten ohne Werkzeug, Trennwand



Bereifung

Reserverad fehlt



Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor

ölfeucht



Motorraum/Kapselung

schadhaft



Außenreiff und Dachträger



Anhängerkupplung



Kundendienst

erforderlich

HU/AU/SP §57B

erforderlich