



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.10.2025

Gutachten

Betreff Fahrzeugwertermittlung

Auftrag durch Einzelkunde Auto Partner

Besichtigungsdatum / Ort 16.10.2025 / Tiefgarage
[REDACTED]
[REDACTED]

Fahrzeughalter Stadtkasse und Steueramt 21/1-2 Steuerung zentrale und fachbereichsinterne Dienste
Löwenstr. 11 - 13
44141 Dortmund

Auftrags-Nummer / Referenz [REDACTED]

Fahrzeug-Identnummer [REDACTED]

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hypothetischer Einkaufswert (zum vereinbarten Vertragsende)	840,34 €	159,67 €	1.000,01 €



PROTOKOLLNUMMER: 42046839

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.10.2025

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	16.10.2025 / Tiefgarage [REDACTED] [REDACTED]
Fahrzeughalter	Stadtkasse und Steueramt 21/1-2 Steuerung zentrale und fachbereichsinterne Dienste Löwenstr. 11 - 13 44141 Dortmund
Auftrags-Nummer / Referenz	[REDACTED]
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant B7
Fahrzeug-Identnummer	[REDACTED]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	01.01.2004 / 31.12.2008
Nächste HU	03/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor.
Laufleistung	0 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	0 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 %
Probefahrt	nicht möglich



Datum: 20.10.2025

Fahrbereitschaft nicht fahrbereit / nicht rollfähig

Vorschaden Keine Feststellbar

Nachlackierung Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 95W XL	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	8 / 8
#2 205/55 R17 95W XL	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	8 / 8

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
5	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Datum: 20.10.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde aus den angegebenen Unterlagen von dritter Stelle übernommen. Ein Abgleich am Fahrzeug konnte nicht durchgeführt werden. Alle Angaben beziehen sich daher auf die zur Verfügung gestellten Unterlagen.



Datum: 20.10.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Motor ist möglicherweise zerlegt

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



Datum: 20.10.2025

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Die Bilder des Gutachtens dürfen weiter verwendet werden.

Zu dem Fahrzeug gab es weder Papiere, Fahrgestellnummer noch Fahrzeugschlüssel und es ließ sich auch nicht öffnen. Deswegen basiert alles auf Außenaufnahmen, Schätzungen, Hinweisen und Vermutungen.

A. Leip

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 5: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen