

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	13.08.2026
Modell	Vito Kasten, 113 CDI lang,	Farbe	ARKTIKWEISS
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 570 080 022 0003 DE003 4957
Vorgangsname	60813016	KBA-Schlüssel	1313/BQL
Anzahl Halter	Unbekannt	Karosserie/Aufbau	Kastenwagen Hochraum
Erstzulassung / HU	07.04.2011 / 08.2025	Antriebsart	Heckantrieb
Laufleistung (geschätzt)	262.000 km	Zul. Gesamtgewicht	2800 kg
VIN		Schadstoffklasse EU	Euro 5
Leistung	100 kW / 136 PS	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Hubraum	2143 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Diesel	Zustand	mangelhaft
Getriebe	Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)		
Radstand	3200 mm		
Sitzplätze / Türen	3 / 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

750,00 EUR

Wertfeststellung am 14.08.2026 zum 13.08.2026

Datenstand 08/2026

Bezeichnung **60813016**

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

13.08.2026**02 570 080 022 0003 DE003 4957****1313/BQL**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Ausführung: Vito Kasten
- > Außenspiegel asphärisch, beide
- > Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- > Bremsassistent
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch 2-fach
- > Frontscheibe mit Scheibenantenne
- > Generator 180 A
- > Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- > Karosserie/Aufbau: lang
- > Laderaumtrennwand durchgehend
- > Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- > LKW-Zulassung
- > Modellpflege
- > Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Partikelfilter
- > Radstand 3200 mm
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- > Tagfahrlicht
- > Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- > Wegfahrsperr
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- > Breitband Lautsprecher vorn
- > Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- > Holzfussboden im Laderaum
- > Radiovorbereitung
- > Reserverad mit Wagenheber
- > Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- > Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser
- > Zuheizung

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Semperit
Reifen Achse 2	General

Zust. Achse 1/Sich.-Kz.

3,0 /**3,0 mm /--**

Zust. Achse 2/Sich.-Kz.

3,0 /**3,0 mm /--**durchgeführt von:  |

Tel:
Fax:
Mail:

4444 Dortmund

PRÜFGUTACHTEN

60813016

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Auftrag vom

06.08.2026

Sachverständiger

Besichtigungsdatum

13.08.2026



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

6 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 14.08.2026

Dortmund, den 13.08.2026

Bankverbindung:

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Hochraum
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	Vito Kasten / 113 CDI lang
Fahrzeug-Ident-Nummer	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
KBA-Nummer	1313/BQL
Erste Zulassung	07.04.2011
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 100 kW (136 PS)
Motor	Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.956 / 2.800 / 844 kg
Länge / Breite / Höhe	5.008 / 1.901 / 2.329 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	08/2025
Laufleistung geschätzt	262.000 km
Farbe	ARKTIKWEISS
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Sonstiges	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen. Kein Motorlauf (keine Batteriespannung) und Probefahrt durchgeführt. 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden. Keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden. Aufgrund dessen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden. Km-Laufleistung geschätzt, durchschnittliche Laufleistung angesetzt: Ausstattung laut VIN-Anfrage, kann abweichen.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Semperit	205/65 R16C
2	General	205/65 R16C

Bereifung Achse 1: Winterreifen

Bereifung Achse 2: Sommerreifen

Profiltiefe in mm

links	rechts
3	3
3	3

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Ausführung: Vito Kasten, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: lang, Laderaumtrennwand durchgehend, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, Radstand 3200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, Breitband Lautsprecher vorn, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfussboden im Laderaum, PTC Heater, Radiovorbereitung, Reserverad mit Wagenheber, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser, Zuheizung

PRÜFBERICHT

Position

Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Tachoeinheit / VIN



Stoßstangen /
Anhängerkupplung



Stoßfänger hinten stark eingekerbt

Spiegel/Zierleisten

verkratzt



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung
Lackierung		Fahrzeug mit Werbebeschriftung foliert


Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein



Sitze / Lenkrad

beschädigt



Koffer-/Laderaum/Aufbau

Heckflügeltür rechts schließt nicht



Felgen

Anrostungen




Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	kein Probelauf durchgeführt (Batterie tiefentladen)
-------	---

Motorraum/Kapselung	Motorhaube konnte nicht geöffnet werden, Haubenzug gerissen
---------------------	---

Fahrzeugpapiere

1 x Fahrzeugschlüssel, ZB Teil I im Original
vorhanden, keine ZB Teil II vorhanden



Reserverad



Kundendienst

erforderlich

HU/AU/SP §57B

erforderlich