

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Citroën	Besichtigungsdatum	05.06.2026
Modell	C1, Advance,	Farbe	WEISS
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 190 087 003 0001 DE003 4774
Vorgangsname	60603003	KBA-Schlüssel	3001/ACO
Anzahl Halter	5	Aufbau	Lim. Schrägheck
Erstzulassung / HU	28.09.2009/09.2027	Sitzplätze / Türen	4 / 3
Laufleistung (abgelesen)	218.377 km	Schadstoffklasse EU	Euro 4
VIN	[REDACTED]	Zustand	mangelhaft
Leistung	50 kW / 68 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	998 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	155/65R14	75 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	3,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	155/65R14	75 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,0 /	5,0 mm /--

## Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Wiederbeschaffungswert

**350,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.  
(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 08.06.2026 zum 27.05.2026

Datenstand

06/2026

Bezeichnung **60603003**

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

**05.06.2026**

**01 190 087 003 0001 DE003 4774**

**3001/ACO**

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- > Außenspiegel schwarz
- > Getriebe 5-Gang
- > Karosserie: 3-türig
- > Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- > Modellpflege
- > Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- > Rücksitzbank klappbar
- > Seitenairbag vorn
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Türgriffe außen schwarz

### Sonderausstattung

- > Servolenkung elektronisch gesteuert  
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

**PRÜFGUTACHTEN**

**60603003**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

**Betrifft Fahrzeugbewertung**

Auftrag vom 21.05.2026

Sachverständiger [REDACTED]

Besichtigungsdatum 27.05.2026



**Festgestelltes Untersuchungsergebnis**

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

**Anhang**

6 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 08.06.2026

Dortmund, den 08.06.2026

Bankverbindung:

Bank:

IBAN:

BIC:



## TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Citroën
Typ / Untertyp	C1 / Advance
Fahrzeug-Ident-Nummer	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
KBA-Nummer	3001/ACO
Erste / Letzte Zulassung	28.09.2009 / 25.06.2025
Hubraum / Leistung	998 cm <sup>3</sup> / 50 kW (68 PS)
Motor	Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	3 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	875 / 1.180 / 305 kg
Länge / Breite / Höhe	3.435 / 1.630 / 1.470 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	4
Anzahl Halter	5
nächste HU	09/2027
Laufleistung abgelesen	218.377 km
Farbe	WEISS
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Sonstiges	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen; Motorprobelauf durchgeführt; keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden, aufgrund dessen können weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

## BEREIFUNG

### montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Hankook	155/65 R14 75T Winter i*cept
2	Hankook	155/65 R14 75T Winter i*cept

Profiltiefe in mm

	links	rechts
	3	3
	3	5

Bereifung Achse 1: PKW-Winter

Bereifung Achse 2: PKW-Winter

### Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Außenspiegel schwarz, Karosserie: 3-türig, Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC), Rücksitzbank klappbar, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Türgriffe außen schwarz

## Sonderausstattung

Servolenkung elektronisch gesteuert

## PRÜFBERICHT

Position

Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Türen

Türkante rechts eingebogen






Unfallschäden

Seitenteil links stark gespachtelt und lackiert,  
Rostbildung




Kotflügel/Seitenteile

rechts eingedrückt und verkratzt



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung
Spiegel/Zierleisten		Dachzierleisten fehlen, Heckwischer fehlt, Heckscheibe verkratzt
		

Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein		verschmutzt

Sitze		
		

Armaturen/Signaleinr.		Antennenstab abgebrochen
		

Fahrzeugpapiere		ZB Teil I und Teil II lagen vor

Felgen		vorne beschädigt, Radblenden beschädigt oder fehlen
		

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Kundendienst Kundendienst fällig

HU/AU/SP §57B

