

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

## Fahrzeugdaten

|                          |  |                     |                                |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| Hersteller               | BMW  | Besichtigungsdatum  | 28.04.2026                     |
| Modell                   | X3 (E83)(09.2003->), 2.0d / 20d DPF, 2007 - 2008 | Farbe               | HIGHLANDGRUEN METALLIC         |
| Amtl. Kennzeichen        |  | DAT Europa-Code®    | 01 130 070 015 0003 DE006 4534 |
| Vorgangsname             | 44 DR II 1155/25                                 | KBA-Schlüssel       | 0005/AKJ                       |
| Anzahl Halter            | 3  | Aufbau              | Sport-Utility-Vehicle          |
| Erstzulassung / HU       | 01.10.2007 / 07.2025                             | Sitzplätze / Türen  | 5 / 5                          |
| Laufleistung (abgelesen) | 158.307 km                                       | Schadstoffklasse EU | E4                             |
| VIN                      | WBAPE110X0WH4 [REDACTED]                         | Zustand             | mangelhaft                     |
| Leistung                 | 130 kW / 177 PS                                  | Unfallschaden       | unbekannt                      |
| Hubraum                  | 1995 ccm   |                     |                                |
| Motorart                 | Diesel   |                     |                                |
| Getriebe                 | Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)   |                     |                                |

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

|                |         |           |      |                         |       |            |
|----------------|---------|-----------|------|-------------------------|-------|------------|
| Reifen Achse 1 | Hankook | 235/50R18 | 97 V | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 5,5 / | 5,5 mm /-- |
| Reifen Achse 2 | Hankook | 235/50R18 | 97 V | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 6,0 / | 6,0 mm /-- |

## Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Zeitwert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeschlossen

**2.000,00 EUR**

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 30.04.2026 zum 29.04.2026



Datenstand 04/2026

Bezeichnung **44 DR II 1155/25**  
Amtl. Kennzeichen  
Fahrzeug-Ident.Nr **WBAPE110X0WH4**

Besichtigungsdatum **28.04.2026**  
DAT Europa-Code® **01 130 070 015 0003 DE006 4534**  
KBA-Schlüssel **0005/AKJ**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
  - > Aktive Kopfstützen
  - > Anti-Blockier-System (ABS)
  - > Antriebsart: Allradantrieb permanent
  - > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
  - > Außentemperaturanzeige
  - > Blinkleuchten Weiß
  - > Bordcomputer
  - > Check-Control-System
  - > Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
  - > Drehzahlmesser
  - > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
  - > EfficientDynamics-Paket
  - > Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
  - > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
  - > Fernbedienung für Zentralverriegelung
  - > Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
  - > Getränkehalter hinten
  - > Getränkehalter vorn und hinten
  - > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
  - > Karosserie: 5-türig
  - > Kopf-Airbag-System hinten
  - > Kopf-Airbag-System vorn
  - > Kopfstützen hinten
  - > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
  - > Leuchtweitenregelung
  - > Mittelarmlehne vorn
  - > Modellpflege
  - > Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
  - > Nebelscheinwerfer
  - > Radstand 2795 mm
  - > Reserverad als Notrad
  - > Rußpartikelfilter
  - > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
  - > Scheibenwaschdüsen heizbar
  - > Seitenairbag vorn
  - > Serien-Fahrwerk
  - > Sitze vorn mechanisch verstellbar
  - > Sperrdifferential
  - > Verglasung grün getönt
  - > Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- > Dachreling
  - > Innenspiegel mit Kompass digital
  - > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
  - > Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion  
Multifunktion für Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
  - > Metallic-Lackierung
  - > Servolenkung Servotronic
  - > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
  - > Sitzheizung vorn
  - > Xenon-Scheinwerfer  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

### Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- > Comfort-Paket Plus  
Ablage-Paket, Armauflage vorn, Scheibenwischer mit Regensensor, Automatische Fahrlichtschaltung, Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort), Frontscheibe mit Bandfilter oben, Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player), HiFi-Lautsprechersystem, Park-Distance-Control (PDC), Klimaautomatik, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Skisack, LM-Felgen 8x17 (Sternspeiche 204), Lenkrad (Leder), Servolenkung elektronisch gesteuert, Multifunktion für Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

durchgeführt von: Guido Eicke [eicke.guido@sachverstaendiger-eicke.de](mailto:eicke.guido@sachverstaendiger-eicke.de) | 0

|                   |                          |                    |                                |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung       | 44 DR II 1155/25         | Besichtigungsdatum | 28.04.2026                     |
| Amtl. Kennzeichen |                          | DAT Europa-Code®   | 01 130 070 015 0003 DE006 4534 |
| Fahrzeug-Ident.Nr | WBAPE110X0WH4 [REDACTED] | KBA-Schlüssel      | 0005/AKJ                       |

## Bemerkungen

Eine Kopie vom Fahrzeugschein liegt vor. Einige Daten wurden von der Obergerichtsvollzieherin aus Hannover übermittelt. Eine VIN-Abfrage wurde durchgeführt. Ein Schlüssel befindet sich bei dem Fahrzeug. Ein Probelauf des Motors konnte aber nicht durchgeführt werden, da die Batterie total leer war. Eine Überbrückung wurde zwar durchgeführt, aber der Motor konnte damit trotzdem nicht gestartet werden und ein Abschlag wurde deshalb berechnet. Zudem scheint am Motor gearbeitet worden zu sein und der Motor ist auch deutlich ölfeucht. Der Kilometerstand konnte abgelesen werden. Die Anzahl der Fahrzeughalter ist nicht bekannt. Ob das Fahrzeug unfallfrei ist, ist nicht bekannt. Der Kotflügel vorn links zeigt eine erhöhte Lackdicke auf, die auf eine Nachlackierung hinweist. Einige kleinere altersbedingte Schrammen sind am Fahrzeug vorhanden. Das Fahrzeug ist äußerlich stark verschmutzt. Ein Scheckheft befindet sich im Auto. Wartungsarbeiten wurden darin bis Februar 2017 bei km 105.488 eingetragen. Die Bremsscheiben sind verrostet. Der Innenraum ist durchschnittlich gepflegt. Mehrere Anrostungen im Motorraum und am Unterboden. Der rechte vordere Scheinwerfer ist leicht feucht.

Abbildungen des BMW X3 2.0d

---



Abbildungen des BMW X3 2.0d

---



Abbildungen des BMW X3 2.0d

---



Abbildungen des BMW X3 2.0d

---





Abbildungen des BMW X3 2.0d

---







Abbildungen des BMW X3 2.0d

---





Abbildungen des BMW X3 2.0d

