



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

TÜV SÜD Auto Service GmbH, [REDACTED]

Herr



Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 2595316


Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter unbekannt

Auftrag vom / durch 19.01.2026 schriftlich



Besichtigungsdatum / Ort 19.01.2026 14:00




Anwesend bei Besichtigung



Ergebnis

Wert am Markt mit MwSt.	13.750,00 EUR
Enthaltene MwSt.	2.195,38 EUR



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen		
Fahrzeugidentnummer	WB1060306GZ [REDACTED]	
Fahrzeugart	2rädr.KR o. BW > 45 km/h (L3e)	
Fahrzeughersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW (0005)	
Typ	K16GT (BDG)	
Verkaufsbezeichnung	K 1600 GTL Exclusive	
Antriebsart	Otto OBD	
Leistung	118 kW	
Hubraum	1649 ccm	
Farbe	sparklingstrom metallic	
Erstzulassung	01.05.2016	
Baujahr	2016	
Nächste HU	Mai 2025	
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt	
Leermasse	360 kg	
Nutzlast	200 kg	
zulässige Gesamtmasse	560 kg	
Sitz- / Stehplätze	2	
Laufleistung	11.378 km abgelesen	
Bereifung		
Vorderachse	120/70 ZR17 58W Michelin	
	Links 5,0 SO	Rechts
Hinterachse	190/55 ZR17 75W Michelin	
	Links 6,0 SO	Rechts
	Legende: SO = Sommerreifen	
Ausstattung	ABS Teilintegral, ABS-Regelung schräglagenabhängig (ABS PRO), Adaptives Kurvenlicht, Berganfahrhilfe (Hill Start Control), Bremslicht dynamisch, Diebstahl-Warnanlage mit Fernbedienung, DTC (Dynamic Traction Control), Fahrwerkverstellung elektronisch (ESA), Kategorie: Motorrad, Keyless Ride, Motor 1649 ccm - 118 kW, RDC (Reifendruck-Kontrollsystem), Tagfahrlicht, Xenonscheinwerfer, Zentralverriegelung, Zusatzscheinwerfer	
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein lag nicht vor, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor	

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Es lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Es wurde keine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Verkleidung vorne links verschrammt
- Koffer hinten links verschrammt

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit LM-Felgen

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

[REDACTED], den 27.01.2026

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Sch" followed by a long, sweeping flourish.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 19.01.2026 /

AMTLICHES KENNZEICHEN: [REDACTED]

ART / AUFBAU: KRAD / TOURER

HERSTELLER: BMW

TYP: K-MODELLE (STRAßE)

AUSFÜHRUNG: K 1600 GTL EXCLUSIVE

FAHRZEUG IDENT NR: WB1060306GZ [REDACTED]

FARBE: SPARKLINGSTROM MET

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.649 CCM / 118 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 / EU3

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.05.2016 /

NÄCHSTE HU / AU: 05.2025 / 05.2025

GESAMTLAUFLEISTUNG: 11.378 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER

V-ACHSE: 120/70 ZR 17 58W

H-ACHSE: 190/55 ZR 17 75W

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	13.750,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.195,38

[REDACTED], DEN 22.01.2026

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS (ANTI-BLOCKIER-SYSTEM); BORDCOMPUTER; FAHRWERKSREGELUNG ELEKTRONISCH; GEPÄCKTASCHEN/KOFFER; GRIFFHEIZUNG; HALOGENScheinWERFER; KATALYSATOR; RAD, GUSS; RADIO; RÜCKSPIEGEL RECHTS; SITZHEIZUNG; STURZ-/SCHUTZBÜGEL; TEMPOMAT; TOPCASE; VERKLEIDUNG (VOLLVERKLEIDUNG); XENONLICHT;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- HAUPTUNTERSUCHUNG FÄLLIG 05/25
- STURZSCHÄDEN FAHRZEUGSEITE LINKS
- ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL 1 U. 2 FEHLT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 120/70 R Z
H-ACHSE: 190/55 R Z

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 120/70 ZR 17 58WLI: (SO) 5.0 mm
H-ACHSE: 190/55 ZR 17 75WLI: (SO) 6.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2595316

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.01.2026

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 19.01.2026 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWELLS
GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

WERT AM MARKT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****	13.750,00
EUR****	2.195,38

[REDACTED], DEN 22.01.2026

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2595316



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2595316



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2595316



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2595316



Bild 7



Bild 8

Sturzschaden
Fahrzeugseite links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2595316




Bild 9

Sturzschaden
Fahrzeugseite links



Bild 10

Sturzschaden
Fahrzeugseite links