



Vorgangs-Nr. 1625191

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und
Datum angeben**

Datum: 08.09.2023

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Eichendorffstraße 30, 74653 Ingelfingen

Herr
Gerichtsvollzieher Dietenmaier
Schloß 5
97980 Bad Mergentheim

Basisbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Vorgangs-Nr. 1625191

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 08.09.2023

EXPERTISE

B e t r e f f

Basisbewertung



Auftrag vom / durch

05.09.2023 schriftlich
Herrn Gerichtsvollzieher Dietenmaier
Schloß 5
97980 Bad Mergentheim

Besichtigungsdatum / Ort

05.09.2023 10:00

Hermann-Mittnacht-Str. 14
97980 Bad Mergentheim

Anwesend bei Besichtigung

Herr Dietenmaier

Marktwert (MwSt.neutral)

13.500 Euro



Vorgangs-Nr. 1625191

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 08.09.2023

T e c h n i s c h e D a t e n

Fahrzeugidentnummer	CAT3018CCJSB02937
Fahrzeugart	ohne
Fahrzeughersteller	Caterpillar
Verkaufsbezeichnung	CAT 301.8C
Leistung	13 kW
Farbe	Gelb uni
Bemerkung	Baujahr laut angabe des Herstellers 17.05.2007. 3529 Betriebsstunden abgelesen
Ausstattung	Gummiketten, Verstellfahrwerk, Knickarm



Vorgangs-Nr. 1625191

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 08.09.2023

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Hinweis :

Die Baumaschine verfügt über keinen Zündschlüssel.

Das Fahrzeug wurde bereits beim Vorbesitzer mithilfe eines Schraubendrehers gestartet.



Vorgangs-Nr. 1625191

Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben

Datum: 08.09.2023

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Betriebsanleitung
- 1 Fahrzeugschlüssel
- Kundendienstheft


Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Ingelfingen, den 08.09.2023

Der Sachverständige



Toni Wörner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 13



Bild 14

Frontscheibe unten
gesprungen

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 15

Tür
beschädigt/Scheibe
tür unten fehlt



Bild 16

Spiegel beschädigt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 17

Prüfung gem.
BetrSichV §3
abgelaufen



Bild 18

Motor ölfeucht

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 19

Betriebsstunden



Bild 20

Typschild

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 1625191



Bild 21

VIN eingeschlagen