



Fahrzeugbewertung



Akte GA-2412/075GF

Vom 19.12.2024

Volvo FH-Serie ab Model 2012 bis Modell 2020 [FI]

Auftraggeber

PI ZED Augsburg

PHK Schwaab

Händlereinkaufspreis
MwSt. nicht ausweisbar

19.000 €

inkl. MwSt.

Marktwert
undefined

19.000 €

inkl. MwSt.

19.000 €

zzgl. MwSt.

19.000 €

zzgl. MwSt.

Stichtag 18.12.2024

Sachverständiger

Günter Forstner

amtl. a. Prüfer m. Teilbef.



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Polizeipräsidium Schwaben Nord – Gögginger Strasse 43 – 86159 Augsburg-Antonsviertel

PI ZED Augsburg
Herrn PHK Schwaab
Im Haus

Augsburg-Antonsviertel, 19.12.2024



Aktenzeichen
GA-2412/075GF

Auftraggeber	Name	PI ZED Augsburg
	Straße	PHK Schwaab Im Haus
Besichtigung	Besichtigung bei	Verwahrstelle Fa. Reichhardt
	Datum	
	Ort	Auf der Nol , 86179 Augsburg
	Sachverständiger	Günter Forstner
	Anwesende	Sachverständiger
	Bedingungen	eingeschränkt
Auftrag	Datum	18.12.2024
	Erteilt durch	Auftraggeber



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	ZG0144ET
Hersteller	Volvo
Modell/Haupttyp	FH-Serie ab Model 2012 bis Modell 2020 [FI]
Untertyp	FH
Erstzulassung	25.02.2016
Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	YV2RT40A4GE [REDACTED]
Antriebsart	/ Reihenmotor
Getriebe	stufenlos automatisch
Leistung	375 KW
Achsen (davon angetrieben)	1 (1)
Besonderheiten	Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet!

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	schlecht
Lack	blau UniMetallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung geschätzt	800.000 km
Laufleistung Kommentar	geschätzt

Probefahrt / Probelauf

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Eine Probelauf des Motors war nicht möglich.



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung waren keine Fahrzeugschlüssel und keine Papiere vorhanden.

Das Fahrzeug machte einen verbrauchten Zustand.

Es wurde folgende Schäden festgestellt:


- vorne rechts beschädigt
- Standschäden

Der Zeitwert wird vom Sachverständigen auf 19.000€ festgelegt.

Achtung!!

Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet. Nur wenn die Ausschreibung als gestohlen aufgehoben wird ist dieser Preis gerechtfertigt.

Anstoß-/Schadenbereich





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde basierend auf einer Marktwertanalyse ermittelt.

Beschädigung vorne rechts Unrepariert	- 1.500 €
Standsschäden Unrepariert	- 3.000 €
Service Unrepariert	- 1.500 €
Summe Ab- & Aufwertungen	-6.000 €
Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	25.000 €
Ab- & Aufwertungen	-6.000 €
Marktwert (undefined)	19.000 €
abzgl. Händlermarge (ca. 0 vom Marktwert)	undefined
Händlereinkaufspreis (MwSt. nicht ausweisbar)	19.000 €

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 22 Seiten
- 33 Fotos

Augsburg-Antonsviertel, den 19.12.2024

Der Sachverständige


Günter Forstner
amtl. Prüfer m. Teilb. Kfz. Verkehr
Kfz-Sachverständiger

Günter Forstner

amtl. a. Prüfer m. Teilbef.



Fotoanlage

Foto 1



Ansicht hinten rechts

Foto 2



Ansicht hinten links



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 3



Ansicht hinten

Foto 4



Ansicht links



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 5



Foto 6





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 7



Ansicht rechts

Foto 8





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 9



Innenraum

Foto 10





Foto 11



Foto 12





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 13



Foto 14





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 15



Foto 16





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 17



Foto 18





Foto 19



Foto 20





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 21





Foto 22






Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 23

Gerätekonstante alt: 621272 km neu: 621278 km		Bei digitalen Kontrollgeräten: Festlegung Eintragssort und Störungen seit der letzten Prüfung ja ☒ nein ☐
Wegimpulszahl (drehzugig) km: 4984 imp/km		Art. siehe Inspektionsbericht
Bereifung Vorreifenbereifung: ☒ nachgeschliffene Bereifung: ☐		Prüfresultat: Die Kontrollgeräte/Fahrtschreiber-Anlage entspricht: ☒ entspricht nicht: ☐ Die Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage entspricht: ☒ entspricht nicht: ☐
Reifendimension: 315/70R22.5 Abrollumfang: 1 x 3210 mm Messverfahren: Messstrecke Korr.-Faktor: X %		
Zeilabweichung: +0.2 Sek./24 Std.		Prüfungsergebnisse: Kontrolle A 106 Berger Truck Service GmbH Gewerbepark 16 A-6300 Wörgl Markus Fager 300060003030 - 04 Prof. Peter Müller
Bewegungssensor bei digitalen Kontrollgeräten: Seriennummer: 001558004 Seriennummer hinterlegt in FE: ja ☒ nein ☐ Unabhängiges Bewegungssignal aktiv: ja ☒ nein ☐		
Geschwindigkeitsbegrenzer Marke/Type: Volvo / EECU V-max 90.0 km/h		Kontrolle A 106 Berger Truck Service GmbH Gewerbepark 16 A-6300 Wörgl Prüfdatum: 22.03.2023 Fz-Nr.: YV2740AGB/517972 Apparate Nr.: 4179798 Reifendimension: 315/70R22.5 km: 4984 imp/km in: 3210 mm V-max: 90.0 km/h
Bemerkungen: Nr. Plombierkarte GH6T8PD VDO DTCO Kälteanlage gewartet Pulsfunktion beim VDO DTCO gereinigt Berger Truck Service GmbH Gewerbepark 16 A-6300 Wörgl Service +33 (0) 532 / 7703 info@btsv.at info@btsv.com		
Fahrzeug ordnungsgemäß übernommen:		
Prüfer: ☒ Eingangsdaten erfassen ☒ Daten der Bereifung für den Antrieb der Kontrollgeräte/Fahrtschreiber-Anlage ☒ Maßgebliches Rad einbauen ☒ Reifendimension ☒ Reifendruck ☒ Wirkamertatsächlicher Reifenumfang ☒ Reifentiefe ☒ Wegimpulszahl/Weganzahl ermitteln, gegebenenfalls anpassen ☒ Gabelfunktion prüfen ☒ Elektrische Anschlüsse prüfen ☒ Überprüfung der Verriegelung Antriebswellen, Antriebswellen und elektrische Leitungen ☒ Umschaltgetriebe prüfen (Fahrzeuge mit Schaltschalte) ☒ Eigensicherheit des Stromkreises prüfen (Fahrz. zum Transport gefährlicher Güter) ☒ Eingriffssicherheit prüfen ☒ Bei digitalen Kontrollgeräten Download der Werkstattdaten Kontrollgerät / Fahrtschreiber: ☒ Kontrollgerät hat EG-Bauartzulassung ☒ Fahrtschreiber ist eine echtzeitfähige Type ☒ Eingangssprünge durchfahren ☒ (Plombierung, Ausdruck/Antriebsdiagramm) ☒ Uhrwerk prüfen ☒ Zeitgruppenymbol Anzeige prüfen ☒ Wegimpulsanzahl prüfen ☒ Digitales Kontrollgerät: V-Messpunkte prüfen ☒ Analoges Kontrollgerät: Prüfprogramm erstellen und vollständig ausführen ☒ Bereinigung und Wischen prüfen ☒ Produkttest (Probeauf auf Rollenprüfstand) durchführen ☒ Kontrollgerät/Fahrtschreiber-Anlage plombieren ☒ Einbauschild vollständig ausgefüllt anbringen ☒ Bei EA-Kontrollgerät: Einbauschild auf dem Typenschild der eingetragene Gerätekonstante eintragen und plombieren ☒ ... Zutreffendes ist anzukreuzen!		

Foto 24





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 25




Foto 26





Foto 27



Foto 28





Foto 29



Foto 30



Beschädigung



Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 31



Foto 32





Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Strasse 43;86159;Augsburg-Antonsviertel

Foto 33

