

Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung
Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Robert Bosch Str.25c, 96050 Bamberg

Herr
Norbert Bergmann
Obergerichtsvollzieher
Biegenhofstrasse 15

96103 Hallstadt

Bewertungsgutachten 0116/0106P

Bamberg, den 05.06.2026

1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Herrn Unzeitig wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

2. Fahrzeugdaten

Hersteller	:	BMW
Typ	:	M240i
FIN	:	WBA5U91080FHxxxxx
Erstzulassung	:	29.10.2020
Laufleistung (abgelesen)	:	42303 km
Kennzeichen	:	ohne
HU	:	04/2027
Farbe	:	estorilblau 2
Innenausstattung	:	Stoff hexagon
Leistung	:	250 KW
Hubraum	:	2998 ccm
Reifen VA	:	225/35 ZR19 Allwetterreifen
Reifen HA	:	255/30 ZR19 Allwetterreifen

Ausstattung	:	Durchladesystem
		Alarmanlage
		Lordosenstütze Fahrer/Beifahrer
		Ablagenpaket
		Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
		Park Distance Control
		Klimaautomatik
		Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfkt.
		Lichtpaket
		Kopfstützen Fond
		Navigationssystem
		M Sportbremse
		Sport Automatikgetriebe
		variable Sportlenkung
		Sportsitz
		Armauflage vorne
		Regensensor
		M Aerodynamikpaket
		Hochglanz Shadow Line
		H&R Tieferlegung
		Manhart LM Felgen 19“
		Austauschlufiltergehäuse Manhart
		Dekorstreifen seitlich
		Le Mans Streifen schwarz
		Fahrersitzschoner

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3. Bemerkung

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab einen Hinweis auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul. Bescheinigung Teil I.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am 05.06.2026 auf dem Gelände des Ingenieurbüros Dipl. Ing. (FH) Joachim Geus in der Robert Bosch Straße 25c, 96050 Bamberg.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

4. Identnummer

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

5. Mängelliste

Karosserie	Fahrzeug verschmutzt Fahrzeug wurde an der rechten Längsseite lackiert
Innenraum	stark verschmutzt
Technik	Bremsscheiben stark korrodiert Reifen mit Standschäden Fahrzeug mit Allwetterreifen ausgerüstet Kundendienst ohne Nachweis HU/AU fällig 04/2027 Motorraum stark verschmutzt Originalteile aus dem Umbau sind nicht vorhanden

6. Ergebnis

Die auf den 05.06.2026 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert (Restwert) incl. MwSt. 19%	21.000,00 €
MwSt. auf Einkaufswert	3.352,94 €
Einkaufswert (Restwert) ohne MwSt. 19%	17.647,06 €
-----,	

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Anlage: Lichtbilder





















