

DEKRA Automobil GmbH
Daten gelöscht

DEKRA Automobil GmbH

Daten gelöscht

Obergerichtsvollzieherin Tanja Pörner
St.-Joseph-Str. 3
93059 Regensburg

Daten gelöscht

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Daten gelöscht

FIN

SJNFCAJ10U

Auftraggeber

Obergerichtsvollzieherin Tanja Pörner, St.-Joseph-Str. 3, 93059 Regensburg

Ihr Auftrag vom

28.01.2026, per e-Mail durch Frau Pörner

Besichtigung

30.01.2026 um 09:00 Uhr

Daten gelöscht

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.150,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Pörner. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.01.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.01.2026 um 09:00 Uhr.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Komplette linke Fahrzeugseite nachlackiert
- Heckklappe nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	Daten gelöscht
Tag der Ersterzulassung	17.07.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	29.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbezeichnung	Qashqai (J10)(01.2007->) / Qashqai 1.5 dCi visia 4x2
Aufbauart	SUV
HSN / TSN	3144 / ADR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFCAJ10U1 [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz/Rot
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	78 kW / 1461 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	243.111

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / Zupereco Z107	S/O	4.2 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / Zupereco Z107	S/O	4.2 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Yokohama / BlueEarth-A AE50	S/O	4.9 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Yokohama / BlueEarth-A AE50	S/O	4.9 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 78 kW dCi Turbodiesel KAT, Radstand 2631 mm, Reifen 215/65 R16 ..H, Reserverad als Notrad, Rücksitz geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6,5x16, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe mehrfach verformt und verschrammt, instandsetzen (Bild 5); Seitenteil rechts verschrammt und verformt, instandsetzen (Bild 6); Tür hinten rechts streifend verschrammt, Radlaufblende hinten rechts ausgebrochen (Bild 7); Stoßfängerverkleidung vorn rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Leichtmetallfelgen verschrammt, Minderwert (Bild 9); alle Brems Scheiben und Bremsbeläge korrodiert, erneuern; Kotflügel links deformiert und verschrammt, instandsetzen (Bild 10, 11); Schimmel im Fahrzeuginnenraum durch zu lange Standzeit, reinigen; Servicepauschale aufgrund fehlendem Wartungsnachweis.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Daten gelöscht

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Heckklappe mehrfach verformt und verschrammt



Bild 6 : Seitenteil rechts verschrammt und verformt



Bild 7 : Tür hinten rechts streifend verschrammt, Radlaufblende hinten rechts ausgebrochen



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung vorn rechts verschrammt



Bild 9 : Leichtmetallfelgen verschrammt, Minderwert



Bild 10 : Kotflügel links deformiert und verschrammt



Bild 11 : Kotflügel links deformiert und verschrammt