

KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)



Sachverständigenbüro für KFZ-Schäden und Bewertungen


Marktwertermittlung

GUTACHTEN NR.: 2601208

vom: 10.02.2026

Seite: 1

Aufbau:	Lim. Schrägheck	Hersteller:	BMW
Amtl.Kennzeichen:	OHNE	Typ:	1 Limousine 5-trg. (F20) 116d
Fahrgst.Nr.:		EZ-Datum:	18.11.2015
km-Stand abgel.:	nicht ablesbar	km-Stand angeg.	117.365
Hubraum in ccm:	1496	Leistung in kW:	85
Lackierung:	SCHWARZ II 2-Schicht	Zustand:	mangelhaft
Bereifung v./h.:	205/55 R16 / 205/55 R16	Nächste HU:	07/2022
Profiltiefen:	35/35/30/30%	Besitzverhältnisse:	unbekannt
Händlerereinkaufswert ohne MwSt.			EUR 2.344,54
Händlerereinkaufswert mit 19,00 % MwSt.			EUR 2.790,00




Fahrzeugausstattung:

Serienausstattung:

Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Differential Bremse (ADB), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Advantage, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Nebelscheinwerfer, Park-Distance-Control (PDC), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich, Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Business-Paket, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Lenkrad (Sport/Leder), LM-Felgen 7x16 (Sternspeiche 654), Multifunktion für Lenkrad, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Scheinwerfer LED, Servolenkung Servotronic, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)



GUTACHTEN NR.: 2601208

Seite: 3

Auftrag:

Gemäß dem Auftrag von _____ vom 16.01.2026 wurde am 16.01.2026 das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug bei dem KFZ-Meisterbetrieb _____ zum Zweck der Mängelfeststellung und der Wertermittlung besichtigt.

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorgelegten Werkstattunterlagen entnommen.

Als Basis wurde der Händlereinkaufswert vereinbart.

Gesamterhaltungszustand:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem mangelhaften Zustand.

Der KM-Stand wurde von der Werkstatt am 22.03.2023 abgelesen, da das Fahrzeug stromlos ist konnte am Besichtigungstag der KM-Stand nicht abgelesen werden!


Vorschäden:

Reparierte Vorschäden: Unbekannt

Unreparierte Altschäden: Frontschaden vorne rechts Stoßfänger, Kotflügel und Scheinwerfer erheblich beschädigt.

Die Stoßfängerverkleidung vorne links ist beschädigt.

Die Türen weisen alle zahlreiche Beulen und Kratzer auf.



Mängelfeststellungen:

- Das Fahrzeug hat etliche Gebrauch- und Abnutzungsspuren innen und außen. Durch die lange Standzeit sind Reifen, Bremsen usw. stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Fahrzeug hat zahlreiche Beulen und Kratzer an der gesamten Karosserie.
- Die Zulassungsbescheinigung Teil 2 befindet sich sicherheitsübereignet bei der Bank.
- Die Hauptuntersuchung ist überfällig, auf Grund der defekten Batterie konnten keine umfangreichen Prüfungen vorgenommen werden. Ein Testlauf des Motors war nicht möglich
- Das Fahrzeug steht seit 2023, erhebliche Standschäden sind zu erwarten.
- Die Spannvorrichtung am Generator ist defekt, offensichtlicher und erheblicher Motorölverlust
- Zahlreiche Gebrauch und Abnutzungsspuren innen und außen!
- Nur bedingt rangierfähig, Abtransport nur mit geeignetem Fahrzeug möglich.

Anmerkung zur Wertermittlung:

Da eine Wertermittlung auf der Basis von vergleichbaren Fahrzeugen durchgeführt wird, wurden umfangreiche Recherchen auf dem Gebrauchtmärkte durchgeführt. Auf Grund des sehr schlechten Zustandes des gegenständlichen Fahrzeuges konnten keine Vergleichsfahrzeuge am Markt ermittelt werden!

Daher wurden die lokalen Restwertankäufer und die Restwertbörse Autoonline zur Wertermittlung herangezogen.


Händlerereinkaufswert / Restwertgebot

Der Händlerereinkaufswert, wie dieser über die Restwertanfragen ermittelt wurde ist, nach meiner Meinung, in folgender Höhe anzusetzen:

Händlerereinkaufswert nach Regelbesteuerung ohne Mehrwertsteuer:	2.344,54 € =====
Händlerereinkaufswert nach Regelbesteuerung inkl. Mehrwertsteuer:	2.790,00 € =====

Anmerkung zur Mehrwertsteuer:

Die derzeit geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wurde bei der Erstellung des Gutachtens berücksichtigt.



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)



GUTACHTEN NR.: 2601208

Seite: 5

Hinweis zum Urheberrecht:

Das Gutachten ist ausschließlich zum Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nur in vollständiger Form zulässig, das heißt ohne Herausnahme von Unterlagen, Textteilen, Kalkulationen oder Fotos.

Anmerkung zu den Lichtbildern:

Die beigelegten technischen Fachfotografien wurden mit einer Digitalkamera im Format JPEG aufgezeichnet. Auf Wunsch können größere Formate bis DIN A4 oder Detailausschnitte gegen Berechnung gefertigt werden. Die als Anlage beigelegten Lichtbilder stellen lediglich eine Auswahl aus den vorhandenen Aufzeichnungen dar.

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass bis auf Größenanpassungen und Optimierungen in geringem Umfang keine weitergehenden Veränderungen oder Manipulationen durchgeführt wurden.

Schlusswort:

Die Verwendung des Gutachtens ist nur unter Anerkennung des vollen Honoraranspruches gestattet.

Der Sachverständige haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Anlage:
Protokoll Restwertanfrage
Lichtbilder
Gebührenrechnung

Der Sachverständige



Verbindliches Kaufangebot

Restwert Ihres Unfallfahrzeuges

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herr,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährt deutsche Portal AUTOonline genutzt.

Das höchste Kaufangebot beträgt **2.790 EUR** (Brutto) und wurde abgegeben von der Firma

Es handelt sich um ein verbindliches Kaufangebot eines zertifizierten Aufkäufers, gültig bis **03.03.26**.

Zum **Verkauf** kontaktieren Sie bitte die Firma unter der oben angeführten Telefonnummer, scannen den QR-Code, klicken hier oder gehen zu <https://kontakt.autoonline.de>.



Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt. **Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss**

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter



Objekt-Nr.: 1202602096 **705857**

Standort:

GA-/Schaden-Nr.: 2601208

Ansprechpartner:

Hersteller: BMW

Einstelldatum: 09.02.2026 09:55



Fahrzeug-Typ: 1 LIMOUSINE 5-TRG. (F20) 116D

Ablaufdatum: 10.02.2026 09:54

EZ lt. Fzg.-Schein: 11.2015

Einstelldauer: 23h 59m


Fahrgestellnummer:

Anzahl Bilder: 16

Kaufangebote gültig bis: 03.03.2026

GA-/Schaden-Nr.: 2601208

600 EUR
(Brutto)



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 1



Bild: 2



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 3



Bild: 4



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)



GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 5





Bild: 6



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 7



Bild: 8



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 9



Bild: 10



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 11



Bild: 12



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)




GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 13



Bild: 14



KFZ-Sachverständigenbüro

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
von der Handwerkskammer für München und Oberbayern
für das Zweiradmechanikerhandwerk - Fachbereich Motorrad

Zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
und Sicherheitsüberprüfungen nach DIN EN 17024 durch
die Technische Prüfgesellschaft (TPG-Cert)



GUTACHTEN NR.: 2601208



Bild: 15




Bild: 16