DEKRA-Nr: [redacted] vom 09.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Frau
Gerichtsvollzieherin Dreuw
Bunzlauer Straße 19, Rgb.
80992 München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
E-Mail [redacted]

Ansprechpartner:
[redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** [redacted]

Auftraggeber	Frau Gerichtsvollzieherin Dreuw, Bunzlauer Straße 19, Rgb., 80992 München
Ihr Auftrag vom	24.06.2026, [redacted] durch Frau Dreuw
1. Besichtigung	23.07.2026 um 10:00 Uhr [redacted]
2. Besichtigung	29.10.2026 um 11:00 Uhr [redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		**2.070,00 EUR**

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte [redacted], durch Frau Dreuw. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.10.2026.

Besichtigung

Besichtigung 1	Die Besichtigung erfolgte am 23.07.2026 um 10:00 Uhr durch [redacted] im Beisein von Frau Gerichtsvollzieherin Dreuw. Die Besichtigung musste abgebrochen werden, da sich das Fahrzeug mit dem vorhandenen Schlüssel nicht öffnen ließ.
Besichtigung 2	Am 29.10.2026 um 11:00 Uhr wurde [redacted] eine weitere Besichtigung durch [redacted] durchgeführt, im Beisein von Frau Gerichtsvollzieherin Dreuw. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Besichtigung zwar geöffnet, jedoch nicht gestartet werden, da sich im Ersatzschlüssel kein Transponder zur Deaktivierung der Wegfahrsperre befand.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem äußerlich stark verschmutzten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Werkstattunterlagen: MAHAG

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

[redacted] vom 09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	13.03.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1K / Golf 2.0 TDI DPF DSG Highline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / ALT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[redacted]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	unitedgrey
Lackierung	Metallic / A7T
Polster / Farbe	Alcantara/Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	125.000 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza RE050A	S /O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza RE050A	S /O	5 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza RE050A	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza RE050A	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2021			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen Golf, Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ausführung mit 4 Türen, Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Becherhalter 2 vorn und 1 hinten, Berganfahrassistent, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlage: "Chrom matt", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Leder (3-Speichen), Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten 2 vorn mit Chromeinfassung und 2 hinten,

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Plus" (MFA), Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung, Nichtraucherausführung, Paket: Winter, ParkPilot, Polster: Alcantara/Stoff bei Sportsitzen, Radio "RCD 210", 4 Lautsprecher, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten abgedunkelt, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Sportsitze vorn, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromeinfassung des Lufteinlassgitters, Tagfahrlicht, Textilfußmatten, Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags und Gurtstraffer hinten, Diebstahlalarmanlage "Plus" inkl. Einzeltüröffnung, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC für 18-Zoll-Räder oder R-Line-Pakete, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Fensterheber, elektrisch hinten, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Lackierung: metallic, Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) mit Bedienmöglichkeit für Schaltung, Paket: Business, Paket: Sportpaket "Vancouver", Parklenkassistent "Park Assist" inkl. ParkPilot, Radio "RCD 510", 8 Lautsprecher, Raucherausführung, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium", Telefon: Nokia 6303i classic Volkswagen Edition inkl. 12-V-Ladekabel

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 26.08.2021 bei Kilometerstand 121.373.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorne, rechtsseitig angeschrammt, erneuern (Bild 9); Kotflügel vorne rechts im Radlaufbereich korrodiert, lackieren mit Lackaufbau; Seitenblinker rechts gebrochen, erneuern (Bild 11); Heckklappe korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Bremsscheiben vorne stark korrodiert, erneuern; Bremsscheiben hinten stark korrodiert, erneuern; Felge hinten rechts Kratzer, lackieren; Felge vorne links angeschrammt, erneuern; Reifen ringsum gealtert (vorne DOT12/17; hinten DOT 04/12), erneuern; Pannenset (Füllflasche) abgelaufen, erneuern; Motorhaubendämmmatte beschädigt, erneuern (Bild 17, 18); Starterbatterie defekt, erneuern; Schlüssel fehlen - Schließanlage erneuern, erneuern; Inspektion inclusive Ölservice und Bremsflüssigkeitswechsel fällig, erneuern; Felge hinten links Kratzer, lackieren.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]
Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum hinten



Bild 5 : Bordunterlagen vollständig



Bild 6 : Kofferraum - Ansicht von innen



Bild 7 : Füllflasche abgelaufen



Bild 8 : Typschild mit Fahrzeugidentnummer



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung vorne, rechtsseitig angeschrammt



Bild 10 : Kotflügel vorne rechts am Radlauf korrodiert



Bild 11 : Seitenblinker rechts gebrochen



Bild 12 : Heckklappe korrodiert



Bild 13 : Bremsscheiben vorne stark korrodiert (exemplarisch)



Bild 14 : Bremsscheiben hinten stark korrodiert (exemplarisch)



Bild 15 : LM-Rad vorne links angeschrammt



Bild 16 : LM-Rad vorne links angeschrammt



Bild 17 : Motorhaubendämmmatte beschädigt



Bild 18 : Motorhaubendämmmatte beschädigt



Bild 19 : LM-Rad hinten rechts Kratzer



Bild 20 : LM-Rad hinten rechts Kratzer (Detail)



Bild 21 : LM-Rad hinten links Kratzer



Bild 22 : LM-Rad hinten links Kratzer (Detail)



Bild 23 : Korrosion im Bereich der Hinterachse



Bild 24 : Fahrzeug stark verschmutzt