TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

OGVVin Franziska Weiß
Zum Amtsbrink 4
17192 Waren
Deutschland

Henrik Rehfeld
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
+49 395 45129909
+49 173 6466561
henrik.rehfeld@de.tuv.com

# Wertgutachten

## Vorgang

1989193



## Fahrzeug:

[redacted] / WEGTP28F3EAA[redacted]

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

# Wertgutachten

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1989193
**Auftrag vom:** 02.09.2026 / 11:29 Uhr
**Auftrag per:** persönlich
**Beauftragt durch:** Auftraggeber
**Bewertungsdatum:** 14.09.2026

### Sonderwerte

**Marktwert:** 250.000,00 €

# Besichtigung

**Datum und Uhrzeit:** 14.09.2026 / 08:00 Uhr
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung
**Besichtigungsadresse:** OGVVin Franziska Weiß
Zum Amtsbrink 4
17192 Waren
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

# Beteiligte

**Auftraggeber:** OGVVin Franziska Weiß
Zum Amtsbrink 4
17192 Waren

**Fahrzeughalter:** [redacted]

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

# Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Amtliches Kennzeichen:** | [redacted] | **FIN:** | WEGTP28F3EAA[redacted] |
| **Fahrzeugart:** | Landmaschine (Erntemaschine) | **Aufbau:** | Hanfvollerntemaschine |
| **Hersteller:** | Bräutigram | **Modell:** | MultiCombine HC 3400 |
| **Erstzulassung:** | 24.08.2015 | **Letztzulassung:** | 24.08.2015 |
| **Nächste HU (Hauptuntersuchung):** | 07.2026 | **Anzahl Vorbesitzer:** | 0 |
| **Anzahl Türen:** | 1 | **Sitz-/Steh-/Liegeplätze:** | 1 / - / - |
| **Leistung:** | 180,0 KW | **Hubraum:** | 6.057 ccm |
| **Antriebsart:** | Diesel | **Getriebeart:** | Automatik |
| **Laufleistung abgelesen:** | 1796 Betriebsstunden | **Laufleistung geschätzt:** | 1796 Betriebsstunden |

### Farbe außen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe außen:** | grau | **Lackart:** | 2 K-Uni |

### Farbe und Polsterung innen

| | |
|---|---|
| **Art der Polsterung:** | Textil |

### Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:** | 11088 mm / 3000 mm / 4000 mm |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | 18000,0 kg |

### Serien- und Sonderausstattung

Hydraulikantrieb 150 L/ maximal 200 bar; Maximale Schnitthöhe 3,40 m; Arbeitsgeschwindugkeit 10-12 km/h; Bunkerkapazität 20 m³; Bodenfreiheit von 1,20 bis 1,60 m; GPS/ Live- Kamerasystem; Komfortkabine

### Unterlagen

| | |
|---|---|
| **Zulassungsbescheinigung Teil I:** | lag im Original vor |
| **HU - Prüfbericht:** | lag im Original vor |

# Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

| Achse und Seite | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderachse links | 380/90 R 50,0 | Alliance | Geländereifen | - | Stahlfelge | 27,0 mm |
| Vorderachse rechts | 380/90 R 50,0 | Alliance | Geländereifen | - | Stahlfelge | 27,0 mm |
| Hinterachse links | 380/90 R 50,0 | Alliance | Geländereifen | - | Stahlfelge | 30,0 mm |
| Hinterachse rechts | 380/90 R 50,0 | Alliance | Geländereifen | - | Stahlfelge | 30,0 mm |

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

# Feststellungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sichtverhältnisse:** | eingeschränkt | **Fahrbereitschaft:** | betriebsbereit |
| **Verkehrssicherheit:** | Ja | **Inspektion:** | Dokumentation fehlt |

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

## Checks

## Sonstige

| Bereich / Bauteil / System | Bewertung | Schadenart | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hauptschlüssel | ohne Beanstandung | vorhanden | |
| Ersatzschlüssel | ohne Beanstandung | fehlt | |
| Bedienungsanleitung | ohne Beanstandung | fehlt | |
| Serviceheft | ohne Beanstandung | fehlt | |

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

# Details zur Beschädigung

| Allgemeinzustand |
|---|
| Wartung / Prüfung, Serviceheft, fehlt, erneuern |
| Fahrzeugzubehör, Bedienungsanleitung, fehlt, erneuern |
| Systeme, Batterie, defekt, erneuern |
| Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, erneuern |
| Aufbau, Führungsblech, verformt, instand setzen |
| Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fällig, erneuern |
| Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern |

| Anbauteile |
|---|
| Aufbau, Bordwand, verformt, erneuern |
| Aufbau, Anbauteil, Transportband, verschlissen, erneuern |
| Aufbau, Aufstiegsleiter, verformt, instand setzen |
| rechte Seite, Außenspiegel rechts, gebrochen, erneuern |

| Karosserie |
|---|
| Fahrzeugheck, Heckrahmen, verformt, instand setzen |

| Verglasung |
|---|
| Fahrzeugheck, Rückleuchte rechts, gebrochen, erneuern |
| rechte Seite, Seitenmarkierungsleuchte rechts, gebrochen, erneuern |
| Fahrzeugfront, Blinkleuchte vorne rechts, gebrochen, erneuern |

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
*Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015*
Büro Neubrandenburg
Tilly-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg
Deutschland

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

# Gutachterliche Stellungnahme

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 02.09.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WEGTP28F3EAAA2066 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

## Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und



**Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen**
Neubrandenburg, den 21.09.2026
Das Dokument umfasst 6 Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.